

お知らせ

庄内川における水質事故について

昨日、春日井市勝西浄化センターから、基準値を超える六価クロムが検出された排水が庄内川へ流入する事故がありましたので、お知らせします。

1. 事故概要

- ① 通報日時 平成30年10月18日（木）20時30分頃
- ② 事故発生箇所 春日井市勝西浄化センター（春日井市御幸町地先）
- ③ 事故概要 春日井市勝西浄化センターから処理場放流水における排水基準を超過する排水が庄内川へ流入した。
- ④ 被害の状況
 - ・庄内川において魚の斃死等の被害は確認されていない。
 - ・流入地点下流で取水する庄内用水への影響は確認されていない。

2. 事故対応

国土交通省において庄内川への流入箇所付近、下流における水質調査、巡視を行った。
また、名古屋市において水分橋（庄内用水取水口）付近等における水質調査を行った。

3. 配布先 中部地方整備局記者クラブ

【問い合わせ先】 「庄内川水系水質保全連絡協議会」

事務局 庄内川河川事務所

占用調整課長 つづき 都築 よしあき 由明

保全対策官 はやし 林 孝治

TEL 052-914-6935（直通）

FAX 052-914-6784