
庄内川水系と近隣の一級水系






宇宙から見た流域



近隣の一級水系との縦断比較



幹川流路延長は比較的短く、水源地の標高も低い

出典:第3回自然環境保全基礎調查 1987年環境庁

河川便覧2002

庄内川水系の特徴

近隣の一級水系と比較すると、庄内川の特徴は、

比較的小さい流域面積


比較的短い幹川流路延長

比較的標高の低いなだらかな山地が水源地



航空写真で見る庄内川の姿 ▲夕☆山 志段見 瀬古













流域の地形 (上流部から中流部)

上流部から中流部は、山地から盆地-渓谷部が連続する

出典:庄内川治水地形分類図(上流) (昭和54年)


庄内川治水地形分類図(下流) 田 小田井 枇杷島 名古屋

流域の地形 (中流部から下流部)

中流部から下流部は、渓谷から河岸段丘を形成しながら平野部に出て、天井川を 形成しながら河口に注ぐ


出典:庄内川治水地形分類図(下流) (昭和54年)

近年の年平均降水量分布(H1~10年)



出典:庄内川河川事務所報告書

近年の年平均降水量(H1~10年)




上流部が多く下流部が少ない傾向にあり、多治見は全国平均並み、 名古屋は全国平均を下回っている

出典:気象庁ホームページ


河川ハンドブック(2001)

流域の土地利用図(明治、昭和40年代)




出典:庄内川河川事務所調べ


流域の土地利用図(1993年)




出典: 庄内川河川事務所調べ


近隣の一級水系流域の都市化状況







流域の人口経年変化








出典:国勢調査(S25~H12)



盆地-渓谷地形 洪水時、渓谷入口で水が溢れ、盆地部に水が溜まる 非拡散型氾濫域であるため浸水被害は沿川に集中



低平地地形 洪水時、起伏の少ない沖積平野のため浸水が広がる 拡散型氾濫域であるため資産集積が高い地域に浸水被害が拡大

流域の概要

山地 盆地 渓谷 平野 河口という縦断地形を有する


上流と下流の自然環境(気候、気象、地形等)が異なる


上流と下流の社会環境(都市化、人口、資産集積度等)が異なる


河川沿いの低平地にも市街地や都市機能集積が進んでおり、氾濫被害はもちろんのこと内水被害についてのリスクも増大している


中部圏の母都市を抱えて、鉄道道路などの重要な国土軸が発達していることから氾濫区域内の人口や資産、産業集積が多大であり、氾濫被害が甚大となる

下流部の治水利水ー河道の変遷ー











出典:流量年表


直轄区間の変遷

年月日	概要	区間(位置)	
S44.4.1	直轄管理区域に編入	河 口 ~ 庄内川橋(17.5km)	
C40 4 40	直轄管理区域に延伸	庄内川橋 ~ 東谷橋(34.8km)	
S48.4.12	直轄管理区域に一部編入	矢田川 宮前橋(7.0km)	
S49.4.11	直轄管理区域に延伸	東谷橋 ~ 虎渓大橋(50.4km)	
S51.5.10	直轄管理区域に延伸	虎渓大橋 ~ 三共橋(59.6km)	
S58.4.8	直轄管理区域に一部編入	八田川 御殿橋(4.8km)	



直轄区間の主要事業

年度	概要	
S44	庄内川工事実施基本計画 策定	
S47	木曽川導水事業 着手(実施計画調査策定)	
S50	庄内川工事実施基本計画 改訂	
S53	小田井遊水地工事 着手	
H5	小里川ダム本体工事 着手	
H11	河川災害復旧等関連緊急事業 着手	
H12	特定構造物改築事業(国道一号一色大橋) 着手	
H12	木曽川導水事業 中止	
H12	河川激甚災害対策特別緊急事業 着手	



小里川ダム




小田井遊水地

平成11年6月豪雨による浸水状況



(平成11年6月30日)

復緊事業(河川災害復旧等関連緊急事業)の主な内容





H12年9月東海豪雨の状況











激特事業(河川激甚災害対策特別緊急事業)の主な内容



庄内川の対策		
築堤·堤防の強化	L = 13.6 k m	
河道の掘削	V = 140万 m ³	
橋梁の改築と補強	改築1橋·補強4橋	
洗堰の改築	1m程度嵩上·越流量を70m³/sに低減	
小田井遊水地の改築	越流量の改築·効果量140m³/s	
防災情報システムの整備	河川監視体制の整備・水位雨量等情報提供	
水防拠点の整備	2箇所	




堤防整備率



市街地や土地集積を考慮してみると、堤防整備率は低めである


出典:河川便覧2002

下水道ポンプ場が多い下流部





出典:庄内川河川事務所調べ






年最大流量経年変化図






上流部の河岸断面イメージ





2,400~2,700 m³/s流下に必要な断面



3,000~3,200 m³/s流下に必要な断面

下流部の河道断面イメージ





6,000m³/s流下に必要な断面

治水の面から見た課題


都市河川に相応しい河川整備

新川・新川洗堰と庄内川との関係の再構築

遊水機能の減少に考慮した地域開発





庄内川利水模式図



注)本川のみ。発電を除く。()内の数値は、水利権量(最大値:m³/s)を示す。

近隣の一級水系主要地点における かんがい用水 豊水流量と水利権量





庄内川 の水利権

その他 4%

(慣行)

18%

鉱工業用水

26%

かんがい用水 (許可)

52%

出典:一級河川における流水占用の処分に係る取水量等調(中部地方整備局) 流量年表第53回平成12年


取水堰(支川合流部を除く)

番号	河川名	施設名	施設管理者	設置目的
1	庄内川	山西用水堰	名古屋市長	かんがい
2	庄内川	庄内用水頭首工	名古屋市長	かんがい
3	庄内川	八ヶ村用水堰	名古屋市長	かんがい
4	庄内川	神明上条用水堰	春日井市長	かんがい
5	庄内川	高貝用水堰	春日井市長	かんがい
6	庄内川	玉野用水堰	春日井市長 (玉野用水土地改良区理事長)	かんがい
7	土岐川	虎渓頭首工	多治見市長	かんがい
8	土岐川	多治見水道取水堰	多治見市長	上水

近年の都市開発により農地面積が減少

出典:庄内川河川事務所調べ

遊休施設となった取水堰




治水上の問題を抱えた地区にある取水堰





低水流況の経年変化 (枇杷島地点)



出典:庄内川河川事務所調べ

利水の面から見た課題

水利用の適正化


- ・既存の枠組みにとらわれない水融通
- ・地下水・伏流水を含めた広域的な水管理・水循環



環境基準の類型指定状況




浮遊物質(SS)の経年変化





出典:庄内川河川事務所調べ

水質改善の状況(SS)



昭和48年の庄内川

写真左:新川(日之出橋)

写真右:庄内川(明徳橋)


平成13年の庄内川

写真左:新川(日之出橋)

写真右:庄内川(明徳橋)




生物化学的酸素要求量(BOD)の経年変化





出典:庄内川河川事務所調べ

水質改善の状況(BOD)



八田川合流付近の状況



出典:平成13年全国一級河川の水質現況 (国土交通省河川局)

庄内川河口干潟の様子(Okm付近)



渡り鳥の飛来地として国際的に重要な干潟の環境がある

出典:庄内川河川事務所報告書(水辺の国勢調査)

中流域の様子 (30k付近)



ムクドリ スズメ ツバメ

ヌマガエル ミシシッピアカミミガメ アブラコウモリ 特定種:カヤネズミ

クズ群落 オギ群落 特定種:カワヂシャ オイカワ タモロコ 特定種:アカザ



ユスリカ科の一種 ケシカタビロアメンボ ミドリカスリヨコバイ

ミズミミズ科の一種 エリユスリカ亜種の数種



タモロコ

注)黒:現地確認された

主要な種

緑:植生群落

出典:庄内川河川事務所報告書(水辺の国勢調査)

渓谷の様子 (42k付近)

落葉広葉樹林 (コナラ群落、

アカメガシワ - ヌルデ群落)

特定種:カワヂシャ

トカゲ

ウシガエル

アカネズミ

自然裸地

オシドリ ホオジロ

ヒヨドリ

ヒヨドリ

オイカワ カワヨシノボリ 特定種:アカザ



アリ科の一種 トビイロケアリ ミズミミズ科の一種 エリユスリカ亜種の数種 ウルマーシマトビケラ

注)黒:現地確認された

主要な種

緑:植生群落



カワヨシノボリ

出典:庄内川河川事務所報告書(水辺の国勢調査)


河川環境の面から見た課題

流域と一体となった水質改善

治水と調和のとれた 生態系ネットワークの保全と再生



高水敷の利用状況



出典:庄内川河川事務所調べ



13k付近の高水敷の様子



東海豪雨後の状況





堤防上の占用家屋の状況




16k右岸付近の状況



15k右岸付近の状況

兼用道路



出典:中部地方整備局河川管理課調べ



庄内新川橋東詰交差点 滞留状況

0.8 K 付近の 堤防天端状況



2.0 k 付近の状況

東海豪雨で崩壊した 法面状況



流域住民との連携







人との関わりの課題

堤防の適正な維持管理

- ・堤防道路の適性利用
- ・堤防上の占用家屋の移転

高水敷利用の適正化

川を軸とした流域住民との連携

