



令和 2 年 3 月 1 0 日

多治見砂防国道事務所
中津川市

中部地整初 修繕代行事業の引継について ～ 中津川市管理 「乙姫大橋」 ～

記者発表資料

1. 概要

平成29年度に中津川市が管理している「乙姫大橋」において中部地方整備局としては初めてとなる直轄診断を行い、平成30年度から国による修繕代行事業として補修工事を進めてきました。

この度、[令和2年3月13日に修繕代行事業が完成](#)し、国から管理者である中津川市へ引継を行いますので、お知らせします。

○日時：令和 2年 3月 13日（金）15時～

○立会者：国土交通省 多治見砂防国道事務所
中津川市



乙姫大橋（橋長316.9m）

2. 資料 【別紙】事業概要、現場案内図

3. その他

引渡の立会が終了次第、報道機関の皆様を現場にご案内します。
なお、当日取材をご希望の方は、3月12日までに別紙「取材申込書」にてお申し込みください。詳細については、別紙「現場案内図」を参照してください。

発表記者クラブ

岐阜県政記者クラブ、多治見市政記者クラブ、中津川記者会

問い合わせ先


中部地方整備局 多治見砂防国道事務所	副所長	タケダ 武田	マサアキ 正昭	TEL 0572-25-8020
				FAX 0572-23-7236
	道路管理課長	ウエ 宇藤	ナオキ 直樹	TEL 0572-25-8027
				FAX 0572-23-7236

乙姫大橋 修繕代行事業（岐阜県中津川市）


乙姫大橋は平成8年に建設され、23年が経過した耐候性鋼材による橋長316.9m、幅員9.3m(2車線)の中津川市道坂下98号線の4径間の橋梁です。観光や日々の生活を支える地域の主要な路線として重要な役割を担っており、平成29年度に、国土交通省による直轄診断を実施し、技術的助言を平成30年3月に市に報告しました。その後、平成30年度より2力年で中部地方整備局初となる修繕代行事業として修繕工事を行ったものです。



直轄診断の概要



●補修内容・補修箇所(例)



- あて板補修 異常さびにより板厚が減少している箇所を補強
- 水抜きパイプ延伸 異常さびの主な原因である漏水、滞水を排除するために設置
- 防食塗装 橋の表面を保護するために施工
- 検査路設置 今後、維持管理をしやすくするために点検用検査路を設置

修繕代行の補修概要

たいこうせいこうざい

乙姫大橋は、耐候性鋼材を使用した橋ですが、局部的に異状さびが生じていました。主な原因は、漏水であり、速やかに原因を排除し、補修を行いました。

【健全な桁の表面】



【乙姫大橋の桁の表面】（異状さび）




耐候性鋼材とは・・・表面に安定したさびができ、保護膜となり本体は腐食しない。塗装が不要でメンテナンスフリーと言われています。

● 損傷要因



排水管脱落による漏水




排水管からの排水の桁かかり

● 補修内容

【あて板補修・水抜きパイプ延伸・防食塗装】



【補修前】




【補修後】

【検査路設置】



【補修前】



【補修後】

現場案内図

令和2年3月13日(金) 15:00~



取材申込書

国土交通省 中部地方整備局
多治見砂防国道事務所 道路管理課 林 宛

FAX : 0572-23-7236

FAX 送信期限:3月12日(木)12:00まで

1. 貴社名・部署名

2. 取材者等

(1)ご氏名

(2)連絡先

TEL:()-

FAX:()-

携帯用(緊急用):()-

(3)取材人数

人

3. 問合せ先

多治見砂防国道事務所 道路管理課

副所長 武田 正昭(たけだ まさあき)

道路管理課長 宇藤 直樹(うとう なおき)

(TEL)0572-25-8027 (道路管理課)