



国土交通省 中部地方整備局

## 多治見砂防国道事務所

解禁指定なし

令和4年12月8日

### 一般国道19号瑞浪恵那道路建設予定地の 土壌調査結果を岐阜県に報告しました

## 記者発表資料

#### 1. 概要

一般国道19号瑞浪恵那道路建設予定地の地質調査及び工事現場において、土壌調査を実施したところ、基準を上回る有害物質が検出されたことから、「岐阜県地下水の適正管理及び汚染対策に関する要綱」に基づき、岐阜県へ調査結果を報告しました。

基準を上回る有害物質が確認された箇所にあたっては、岐阜県東濃県事務所及び恵那県事務所等関係機関と調整を図り、必要な措置を講じて参ります。

#### 2. 資料

別紙のとおり（添付4枚）

#### 配布先

多治見市政記者クラブ、恵那記者会

#### 問い合わせ先

国土交通省 多治見砂防国道事務所

副所長 舟橋 邦顕

TEL 0572-25-8020

工務第二課長 赤坂 正人

TEL 0572-25-8025

〔開庁時間 8:30～17:15〕

道路の異状を発見したら・・・道路緊急ダイヤル **#9910**（通話料無料・24時間受付）

Tajimi Office of Sabo and National Highway

## 1. 調査結果概要

岐阜県瑞浪市土岐町地内（調査箇所①）の一般国道19号瑞浪恵那道路建設予定地において、土壌試験（環境告示18号溶出量試験）を実施したところ、セレン及びひ素が溶出量基準\*を超過していることを確認しました。また、瑞浪市釜戸町地内（調査箇所②）において、構造物の床掘において泥岩が出現したため、土壌試験（環境告示18号溶出量試験）を実施したところ、溶出量基準\*を超過していることを確認しました。

調査時期	調査位置	調査試料数	基準値超過試料数	有害物質	調査結果 (mg/L)	溶出量基準* (mg/L)
R4.10	①	23	1	セレン	0.005 未満 ～0.011	0.01 以下
R4.10	①	23	5	ひ素	0.005 未満 ～0.028	0.01 以下
R4.10	②	1	1	セレン	0.012	0.01 以下

※土壌汚染対策法施行規則第三十一条第一項における別表第四


## 2. 調査位置

別紙に示すとおりです。

### 調査位置図

凡 例

● 基準値超過箇所



## 1. 調査結果概要

岐阜県恵那市長島町地内（調査箇所①②）の一般国道19号瑞浪恵那道路建設予定地において、土壌試験（環境告示18号溶出量試験）を実施したところ、ふっ素が溶出量基準<sup>\*</sup>を超過していることを確認しました。

調査時期	調査箇所	調査試料数	基準値超過試料数	有害物質	調査結果 (mg/L)	溶出量基準 <sup>*</sup> (mg/L)
R4.9	①	2	1	ふっ素	0.52~1.00	0.8以下
R4.9	②	6	1	ふっ素	0.08未満 ~2.30	0.8以下

※土壌汚染対策法施行規則第三十一条第一項における別表第四

## 2. 調査位置

別紙に示すとおりです。

# 位置図

- 凡 例
- 基準値超過箇所

