

平成23年9月21日11:00  
国土交通省中部地方整備局  
多治見砂防国道事務所

### 多治見砂防国道事務所管内の土砂災害状況（第3報）

#### 1. 概要

多治見砂防国道事務所管内周辺は、1箇所直轄砂防施設が被災しています。また、多治見市、土岐市内で20箇所程度の土砂災害が発生している模様です。

9月20日夜、土岐市肥田町において小規模な地すべり（高さ10m×幅20m程度）が発生しました。土岐市では同日23時45分に4世帯に避難を勧告した模様です（詳細は確認中）。

#### 2. 内容

##### ○直轄砂防施設（多治見市内）

①生田川護岸 100m 護岸変状 1箇所

9/21 7:30 シート張り作業開始 現在作業実施中

##### ○土岐市内

①泉町大富 高見台団地（がけ崩れ）1箇所

②泉町久尻（がけ崩れ）1箇所

③土岐津町 中山（がけ崩れ）1箇所

④土岐市肥田町（地すべり）1箇所 外 10箇所程度

##### ○多治見市内

①笠原町（がけ崩れ）3箇所

②滝呂町（がけ崩れ）2箇所

③山吹町（がけ崩れ）1箇所

④大畠町（がけ崩れ）1箇所

⑤市之倉町（がけ崩れ）1箇所 外 数箇所程度

※土砂災害箇所数は速報値であるため、今後、変わる場合があります。

※多治見砂防国道事務所では、台風通過後の明日以降、緊急施設点検を実施する予定です。

#### 3. 参考資料

別紙資料のとおり

#### 4. 解 禁

なし

#### 5. 問い合わせ先

国土交通省中部地方整備局多治見砂防国道事務所

副所長 伊藤 順夫

TEL 0572-25-8020

