

平成23年9月21日13:00
国土交通省中部地方整備局
多治見砂防国道事務所

多治見砂防国道事務所管内での土砂災害状況（第4報）

1. 概要

多治見砂防国道事務所管内周辺は、1箇所直轄砂防施設が被災しています。また、多治見市、土岐市内で20数箇所程度の土砂災害が発生している模様です。

9月20日夜、土岐市肥田町において小規模な地すべり（高さ10m×幅20m程度）が発生しました。土岐市では同日23時45分に4世帯に避難を勧告した模様です。

2. 内容

○直轄砂防施設（多治見市内）

①生田川護岸 100m 護岸変状 1箇所

9/21 7:30 シート張り作業開始

12:00 作業完了

応急対策作業完了

○土岐市内

①泉町大富 高見台団地（がけ崩れ）1箇所

②泉町久尻（がけ崩れ）1箇所

③土岐津町 中山（がけ崩れ）1箇所

④土岐市肥田町（地すべり）1箇所 外 10数カ所程度

○多治見市内

①笠原町（がけ崩れ）3箇所

②滝呂町（がけ崩れ）2箇所

③山吹町（がけ崩れ）1箇所

④大畑町（がけ崩れ）1箇所

⑤市之倉町（がけ崩れ）1箇所 外 数カ所程度

※土砂災害箇所数は速報値であるため、今後、変わる場合があります。

※多治見砂防国道事務所では、台風通過後の明日以降、緊急施設点検を実施する予定です。

3. 解 禁

なし

4. 問い合わせ先

国土交通省中部地方整備局多治見砂防国道事務所

副所長 伊藤 順夫

TEL 0572-25-8020