

No.	12-1-3	場所	中川村 小和田	次世代への継承キーワード	災害現象理解
名称	①濁流渦巻く天竜川（小和田地区）と水没して一部が見える堤防 ②決壊した小和田の堤防			河川	天竜川本川
災害現象	洪水氾濫・堤防決壊			支流	
補足事項	あっという間に押し迫る土砂と水				

概要

中川村では手の施しようの無い、大惨状となった。村内の死者18人、負傷者8人、流出家屋などの被害314戸。農林業や道路・橋などの損害も甚大で、全村の耕地面積の約36%が流出するという大被害であった。

●体験談：災害時、中川村小和田在住（中川村西中学校2年生）  
 <6月28日朝9時頃>ガラガラゴウーゴウーともものすごい音がした。  
 私は、はっとしてしょうじを明けた。そしたら堤防が切れていた。私はおどろいてそのまま見ていた。川で働いている人達も仕事をやめて見ていた。  
 おとうちゃんが田んぼが流れる時  
 「あれ見ろ田んぼが流れちまうに。」  
 といって涙を出していた。-中略- 麦はざがしょうぎ倒しみたいにくけていくのがあれば、まんなかすぽっとぬけて流れていくのもある。みんなバカみたいに口をポカンと明けてただ茫然として見ているばかり。-中略- さっき見た時は堤防が10メートル位切れていたが、たちまちカラカラと200メートル、300メートルと切れていった。その速さといったらおどろいてしまった。

（「中川村の災害誌」p.51.52）

記録



濁流が渦巻く小和田。水中に線状に浮かぶのが堤防



決壊した小和田の堤防

出典	「中川村の災害誌」P.31、32、51、52
備考	概要欄の< >は編者が補足説明したものです。

No.	12-1-3	場所	中川村 小和田	緯度	35.639546
-----	--------	----	---------	----	-----------

名称	①濁流渦巻く天竜川（小和田地区）と水没して一部が見える堤防 ②決壊した小和田の堤防	経度	137.933242
----	--	----	------------

地図 広域図



地図 詳細図



備考 上記地図に表示されている、黄色の区域は「土砂災害警戒区域」（通称：イエローゾーン）といい、土砂災害のおそれがある区域を指します。また、赤色の区域は、「土砂災害特別警戒区域」（通用：レッドゾーン）といい、土砂災害警戒区域のうち、建築物に損壊が生じ、住民に著しい危害が生じるおそれがある区域を指します。