

No.	15-1-9	場所	高森町山吹	次世代への継承キーワード
名 称	天竜川胡麻目川の氾濫			災害発生頻度
災 害 現 象	洪水氾濫			河 川 天竜川本川
補 足 事 項				支 流 胡麻目川

概 要	高森町吉田地区では、大島川から押し出された土砂が出砂原集落を埋めた。巨岩を積み上げた長さ約 500mにわたる惣兵衛堤防は、200 年以上もこの地域を守ってきたが、竜の背のごとく盛り上がった天竜川は堤防を乗り越え、地上部のほとんどが押し流された。田沢川は鉄砲水により下流一帯が一面河原となり、11 名の犠牲者を出した。
	<p>●新聞掲載記事：</p> <p>被害をこんなに大きくしたのは、なんといっても「雨」が多すぎたのが根本原因だろう。はじめはだれもこんな記録的な雨が降るとは思わなかった。はじめはむしろ「干天の慈雨」くらいに感じていたし、少し雨量が多くなってからも、県や関係市町村でさえさいがいの常習地域の伊那谷だから「またか」といどに軽くみていたらしい。そのうち集中豪雨で「これはいけない」と思ったときは、もう手がつけられなかつたようだ。</p> <p>(「信濃毎日新聞」記者座談会より)</p>

記 録



天竜川胡麻目川の大氾濫。山吹下平付近の惨状

出 典	「高森百年の写真史」/「信濃毎日新聞」記者座談会
備 考	

諏訪市
岡谷市
辰野町
箕輪町
南箕輪村
伊那市
高遠町
長谷村
宮田村
駒ヶ根市
飯島町
中川村
大鹿村
松川町
高森町
豊丘村
喬木村
上 村
飯田市
南信濃村
清内路村
阿智村
浪合村
平谷村
下條村
阿南町
壳木村
天龍村

No.	15-1-9	場所	高森町山吹	緯度	35.563058
名 称	天竜川胡麻目川の氾濫	経度	137.889941		
地 図	広域図				
地 図	詳細図				
備 考	<p>上記地図に表示されている、黄色の区域は「土砂災害警戒区域」(通称：イエローゾーン)といい、土砂災害のおそれがある区域を指します。また、赤色の区域は、「土砂災害特別警戒区域」(通称：レッドゾーン)といい、土砂災害警戒区域のうち、建築物に損壊が生じ、住民に著しい危害が生じるおそれがある区域を指します。</p>				