

No.	15-3-3	場所	高森町 田沢川・天竜川合流点付近	次世代への継承キーワード
名称	①田沢川の竜西一貫水路から下流を見る ②田沢川の一貫水路水路橋の被災			災害現象理解
災害現象	洪水氾濫・公共施設の被災			河川 田沢川
補足事項				支流

概要

高森町吉田地区では、大島川から押し出された土砂が出砂原集落を埋めた。巨岩を積み上げた長さ約 500mにわたる惣兵衛堤防は、200 年以上もこの地域を守ってきたが、竜の背のごとく盛り上がった天竜川は堤防を乗り越え、地上部のほとんどが押し流された。田沢川は鉄砲水により下流一帯が一面河原となり、11 名の犠牲者を出した。

●被害状況の記録：

この付近の田沢川は水田家屋や道路にはさまれて小さかったが、27 日夕方の鉄砲水により6戸の民家を流失、1名の犠牲者をだして一面の河原と化した。

記録



田沢川の一貫水路付近から天竜川下流を見たもの。前方は天竜川、手前は竜西一貫水路。



田沢川の一貫水路の水路橋。災害直後、流木がつまって被害を大きくしたが、南側と北側を連絡する唯一の通路だった。


出典	「水害から生命・財産を守りましょう」p.11/「36 災害 20 周年記念 災害の記録」p.37			
備考				



No.	15-3-3	場所	高森町 田沢川・天竜川合流点付近	緯度	35.573888
-----	--------	----	------------------	----	-----------

名称	①田沢川の竜西一貫水路から下流を見る ②田沢川の一貫水路水路橋の被災	経度	137.893149
----	---------------------------------------	----	------------

地図 広域図



地図 詳細図



備考 上記地図に表示されている、黄色の区域は「土砂災害警戒区域」（通称：イエローゾーン）といい、土砂災害のおそれがある区域を指します。また、赤色の区域は、「土砂災害特別警戒区域」（通称：レッドゾーン）といい、土砂災害警戒区域のうち、建築物に損壊が生じ、住民に著しい危害が生じるおそれがある区域を指します。