

No.	15-6-6	場所	高森町下市田 町道竜西線付近	次世代への継承キーワード	情報伝達網整備
名称	①土砂に埋まった家(町道 1-2 号線のすぐ下流) ②町道 1-2 号線(竜西線)から上流の氾濫			河川	南大島川
災害現象	家屋被災			支流	
補足事項					

高森町吉田地区では、大島川から押し出された土砂が出砂原集落を埋めた。巨岩を積み上げた長さ約 500mにわたる惣兵衛堤防は、200 年以上もこの地域を守ってきたが、竜の背のごとく盛り上がった天竜川は堤防を乗り越え、地上部のほとんどが押し流された。田沢川は鉄砲水により下流一帯が一面河原となり、11 名の犠牲者を出した。

●体験談：〇〇

二十七日昨夜より雨は益々強く降る洪水を感ず午後二時となり道路（竜西線より国道に通ずる道路）より私方に入る石橋はまたたく間に川に落ちる。又其の上の橋も同様だ尚第四区ポンプ置場の前の橋も落ちる。濁流はものすごい勢いでポンプ置場にぶつかり大半の水は私方の裏の杉田氏の田へ流入し私達の南の田へ流れ込む**半鐘をたたいても人々は集まって来ない。**

時を同じくして巡礼沢の濁水と南大島川の水が加わり私方の水田へと流れ込む、南沢の水と巡礼沢の水との挟流に合い一瞬にして私方の水田全部六反歩が全滅す。

（「災害の市田郷」災害レポートより）

記 録



町道1-2号線(竜西線)のすぐ下で土砂に埋まった家屋



竜西線から上流の氾濫

出典	「36 災害 20 周年記念 災害の記録」p.18/「災害の市田郷」災害レポート p.84				
備考					



No.	15-6-6	場所	高森町下市田 町道竜西線付近	緯度	35.544186
-----	--------	----	----------------	----	-----------

名称	①土砂に埋まった家(町道1-2号線のすぐ下流) ②町道1-2号線(竜西線)から上流の氾濫	経度	137.867691
----	---	----	------------

地図 広域図



地図 詳細図



備考 上記地図に表示されている、黄色の区域は「土砂災害警戒区域」(通称：イエローゾーン)といい、土砂災害のおそれがある区域を指します。また、赤色の区域は、「土砂災害特別警戒区域」(通称：レッドゾーン)といい、土砂災害警戒区域のうち、建築物に損壊が生じ、住民に著しい危害が生じるおそれがある区域を指します。