


No.	3-1-1	場所	辰野町辰野「大橋」	次世代への継承キーワード
名称	大橋付近の洪水			災害発生頻度
災害現象	洪水氾濫			河川 天竜川本川
補足事項				支流
概要	<p>天竜川には、「鷲流峡」「天龍峡」などの狭さく部があり、その影響で水位が上昇し、氾濫・浸水被害が発生し、また、支川から流れ込む合流部で堤防の決壊、越水が引き起こされた。</p> <p>天竜本川だけでなく辰野町を中心に支川の各所で被害が続発した。沢底川や雨沢川では土石流が発生したほか、小野中村ではがけ崩れが発生し、家屋や車が押し流された。</p> <p>●辰野町在住の写真撮影者コメント 大増水で大橋の橋げた近くまで水がきた。80才くらいのお年寄りが生まれて初めてだと驚いていた。</p>			
記録	 <p>大増水により橋桁近くまで水がきた大橋</p>			
出典	「天竜川のあの頃」p.199、481			
備考				


No.	3-1-1	場所	辰野町辰野「大橋」	緯度	35.980446
-----	-------	----	-----------	----	-----------

名称	大橋付近の洪水	経度	137.992154
----	---------	----	------------

地図	広域図
----	-----



地図	詳細図
----	-----



備考	上記地図に表示されている、黄色の区域は「土砂災害警戒区域」（通称：イエローゾーン）といい、土砂災害のおそれがある区域を指します。また、赤色の区域は、「土砂災害特別警戒区域」（通称：レッドゾーン）といい、土砂災害警戒区域のうち、建築物に損壊が生じ、住民に著しい危害が生じるおそれがある区域を指します。
----	---