

No.	8-1-3	場所	長谷村伊那里地区 伊那里小学校	次世代への継承キーワード
名称	伊那里小学校体育館床下に流入した土砂			災害現象理解
災害現象	学校の被災			河川 三峰川
補足事項				支流

概要	<p>三峰川上流の戸草(伊那市長谷)、山室川芝平地区では地すべりが起こり、河川氾濫と土砂崩れも至るところで発生しました。道路も流れ、土砂は家の中に流れ込み、子供が亡くなりました。</p> <p>また、下流部では天竜川の合流点付近を中心に堤防が一部で決壊、家屋の浸水などの被害もたらされた。</p> <p>また、集団移住をよぎなくされる地域もありました。</p> <p>●被害状況の記録：          菰立沢や熊堂沢で土石流が発生し、<b>土石流が押し寄せた伊那里小学校の校庭には、1m余りの土砂が堆積しました。</b></p>
----	--

記録



伊那里小学校体育館床下に流入した土砂

出典	「復興記録」p.21
備考	


No.	8-1-3	場所	長谷村伊那里地区 伊那里小学校	緯度	35.741148
-----	-------	----	-----------------	----	-----------

名称	伊那里小学校体育館床下に流入した土砂			経度	138.081837
----	--------------------	--	--	----	------------

地図 広域図



地図 詳細図



備考 上記地図に表示されている、黄色の区域は「土砂災害警戒区域」（通称：イエローゾーン）といい、土砂災害のおそれがある区域を指します。また、赤色の区域は、「土砂災害特別警戒区域」（通称：レッドゾーン）といい、土砂災害警戒区域のうち、建築物に損壊が生じ、住民に著しい危害が生じるおそれがある区域を指します。