



DATE: 平成30年 9月14日

国土交通省 天竜川上流河川事務所

台風21号豪雨により大鹿村塩川上流部にて土砂流出

概要

平成30年9月4日から5日にかけて、台風21号の降雨により長野県下伊那郡大鹿村の塩川上流部で土砂が流出しました。

流出した土砂は塩川第1砂防堰堤に堆積し、約4km下流の大鹿村鹿塩地区及び国道152号に土砂災害による被害はありませんでした。

塩川第1砂防堰堤より上流部の状況については、崩壊土砂や堆積土砂の調査が完了していないことから、今後の土砂流出に備え土石流センサーの設置や既設砂防堰堤の土砂を取り除くなどの対策を行います。

添付資料

・位置図

問合せ先

問合せ先

国土交通省中部地方整備局 天竜川上流河川事務所

副所長 鈴木 豊

工務課長 桑原 幹郎 TEL:0265-81-6418

位置図

