

# 豊川の渇水概要(令和4年2月17日時点)

## 渇水状況

- ・1月に入り降水量が少なく、平年値を下回り、特に中旬以降は、まとまった降雨がない状況です。  
(川合雨量観測所 1月平年値65mmに対して33mmの51%)
- ・流況は、1月28日から正常流量 $5\text{m}^3/\text{s}$ (良好な河川環境を維持するために必要な流量)を下回る状況となっています。  
(牟呂松原頭首工放流量 2月17日 9時時点  $5.83\text{m}^3/\text{s}$ )
- ・2月10日以降の降雨により、現在は、正常流量を上回っていますが、しばらくまとまった降雨予測も無いことから、豊橋河川事務所では、情報連絡室を設置し、河川の状況監視を強化していきます。

## 河川の状況

2/17 新城橋(27.6km付近:新城市)



2/17 三上橋(15.2km付近:豊川市)



## 豊川流域図



## 降雨・貯水状況等(速報値)

