# 伊勢湾台風写真台帳

| | |
|---|---|
| 写真名称： | 長島町松ヶ島の長良川左岸の仮締切工事(1) |
| エ リ ア： | 三重県 |
| 撮影箇所： | 長島町 |
| 撮 影 日： | 1959 年 |
| 撮 影 者： | 旧建設省 |
| 資料提供者： | 木曽川下流河川事務所 |
| 状　　況： | ー |

撮影位置



※国土地理院発行地形図を使用

現地状況、コメント等

〔被災体験を持つ元建設省職員の方の所見（座談会）〕
伊勢大橋が左端に見え、長良川左岸 5.6ｋ付近破堤箇所の仮締切工事の状況である。堤防裏に捨て石を敷設している。松ヶ島では、仮締切工事に粗朶沈床は用いなかった。