資料5

出水対応等の情報収集に活用可能なサイト

〇気象警報・注意報

（大雨、洪水、暴風（雪）、波浪、高潮、大雪などによる災害への警戒・注意を呼びかける）

https://www.jma.go.jp/jp/warn/

〇危険度分布

（どこで土砂災害、浸水害、洪水害の危険度が高まると予測されているかを地図上で表示）

土砂災害

https://www.jma.go.jp/jp/doshamesh/

浸水害

https://www.jma.go.jp/jp/suigaimesh/inund.html

洪水警報

https://www.jma.go.jp/jp/suigaimesh/flood.html

〇各地の気象情報（気象概況や大雨の見通し）

https://www.jma.go.jp/jp/kishojoho/

〇台風情報（台風の位置・強さ・速度などの解析・予報、大雨や暴風の見通し）

【気象庁】

https://www.jma.go.jp/jp/typh/

https://www.jma.go.jp/jp/typh/typh_text.html

【アメリカモデル】

http://www.metoc.navy.mil/jtwc/jtwc.html

【ヨーロッパモデル】（Internet Explorer では見られないかもしれません）

https://www.ecmwf.int/en/forecasts/charts/catalogue/medium-mslp-wind850?facets=undefined&time=2018080200,0,2018080200&projection=classical_eastern_asia

※アメリカとヨーロッパモデルは、9 時間プラスして確認願います。

〇指定河川洪水予報（国や都道府県の管理する主な河川の氾濫の危険度を予測）

https://www.jma.go.jp/jp/flood/

〇土砂災害警戒情報（命に危険が及ぶ土砂災害の発生が切迫したときに厳重な警戒を呼びかける）

https://www.jma.go.jp/jp/dosha/

〇最新の気象データ（雨雲の動き、今後の雨、雨や風の観測データ）

雨雲の動き

https://www.jma.go.jp/jp/highresorad/

今後の雨

https://www.jma.go.jp/jp/kaikotan/

降水量観測データ

https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/rank_daily/prerct00.html#pre24h_rct

風速観測データ

https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/rank_daily/data00.html#mxwsp

〇川の防災状況

http://www.river.go.jp/kawabou/ipTopGaikyo.do

〇危機管理型水位計

https://k.river.go.jp/?zm=9&clat=34.99512876641514&clon=137.46368408203128&t=0&dobs=1&drvr=1&dtv=1&dtmobs=1&dtmtv=1

〇Ｘ－ＲＡＩＮ

http://www.river.go.jp/x/xmn0107010.php

〇災害対策車両等の要請について

https://www.cbr.mlit.go.jp/saigai/tec-force/index.html

※支援の依頼は、河川管理課に連絡願います。

庄内川洪水予報計画

１．洪水予報を行う区域（平成 20 年国土交通省　告示第 775 号）

水系名	河川名	区域
庄内川	庄内川	左岸　岐阜県土岐市肥田町浅野字トチモト807番3地先 右岸　岐阜県土岐市泉町河合字中屋敷532番1地先 の三共橋から海まで
	矢田川	左岸　愛知県名古屋市東区砂田橋2丁目105番1地先 右岸　愛知県名古屋市守山区更屋敷101番地先 の宮前橋から庄内川への合流点まで

２．洪水予報に関する基準地点

水系名	河川名	基準地点	地先名	河口より の距離（km）	水防団 待機水位（m）	氾濫 注意水位（m）	避難 判断水位（m）	氾濫 危険水位（m）
庄内川	庄内川	土岐	土岐市土岐町高山	左岸　57.8	2.40	3.00	4.50	4.70
		多治見	多治見市豊岡町	右岸　49.1	2.50	3.20	5.30	5.60
		志段味	名古屋市守山区中志段味	左岸　32.7	3.40	4.60	5.90	6.40
		枇杷島	清須市西枇杷島町小田井	右岸　15.7	4.60	5.60	8.50	8.90
	矢田川	瀬古	名古屋市守山区川西	右岸　3.6	2.80	3.30	5.20	5.50

３．洪水予報担当官（平成 14 年国土交通省　告示第 256 号）

水系名	河川名	担当官署	発表責任者
庄内川	庄内川	中部地方整備局庄内川河川事務所 名古屋地方気象台	中部地方整備局庄内川河川事務所長 名古屋地方気象台長

４．洪水予報の標題（種類）と基準

（１）氾濫注意情報（種類：洪水注意報）

いずれかの基準地点の水位が、氾濫注意水位（警戒水位）に到達し、さらに水位上昇が見込まれるとき発表する。

（２）氾濫警戒情報（種類：洪水警報）

いずれかの基準地点の水位が、氾濫危険水位（危険水位）を超える恐れがあるとき、もしくは避難判断水位を超え、なお水位上昇が見込まれるとき発表する。

（３）氾濫危険情報（種類：洪水警報）

いずれかの基準地点の水位が、氾濫危険水位（危険水位）に到達したとき発表する。

（４）氾濫発生情報（種類：洪水警報）

堤防からの越水または破堤が起こり、河川水による浸水が確認されたとき発表する。

庄内川洪水予報観測要領

１．観測目的

全般気象状況並びに流域内の雨量及び水位(流量)の観測に基づき、庄内川水系の雨量及び水位(流量) 予報(実況を含む)を実施し、もって水害の防止並びに軽減を図ることを目的とする。

２．観測要領

（１）名古屋地方気象台は、庄内川水系に洪水が起こるおそれがあるときは、全般気象状況及び各河川流域の雨量情報により、雨量予測を行う。

（２）庄内川河川事務所並びに名古屋地方気象台は、全般気象状況及び雨量並びに水位(流量)観測に基づき、共同して庄内川洪水予報を行う。

３．雨量及び水位(流量)観測所

（１）雨量

１）国土交通省所属観測所（テレメータ観測所〔河川情報システム〕）

河川名	観測所名	通報方式	観測所の管理
庄内川 (土岐川)	山岡	テレメータ	庄内川河川事務所
	小里川ダム	〃	〃
	論栃	〃	〃
	日吉	〃	〃
	瑞浪	〃	〃
	大川	〃	〃
	妻木	〃	〃
	多治見	〃	〃
	三国山	〃	〃
	高蔵寺	〃	〃
	名古屋	〃	〃
	瀬戸	〃	〃
	岩作	〃	〃
合計	13箇所		

※灰色：小里川ダム管内

２）気象庁所属観測所(テレメータ観測所〔アメダス〕)

河川名	観測地点	観測所名		通報方式	観測所の管理
庄内川	多治見	多治見	地域気象観測所	有線テレメータ	岐阜地方気象台
合計	1箇所				

雨量観測所内訳

河川名	国土交通省 河川情報システム	気象庁 アメダス	合計
庄内川	13	1	14
合計	13	1	14

（２）水位

１）国土交通省所属観測所（テレメータ観測所〔河川情報システム〕）

河川名	観測所	基準水位（m）		通報方式	観測所の管理
		水防団待機水位	氾濫注意水位		
庄内川 (土岐川)	市原	―	―	テレメータ	庄内川
	瑞浪	―	―	〃	〃
	土岐	2.40	3.00	〃	〃
	多治見	2.50	3.20	〃	〃
	志段味	3.40	4.60	〃	〃
	味鋺	―	―	〃	〃
	洗堰	―	―	〃	〃
	小田井（越流堤）	―	―	〃	〃
	枇杷島	4.60	5.60	〃	〃
	枇杷島橋	―	―	〃	〃
	当知	―	―		
矢田川	瀬古	2.80	3.30	〃	〃
	岩作	―	―	〃	〃
合計	13箇所				

※灰色：小里川ダム管内

重要水防箇所評定基準（案）の見直しについて

重要水防箇所について

■重要水防箇所とは

●「重要水防箇所」とは、洪水時に危険が予想され重点的に巡視点検が必要な箇所の事です。

●洪水時には、その洪水により堤防が壊されたり、洪水が堤防を越えてあふれ出たりしないように、水防団の方々が土のうを積むなどの「水防」活動をして、堤防を守ります。そうした事態をいち早く察知するため、水位が一定の規模以上になると水防団の方々は危険な状態になっていないかどうか、堤防を点検（巡視）します。

●しかし、点検する堤防の区間が長いため、現在の堤防の高さや幅、過去の漏水などの実績などから、あらかじめ水防上重要な区間を定めておけば、より効率的な堤防の点検ができ、危険な箇所の早期発見につながります。

●このような考えから、国土交通省では毎年重要水防箇所を定めるとともに、出水期前に地元市町水防団等と合同巡視を行い、重要水防箇所の周知を図っています。

■重要水防箇所の考え方

●「重要水防箇所」は、その箇所の堤防の状態などから、いくつかの種別に分類されます。

●さらにその種別ごとに、箇所の状況に応じて2つの重要度と要注意区間に区分されます。

・重 点 区 間 ・・・・水防時に重点的に巡視すべき区間で、重要度A、Bおよび要注意区間の中から設定
・重 要 度 A ・・・・水防上もっとも重要な区間
・重 要 度 B ・・・・水防上重要な区間
・要注意区間 ・・・・水防上注意を要する区間

重要水防箇所評定基準（案）の見直しについて

●平成31年2月27日に改定されました。
●水防活動の優先度の判断に資する情報を整理し、水防団等に提供することにより、水防活動を効率的・効果的に行うことができるようにすることが見直しの目的です。
- 名称に変更があった種別は、「堤防高」⇒「越水（溢水）」、「堤防断面」「法崩れ・すべり」⇒「堤体漏水」、「漏水」⇒「基礎地盤漏水」の4項目です。
- 評価方法に変更があった種別は、「堤体漏水」です。
- 水防団の方へは、「越水（溢水）」のA評価が連続的に設定されている区間における相対的な危険箇所について、情報提供を行います。
- 「堤体漏水」、「基礎地盤漏水」については、水防団の方と意見交換を行い、必要に応じて危険箇所として設定すべき箇所の修正・追加を行います。

旧　種別名（これまで）	新　種別名（これから）	変更事項	水防団の方へ
堤防高	**越水（溢水）**	種別名の変更	危険箇所の情報提供
堤防断面	**堤体漏水**	種別名の変更 評価方法の変更	意見交換を行い、 必要に応じて評価の修正・追加
法崩れ・すべり			
漏水	**基礎地盤漏水**	種別名の変更	意見交換を行い、 必要に応じて評価の修正・追加
水衝・洗掘	水衝・洗掘	変更なし	
工作物	工作物	変更なし	
工事施工	工事施工	変更なし	
新堤防・破堤跡・旧川跡	新堤防・破堤跡・旧川跡	変更なし	
陸閘	陸閘	変更なし	

黒太字：種別名の変更
青太字：種別名・評価方法の変更

越水（溢水）について

- 現況の堤防の高さについて、危険度の評価を行う種別です。
- A評価：計画高水流量規模の洪水の水位が、現況の堤防高を越える箇所。
  B評価：計画高水流量規模の洪水の水位+堤防の計画余裕高の高さが、現況の堤防高を越える箇所。

評定基準	
A	計画高水流量規模の洪水の水位が現況の堤防高を越える箇所。
B	計画高水流量規模の洪水の水位と現況の堤防高との差が堤防の計画余裕高に満たない箇所。



評価イメージ

重要度Aの箇所のイメージ

洪水位が現況の堤防高より高いため、越水する場合は重要度Aとなります。



【参考】計画堤防高（完成後）のイメージ



洪水位は現況の堤防高より低いため越水はしませんが計画上必要な余裕高2mより洪水位が高い場合は重要度Bとなります。

重要度Bの箇所のイメージ



※流下能力不足
堤防が計画通りに完成していても、川底が高いことなどにより洪水があふれてしまう箇所（流下能力不足）もこれに含めています。

堤体漏水について

- 法面のすべりが生じ、天端の陥没・崩壊に至る現象に着目し、危険度の評価を行う種別です。
- 被災履歴、すべり破壊に対する安全性照査の結果、堤防脆弱性（t*）より設定されます。
【堤防断面の評価がなくなり、堤防脆弱性の評価が追加】

指標		評定基準
①被災履歴・点検結果	A	堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災状況が確認できるもの）があり、類似の変状が繰り返し生じている箇所
	B	堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災状況が確認できるもの）があり、安全が確認されていない箇所 機能に支障は生じていないが、進行性がある堤体の変状が集中している箇所
②-1 堤防脆弱性（t*）	A	t*≧0.01 となる箇所のうち、堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴 （被災状況が確認できるもの）がある箇所
	B	t*≧0.01 となる箇所
②-2 すべり破壊に対する安全性照査	A	すべり破壊に対する安全性（Fs）が確保されていない箇所のうち、堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災状況が確認できるもの）がある箇所
	B	すべり破壊に対する安全性（Fs）が確保されていない箇所
③その他堤体漏水が生じる可能性があると考えられる箇所（水防団等のヒアリング）	A	水防団等と意見交換を行い、堤体漏水が生じる可能性が特に高いと考えられる箇所 （堤防断面不足、過去の被災実績など）
	B	水防団等と意見交換を行い、堤体漏水が生じる可能性が高いと考えられる箇所 （堤防断面不足、過去の被災実績など）

堤体漏水による堤防決壊のイメージ



【参考】河川堤防の浸透に対する照査・設計のポイント

堤防脆弱性（t*）の算定方法

$$t^* = \frac{8kH(t)\cdot(t-t_0)}{3\lambda b(t)^2}$$

k :代表透水係数
（代表断面の土質より設定）

λ :空隙率 =0.4

堤体漏水について　−堤防脆弱性（t*）設定方法−

- 堤防脆弱性（t*）とは、堤体内の水の浸透のしやすさを表現した指標です。
- A評価：t*≧0.01となる箇所のうち、堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災状況が確認できるもの）がある箇所
B評価：t*≧0.01となる箇所
- 上記の評価に、水防団の方の意見を反映し、調書を作成します。

評価設定フロー

河川事務所

以下の項目による評価を行い、
堤体漏水（A・B評価）を設定
- 被災履歴・点検結果
- 堤防脆弱性（t*）
- すべり破壊に対する安全性照査

↓

水防団の方と意見交換

↓

来年度の調書作成

堤防脆弱性（t*）設定フロー

検討対象区間の設定	対象：礫堤防ではない有堤区間
ハイドロの設定	整備計画ハイドロを使用
t*の算出	[冠水時間（洪水継続時間）]／［浸透水が裏のりに達するまでの時間］ 堤体内の浸透から漏水に至るまでの時間を考慮

$$t^* = \frac{8kH(t)\cdot(t-t_0)}{3\lambda b(t)^2}$$

k :代表透水係数
（代表断面の土質より設定）

λ :空隙率 =0.4



↓

重要水防箇所の設定	t*の算出結果より、重要水防箇所の評価を設定

基礎地盤漏水について

- 基礎地盤のパイピングが生じ、天端の陥没・崩壊に至る現象に着目し、危険度の評価を行う種別です。
- 被災履歴、基礎地盤のパイピング破壊に対する安全性照査の結果より設定されます。
【これまでの評価方法より変更はなし】

指標		評定基準
①被災履歴・点検結果	A	堤防の機能に支障が生じる基盤漏水に関係する変状の履歴（被災状況が確認できるもの）があり、類似の変状が繰り返し生じている箇所
	B	堤防の機能に支障が生じる基盤漏水に関係する変状の履歴（被災状況が確認できるもの）があり、安全が確認されていない箇所 堤防の機能に支障は生じていないが、進行性がある基盤漏水に関係する変状が集中している箇所
②基礎地盤のパイピング破壊に対する安全性照査 G/W（堤内地地盤の表層が粘性土で被覆されている場合） または、 局所動水勾配i（堤内地地盤の表層が粘性土で被覆されていない場合） ※被覆土層厚が3m以上の基礎地盤には適用しない	A	G/W≦1 または 局所動水勾配i≧0.5　となる箇所のうち、 堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災状況が確認できるもの）がある箇所
	B	G/W≦1 または 局所動水勾配i≧0.5　となる箇所
③その他基礎地盤漏水が生じる可能性があると考えられる箇所 （水防団等のヒアリング）	A	水防団等と意見交換を行い、基盤漏水が生じる可能性が特に高いと考えられる箇所 （過去の被災履歴など）
	B	水防団等と意見交換を行い、基盤漏水が生じる可能性が高いと考えられる箇所 （過去の被災履歴など）

今年度の評価イメージ

重要度Aの箇所のイメージ



基礎地盤漏水による堤防破壊のイメージ



水衝・洗掘、工作物について

≪水衝・洗掘≫

- 水衝部にある堤防の前面の河床が深掘れしていますが、その対策が未施工の箇所です。
- 橋台取り付け部やその他の工作物の突出箇所で、堤防護岸の根固め等が洗われ一部破損していますが、その対策が未施工の箇所です。

指標		評定基準
水衝・洗掘	A	水衝部にある堤防の前面の河床が深掘れしているがその対策が未施工の箇所。 橋台取り付け部やその他の工作物の突出箇所で、堤防護岸の根固め等が洗われ一部破損しているが、その対策が未施工の箇所。 波浪による河岸の決壊等の危険に瀕した実績があるが、その対策が未施工の箇所。
	B	水衝部にある堤防の前面の河床が深掘れにならない程度に洗掘されているが、その対策が未施工の箇所。

評価イメージ



※水衝部
川が曲がっている外側で、水の流れが強くあたる場所のことをいいます。



≪工作物≫

- 河川管理施設等応急対策基準に基づく改善措置が必要な堰・橋梁・樋管その他の工作物の設置されている箇所です。
- 橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等が計画高水流量規模の洪水の水位以下となる箇所です。

指標		評定基準
工作物	A	河川管理施設等応急対策基準に基づく改善措置が必要な堰、橋梁、樋管その他の工作物の設置されている箇所。 橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等が計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮位）以下となる箇所。
	B	橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等と計画高水流量規模の洪水の水位。 （高潮区間の堤防にあっては計画高潮位）との差が堤防の計画余裕高に満たない箇所。

評価イメージ



見直し後の重要水防箇所の評定基準（案）

重　要　水　防　箇　所　評　定　基　準　(案)　(1/2)

種別	重要度等		要注意区間
	A 水防上最も重要な区間	B 水防上重要な区間	
越水 （溢水）	• 計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮位）が現況の堤防高を越える箇所	• 計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮位）と現況の堤防高との差が堤防の計画余裕高に満たない箇所	
堤体漏水	• 堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災状況が確認できるもの）があり、類似の変状が繰り返し生じている箇所 • 堤体の土質、法勾配等からみて堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の生じるおそれがあり、かつ堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災状況が確認できるもの）がある箇所 • 水防団等と意見交換を行い、堤体漏水が生じる可能性が特に高いと考えられる箇所	• 堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災状況が確認できるもの）があり、安全が確認されていない箇所、又は堤防の機能に支障は生じていないが、進行性がある堤体の変状が集中している箇所 • 堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災状況が確認できるもの）はないが、堤体の土質、法勾配等からみて堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の生じるおそれがあると考えられる箇所。水防団等と意見交換を行い、堤体漏水が生じる可能性が高いと考えられる箇所	
基礎地盤漏水	• 堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関係する変状の履歴（被災状況が確認できるもの）があり、類似の変状が繰り返し生じている箇所 • 基礎地盤の土質等からみて堤防の機能に支障が生じる変状の生じるおそれがあり、かつ堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関係する変状の履歴（被災状況が確認できるもの）がある箇所 • 水防団等と意見交換を行い、基礎地盤漏水が生じる可能性が特に高いと考えられる箇所	• 堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関係する変状の履歴（被災状況が確認できるもの）があり、安全が確認されていない箇所、又は堤防の機能に支障は生じていないが、進行性がある基盤漏水に関係する変状が集中している箇所 • 堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関係する変状の履歴（被災状況が確認できるもの）はないが、基礎地盤漏水の土質等からみて堤防の機能に支障が生じる変状の生じるおそれがあると考えられる箇所 • 水防団等と意見交換を行い、基礎地盤漏水が生じる可能性が高いと考えられる箇所	

見直し後の重要水防箇所の評定基準（案）

重　要　水　防　箇　所　評　定　基　準　(案)　(2/2)

種別	重要度等		要注意区間
	A 水防上最も重要な区間	B 水防上重要な区間	
水衝・ 洗掘	• 水衝部にある堤防の前面の河床が深掘れしているが、その対策が未施工の箇所 • 橋台取り付け部やその他の工作物の突出箇所で、堤防護岸の根固め等が洗われ一部破損しているが、その対策が未施工の箇所 • 波浪による河岸の決壊等の危険に瀕した実績があるが、その対策が未施工の箇所	• 水衝部にある堤防の前面の河床が深掘れにならない程度に洗掘されているが、その対策が未施工の箇所	
工作物	• 河川管理施設等応急対策基準に基づく改善措置が必要な堰、橋梁、樋管その他の工作物の設置されている箇所 • 橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等が計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮位）以下となる箇所	• 橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等と計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮位）との差が堤防の計画余裕高に満たない箇所	
工事施工			• 出水期間中に堤防を開削する工事箇所又は仮締切等により本堤に影響を及ぼす箇所
新堤防 ・破堤跡 ・旧川跡			• 新堤防で築造後3年以内の箇所 • 破堤跡又は旧川跡の箇所
陸 閘			• 陸閘が設置されている箇所

（別　紙）

重要水防箇所評定基準（案）

種別	重要度等		要注意区間
	A　水防上最も重要な区間	B　水防上重要な区間	
越水（溢水）	計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮位）が現況の堤防高を越える箇所。	計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮位）と現況の堤防高との差が堤防の計画余裕高に満たない箇所。	
堤体漏水	堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災状況が確認できるもの）があり、類似の変状が繰り返し生じている箇所。 堤体の土質、法勾配等からみて堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の生じるおそれがあり、かつ堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災状況が確認できるもの）がある箇所。 水防団等と意見交換を行い、堤体漏水が生じる可能性が特に高いと考えられる箇所。	堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災状況が確認できるもの）があり、安全が確認されていない箇所、又は堤防の機能に支障は生じていないが、進行性がある堤体の変状が集中している箇所。 堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災状況が確認できるもの）はないが、堤体の土質、法勾配等からみて堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の生じるおそれがあると考えられる箇所。 水防団等と意見交換を行い、堤体漏水が生じる可能性が高いと考えられる箇所。	
基礎地盤漏水	堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関係する変状の履歴（被災状況が確認できるもの）があり、類似の変状が繰り返し生じている箇所。 基礎地盤の土質等からみて堤防の機能に支障が生じる変状の生じるおそれがあり、かつ堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関係する変状の履歴（被災状況が確認できるもの）がある箇所。 水防団等と意見交換を行い、基礎地盤漏水が生じる可能性が特に高いと考えられる箇所。	堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関係する変状の履歴（被災状況が確認できるもの）があり、安全が確認されていない箇所、又は堤防の機能に支障は生じていないが、進行性がある基盤漏水に関係する変状が集中している箇所。 堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関係する変状の履歴（被災状況が確認できるもの）はないが、基礎地盤漏水の土質等からみて堤防の機能に支障が生じる変状の生じるおそれがあると考えられる箇所。 水防団等と意見交換を行い、基礎地盤漏水が生じる可能性が高いと考えられる箇所。	
水衝・洗掘	水衝部にある堤防の前面の河床が深掘れしているが、その対策が未施工の箇所。 橋台取り付け部やその他の工作物の突出箇所で、堤防護岸の根固め等が洗われ一部破損しているが、その対策が未施工の箇所。 波浪による河岸の決壊等の危険に瀕した実績があるが、その対策が未施工の箇所。	水衝部にある堤防の前面の河床が深掘れにならない程度に洗掘されているが、その対策が未施工の箇所。	
工作物	河川管理施設等応急対策基準に基づく改善措置が必要な堰、橋梁、樋管その他の工作物の設置されている箇所。 橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等が計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮位）以下となる箇所。	橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等と計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮位）との差が堤防の計画余裕高に満たない箇所。	
工事施工			出水期間中に堤防を開削する工事箇所又は仮締切等により本堤に影響を及ぼす箇所。
新堤防・破堤跡・旧川跡			新堤防で築造後3年以内の箇所。 破堤跡又は旧川跡の箇所。
陸閘			陸閘が設置されている箇所。

様式－4の1

令和2年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜重点区間＞

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　　要（対象番号）
1	庄内川	越水（溢水） 水衝洗堀	左	4.8　+70 ～ 5　+120	名古屋市中川区下之一色町 名古屋市中川区下之一色町	250	B1　B2
2	庄内川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	左	10.6　+100 ～ 10.8　+70	名古屋市中村区稲葉地町 名古屋市中村区稲葉地町	170	B11　B12　B13　B14
3	庄内川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	左	13.8　+150 ～ 14.2　+20	名古屋市中村区枇杷島町 名古屋市中村区枇杷島町	270	A2　B19　B20　B21
4	庄内川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防	左	14.4　+140 ～ 14.6	名古屋市西区枇杷島 名古屋市西区南堀越	160	A3　B19　B20　B22 注6
5	庄内川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	左	14.6　+170 ～ 15.2　-30	名古屋市西区南堀越 名古屋市西区南堀越	450	B20　B23　B24
6	庄内川	越水（溢水）	左	36.8　+100 ～ 37　+100	瀬戸市鹿乗町 瀬戸市鹿乗町	160	A10　A11
7	庄内川	越水（溢水） 水衝洗堀	左	38　+150 ～ 38.2　+150	瀬戸市鹿乗町 瀬戸市鹿乗町	240	A14　B71
8	土岐川	越水（溢水）	左	56.8　-170 ～ 56.8　+120	土岐市土岐津町土岐口 土岐市土岐津町土岐口	290	B89　B90　B91
			庄 左岸 計			1,990	愛知県：1,700m 岐阜県：290m
9	庄内川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	右	4.2　+120 ～ 4.8　-90	名古屋市中川区下之一色町 名古屋市中川区下之一色町	400	B95　B96　B97
10	庄内川	越水（溢水） 堤体漏水	右	14.2 ～ 14.4　+50	清須市南六軒 清須市南問屋	250	A27　B122　B123　B124 B125

様式－4の1

令和2年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜重点区間＞

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　　要（対象番号）
11	庄内川	越水（溢水） 水衝洗堀 基礎地盤漏水 旧川跡	右	28.0　+170 ～ 29　-10	春日井市上条町 春日井市上条町	770	B168　B170　B171　注30 注31
12	庄内川	越水（溢水）	右	38.8　+40 ～ 39.4　+170	春日井市玉野町 春日井市玉野町	670	A36
13	土岐川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	右	47.2　+120 ～ 47.8　+10	多治見市月見町 多治見市前畑町	540	A37　B194　B195　注38 注39
14	土岐川	越水（溢水）	右	57.4　+72 ～ 57.8　+40	土岐市泉町久尻 土岐市土岐津町高山	370	A42　B207　B208
			右岸計			3,000	愛知県:2,090m 岐阜県:910m
			合計			4,990	愛知県:3,790m 岐阜県:1,200m
	（矢田川）						
			左岸計	0箇所	愛知県:0箇所 岐阜県:0箇所	0	愛知県:0m 岐阜県:0m
15	庄内川 （矢田川）	越水（溢水） 旧川跡	右	6.4　+50 ～ 7.0	名古屋市守山区町南 名古屋市守山区町南	470	A48　A49　B248　B249 注48
			右岸計			470	愛知県:470m 岐阜県:0m
			合計			470	愛知県:470m 岐阜県:0m

様式－4の2

様式－4’の2

（A－3版）

令和2年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

（重要度　A）

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（水防工法）
1	庄内川	基礎地盤漏水	左	14.0 +80 ～ 14.2 +20	名古屋市中村区枇杷島町 名古屋市中村区枇杷島町	130	局所動水勾配i≧0.5 被災履歴あり（対策未施工） （月の輪工）
2	庄内川	基礎地盤漏水	左	14.6 -120 ～ 14.6 -50	名古屋市西区南堀越 名古屋市西区南堀越	70	局所動水勾配i≧0.5 被災履歴あり（対策未施工） （月の輪工）
3	庄内川	越水（溢水）	左	18.0 ～ 18.0 +100	名古屋市北区福徳町 名古屋市北区福徳町	100	暫定堤防 堤防高不足 （積土のう工）
4	庄内川	越水（溢水）	左	21.8 +110 ～ 21.8 +150	名古屋市守山区川西 名古屋市守山区川西	40	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
5	庄内川	基礎地盤漏水	左	22.0 ～ 22.4 +100	名古屋市守山区瀬古 名古屋市守山区瀬古	500	局所動水勾配i≧0.5 被災履歴あり（対策未施工） （月の輪工）
6	庄内川	基礎地盤漏水	左	22.6 +40 ～ 22.8 +10	名古屋市守山区瀬古 名古屋市守山区大字瀬古	170	局所動水勾配i≧0.5 被災履歴あり（対策未施工） （月の輪工）
7	庄内川	水衝洗堀	左	27.4 +50 ～ 27.6 +150	名古屋市守山区竜泉寺 名古屋市守山区竜泉寺	280	暫定堤防 （木流し工）
8	庄内川	越水（溢水）	左	36.2 +10 ～ 36.4	瀬戸市十軒町 瀬戸市鹿乗町	140	暫定堤防 堤防高不足 （積土のう工）
9	庄内川	越水（溢水）	左	36.4 +30 ～ 36.4 +130	瀬戸市鹿乗町 瀬戸市鹿乗町	100	暫定堤防 堤防高不足 （積土のう工）
10	庄内川	越水（溢水）	左	36.4 +150 ～ 36.6 +130	瀬戸市鹿乗町 瀬戸市鹿乗町	260	暫定堤防 堤防高不足 （積土のう工）
削除							

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重複番号	重複延長	図面対象番号	種　別	重要度	左右岸別	位　置	延　長（m）	延長（m）増	延長（m）減	変　更　理　由
		1	漏水	A	左	14.0 +80 ～ 14.2 +20	160		-30	延長の精査
		2	漏水	A	左	14.6 -120 ～ 14.6 -50	70			変更なし
								100		前年度評価の精査（B→A）
		3	堤防高	A	左	21.8 +110 ～ 21.8 +150	80		-40	延長の精査
		4	漏水	A	左	22.0 ～ 22.4 +100	530		-30	延長の精査
		5	漏水	A	左	22.6 +40 ～ 22.8 +10	170			変更なし
		6	水衝洗堀	A	左	27.4 +50 ～ 27.6 +150	300		-20	延長の精査
		7	堤防高	A	左	36.2 +10 ～ 36.4	180		-40	延長の精査
		8	堤防高	A	左	36.4 +30 ～ 36.4 +130	120		-20	延長の精査
		9	堤防高	A	左	36.4 +150 ～ 36.6 +130	190	70		延長の精査
		10	堤防断面	A	左	36.8 +100 ～ 37.0 +100	150		-150	新評定基準により削除

様式－4の2　　様式－4’の2　　（A－3版）

令和2年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

（重要度　A）

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（水防工法）
11	庄内川	越水(溢水)	左	36.8 +100 ～ 37.0 +180	瀬戸市鹿乗町 瀬戸市鹿乗町	240	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)
12	庄内川	越水(溢水)	左	37.2 ～ 37.6 +120	瀬戸市鹿乗町 瀬戸市鹿乗町	510	暫定堤防 堤防高不足 (積土のう工)
削除							
13	庄内川	越水(溢水)	左	38.0 +30 ～ 38.2 +160	瀬戸市鹿乗町 瀬戸市鹿乗町	370	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)
14	土岐川	越水(溢水)	左	47.2 +50 ～ 47.6 +100	多治見市脇之島町 多治見市平和町	440	河積不足 (積土のう工)
15	土岐川	越水(溢水)	左	48.2 +80 ～ 48.4 +100	多治見市平和町 多治見市平和町	230	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)
16	土岐川	越水(溢水)	左	48.6 ～ 48.6 +100	多治見市昭和町 多治見市昭和町	100	H24築堤護岸(嵩上げ) 河積不足 (積土のう工)
17	土岐川	越水(溢水)	左	48.8 +100 ～ 49.4 +100	多治見市広小路 多治見市本町	590	H24築堤護岸(嵩上げ) 河積不足 (積土のう工)
18	土岐川	越水(溢水)	左	50.2 +170 ～ 50.4 +50	多治見市生田町 多治見市生田町	160	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)
19	土岐川	越水(溢水)	左	51.8 +130 ～ 52.0 +20	多治見市山吹町 多治見市山吹町	190	H23築堤(嵩上げ) 堤防高不足 (積土のう工)
20	土岐川	越水(溢水)	左	52.4 +140 ～ 52.6 +100	多治見市山吹町 多治見市山吹町	180	暫定堤防 堤防高不足 (積土のう工)

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重複番号	重複延長	図面対象番号	種　別	重要度	左右岸別	位　置	延　長（m）	延長(m) 増	延長(m) 減	変　更　理　由
		11	堤防高	A	左	36.8 +100 ～ 37.0 +180	260		-20	延長の精査
		12	堤防高	A	左	37.2 ～ 37.6 +120	480	30		延長の精査
		13	堤防断面	A	左	37.2 +100 ～ 37.4 +100	170		-170	新評定基準により削除
		14	堤防高	A	左	38.0 +30 ～ 38.2 +160	370			変更なし
		15	堤防高	A	左	47.2 +50 ～ 47.2 +140	90	350		計算水位による起終点の見直し
		16	堤防高	A	左	48.2 +80 ～ 48.4 +100	230			変更なし
		17	堤防高	A	左	48.6 ～ 49.4 +100	880		-780	計算水位による起終点の見直し (48.6+100～48.8+100:A→B)
								590		計算水位による起終点の見直し (48.6+100～48.8+100:A→B)
		18	堤防高	A	左	50.2 +170 ～ 50.4 +50	100	60		延長の精査
		19	堤防高	A	左	51.8 +130 ～ 52.0 +20	100	90		延長の精査
								180		水位上昇によるB→Aの見直し

様式－4の2　　様式－4’の2　　（A－3版）

令和2年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

（重要度　A）

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（水防工法）	重複区間 重複番号	重複区間 重複延長	前年度重要水防箇所調書 図面対象番号	種　別	重要度	左右岸別	位　置	延　長（m）	延長の増減と変更理由 延長（m） 増	延長（m） 減	変　更　理　由
21	土岐川	越水（溢水）	左	56.2　-10 ～ 56.2　+100	土岐市土岐津町土岐口 土岐市土岐津町土岐口	110	暫定堤防 堤防高不足 （積土のう工）									110		水位上昇によるB→Aの見直し
22	土岐川	越水（溢水）	左	56.2　+150 ～ 56.4　+100	土岐市土岐津町土岐口 土岐市土岐津町土岐口	140	暫定堤防 堤防高不足 （積土のう工）									140		水位上昇によるB→Aの見直し
23	土岐川	越水（溢水）	左	56.6　+100 ～ 57.0　+100	土岐市土岐津町土岐口 土岐市土岐津町土岐口	390	暫定堤防 堤防高不足 （積土のう工）									390		水位上昇によるB→Aの見直し
										20	堤防高	A	左	57.0　-50 ～ 57.4　+30	490		-490	前回評価の精査（A→B）
24	土岐川	越水（溢水）	左	57.4　+100 ～ 57.8　+100	土岐市土岐津町土岐口 土岐市土岐津町高山	380	暫定堤防 堤防高不足 （積土のう工）			21	堤防高	A	左	57.4　+30 ～ 57.8　+150	550		-170	計算水位による起終点の見直し
25	土岐川	越水（溢水）	左	58.0　+100 ～ 59.0　+100	土岐市土岐津町高山 土岐市肥田浅野笠神町	880	暫定堤防 堤防高不足 （積土のう工）			22	堤防高	A	左	57.8　+150 ～ 58.6　+170	820	60		計算水位による起終点の見直し
										23	堤防高	A	左	58.6　+170 ～ 58.8　+30	50		-50	計算水位による起終点の見直し
										24	堤防高	A	左	58.8　+50 ～ 59.0　+80	180		-180	計算水位による起終点の見直し
削除										25	堤防高	A	左	59.0　+80 ～ 59.6　+30	590		-590	計算水位による起終点の見直し
			左岸 計	25箇所	愛知県：13箇所 岐阜県：12箇所	6,700	愛知県：2,910m 岐阜県：3,790m	愛知県 岐阜県 計	0 0 0				左岸 計		愛知県 岐阜県 計	200 1,970 2,170	-520 -2,240 -2,760	愛知県：720m 岐阜県：4,210m ：4,930m
26	庄内川	越水（溢水）	右	0.0 ～ 2.0　+100	名古屋市港区南陽町 名古屋市港区南陽町	2,090	暫定堤防 堤防高不足 （積土のう工）			26	堤防高	A	右	0.0 ～ 1.6	1,570	520		起終点の見直し （1.6～2.0+100：B→A）

様式－4の2　　様式－4’の2　　（A－3版）

令和2年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

（重要度　A）

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（水防工法）
27	庄内川	越水（溢水）	右	2.2　+100 ～ 2.6　+100	名古屋市港区南陽町 名古屋市港区南陽町	410	暫定堤防 堤防高不足 （積土のう工）
削除							
削除							
削除							
28	庄内川	基礎地盤漏水	右	21.8　+125 ～ 21.8　+195	名古屋市北区楠味鋺 名古屋市北区楠味鋺	70	局所動水勾配i≧0.5 被災履歴あり（対策未施工） （月の輪工）
29	庄内川	基礎地盤漏水	右	23.8　-30 ～ 23.8　+60	春日井市長塚町 春日井市長塚町	90	局所動水勾配i≧0.5 被災履歴あり（対策未施工） （月の輪工）
30	庄内川	越水（溢水）	右	34.4　-10 ～ 34.6　+100	春日井市気噴町 春日井市気噴町	190	暫定堤防 堤防高不足 （積土のう工）
削除							
31	庄内川	越水（溢水）	右	39.0　+100 ～ 39.4　+100	春日井市玉野町 春日井市玉野町	360	暫定堤防 堤防高不足 （積土のう工）
32	土岐川	越水（溢水）	右	47.2　+120 ～ 47.8　+10	多治見市月見町 多治見市前畑町	540	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
33	土岐川	越水（溢水）	右	48.6　+60 ～ 49.4　+100	多治見市栄町 多治見市大正町	800	H25築堤（嵩上げ） 河積不足 （積土のう工）

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重複番号	重複延長	図面対象番号	種　別	重要度	左右岸別	位　置	延　長（m）	延長（m）増	延長（m）減	変　更　理　由
								410		前回評価の精査（B→A）
		27	堤防断面	A	右	14.4 ～ 14.4　+30	30		-30	新評定基準により削除
		28	漏水	A	右	16.2　+115 ～ 16.4　-75	10		-10	被災履歴あり対策未施工であるが局所動水勾配OKであるため、 A⇒B
		29	堤防高	A	右	21.8　+120 ～ 21.8　+180	70		-70	根拠不明のため（A→B）
		30	漏水	A	右	21.8　+125 ～ 21.8　+195	70			変更なし
		31	漏水	A	右	23.8　-30 ～ 23.8　+60	90			変更なし
		32	堤防高	A	右	34.4　-10 ～ 34.6　+100	310		-120	延長の精査
		33	堤防高	A	右	36.6　+160 ～ 37　+180	430		-430	堤内地盤高が計算水位よりも高い、かつ堤防状況を堀込と判断したため、A→対象外とした
		34	堤防高	A	右	38.8　+50 ～ 39.4　+100	630		-270	水位低下による評価区間見直し （38.8+50～39+100：A→B）
		35	堤防高	A	右	47.2　+120 ～ 47.8　+10	560		-20	延長の精査
		36	堤防高	A	右	48.6　+60 ～ 49.6　+100	1,000		-200	計算水位による起終点の見直し

様式－4の2　　様式－4’の2　　（A－3版）

令和2年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

（重要度　A）

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（水防工法）	重複区間 重複番号	重複区間 重複延長	前年度重要水防箇所調書 図面対象番号	種　別	重要度	左右岸別	位　置	延　長（m）	延長の増減と変更理由 延長（m） 増	延長（m） 減	変　更　理　由
34	土岐川	越水（溢水）	右	49.8　+180 ～ 50.4　+70	多治見市上山町 多治見市上山町	450	H24築堤（嵩上げ） 河積不足 （積土のう工）			37	堤防高	A	右	49.8　+180 ～ 50.4　+70	400	50		延長の精査
35	土岐川	越水（溢水）	右	51.6　+110 ～ 51.8　+160	多治見市弁天町 多治見市虎渓山町	280	H24築堤（嵩上げ） 河積不足 （積土のう工）			38	堤防高	A	右	51.6　+110 ～ 51.8　+160	250	30		延長の精査
36	土岐川	越水（溢水）	右	52.6　+120 ～ 52.8　+50	多治見市虎渓山町 多治見市東栄町	110	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）			39	堤防高	A	右	52.6　+120 ～ 52.8　+50	120		-10	延長の精査
37	土岐川	越水（溢水）	右	56.2　-100 ～ 56.2　+100	土岐市泉町久尻 土岐市泉町久尻	200	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）									200		水位上昇による評価見直し（B→A）
38	土岐川	越水（溢水）	右	56.6　+100 ～ 57.0　+70	土岐市泉町久尻 土岐市泉町久尻	320	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）			40	堤防高	A	右	56.6　+100 ～ 57.0　+70	320			変更なし
削除										41	堤防高	A	右	57.0　+70 ～ 57.4　+30	360		-360	前回評価の精査（A→B）
削除										42	堤防高	A	右	57.4　+30 ～ 57.4　+140	110		-110	前回評価の精査（A→B）
39	土岐川	越水（溢水）	右	57.6　-100 ～ 57.6　+100	土岐市泉町大富 土岐市泉町大富	200	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）									200		前回評価の精査（B→A）
40	土岐川	越水（溢水）	右	58.0　+80 ～ 58.2　+190	土岐市土岐津町高山 土岐市土岐津町高山	290	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）			43	堤防高	A	右	58.0　+80 ～ 58.2　+190	300		-10	延長の精査
41	土岐川	越水（溢水）	右	58.8　+40 ～ 59.0	土岐市泉町大富 土岐市泉町河合	170	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）			44	堤防高	A	右	58.8　+40 ～ 59.0	270		-100	延長の精査
42	土岐川	越水（溢水）	右	59.0 ～ 59.2	土岐市泉町河合 土岐市泉町河合	240	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）			45	堤防高	A	右	59.0 ～ 59.2	230	10		延長の精査

様式－4の2　　様式－4’の2　　（A－3版）

令和2年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

（重要度　A）

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（水防工法）	重複区間 重複番号	重複区間 重複延長	前年度重要水防箇所調書 図面対象番号	種　別	重要度	左右岸別	位　置	延　長（m）	延長の増減と変更理由 延長（m） 増	延長（m） 減	変　更　理　由
43	土岐川	越水（溢水）	右	59.2 ～ 59.4 +80	土岐市泉町河合 土岐市泉町河合	280	河積不足 （積土のう工）			46	堤防高	A	右	59.2 ～ 59.4 +80	260	20		延長の精査
44	土岐川	越水（溢水）	右	59.4 +80 ～ 59.6 +30	土岐市泉町河合 土岐市泉町河合	140	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）			47	堤防高	A	右	59.4 +80 ～ 59.6 +30	140			変更なし
			右岸計	19箇所	愛知県：6箇所 岐阜県：13箇所	7,230	愛知県：3,210m 岐阜県：4,020m	愛知県 岐阜県 計	0 0 0				右岸計		愛知県 岐阜県 計	930 510 1,440	−930 −810 −1,740	愛知県：1,860m 岐阜県：1,320m ：3,180m
			合計	44箇所	愛知県：19箇所 岐阜県：25箇所	13,930	愛知県：6,120m 岐阜県：7,810m	愛知県 岐阜県 計	0 0 0				合計		愛知県 岐阜県 計	1,130 2,480 3,610	−1,450 −3,050 −4,500	愛知県：2,580m 岐阜県：5,530m ：8,110m
			愛知県内訳		水衝洗堀 基礎地盤漏水	280 1,030												

様式－4の2　　様式－4’の2　　（A－3版）

令和2年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

（重要度　A）

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（水防工法）	重複区間 重複番号	重複区間 重複延長	前年度重要水防箇所調書 図面対象番号	種　別	重要度	左右岸別	位　置	延　長（m）	延長の増減と変更理由 延長（m） 増	減	変　更　理　由
					堤体漏水 越水（溢水）	0 4,810												
			岐阜県内訳		水衝洗堀 基礎地盤漏水	0 0												
					堤体漏水 越水（溢水）	0 7,810												
					計	13,930												
	（矢田川）																	
			左岸 計	0箇所	愛知県:0箇所 岐阜県:0箇所	0	愛知県:0m 岐阜県:0m	愛知県 岐阜県 計	0 0 0				左岸 計		愛知県 岐阜県 計	0 0 0	0 0 0	愛知県:0m 岐阜県:0m :0m
削除										48	堤防断面	A	右	6.4　+50 ～ 6.8　+100	380		-380	新評定基準により削除
45	庄内川 （矢田川）	越水（溢水）	右	6.4　+60 ～ 6.6　+100	名古屋市守山区町南 名古屋市守山区町南	160	暫定堤防 堤防高不足 （積土のう工）			49	堤防高	A	右	6.4　+60 ～ 6.6　+100	200		-40	延長の精査
			右岸 計	1箇所	愛知県:1箇所 岐阜県:0箇所	160	愛知県:160m 岐阜県:0m	愛知県 岐阜県 計	0 0 0				右岸 計		愛知県 岐阜県 計	0 0 0	-420 0 -420	愛知県:420m 岐阜県:0m :420m
			合計	1箇所	愛知県:1箇所 岐阜県:0箇所	160	愛知県:160m 岐阜県:0m	愛知県 岐阜県 計	0 0 0				合計		愛知県 岐阜県 計	0 0 0	-420 0 -420	愛知県:420m 岐阜県:0m :420m
			愛知県内訳		水衝洗堀 基礎地盤漏水	0 0												

様式－4の2　　様式－4’の2　　（A－3版）

令和2年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

（重要度　A）

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（水防工法）
					堤体漏水	0	
					越水（溢水）	160	
			岐阜県内訳		水衝洗堀	0	
					基礎地盤漏水	0	
					堤体漏水	0	
					越水（溢水）	0	
					計	160	

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重複番号	重複延長	図面対象番号	種　別	重要度	左右岸別	位　置	延　長（m）	延長（m） 増	延長（m） 減	変　更　理　由

様式－4の2　　様式－4’の2　　（A－3版）

令和2年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

（重要度　B）

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（水防工法）
1	庄内川	堤体漏水	左	4.0 +130 ～ 5.4 +150	名古屋市中川区下之一色町 ～ 名古屋市中川区中須町	1,420	詳細点検Fs OUT (シート張り工)
2	庄内川	基礎地盤漏水	左	4.0 +130 ～ 5.4 +150	名古屋市中川区下之一色町 ～ 名古屋市中川区中須町	1,420	局所動水勾配i≧0.5 (月の輪工)
3	庄内川	越水（溢水）	左	4.4 −100 ～ 4.4 +100	名古屋市中川区下之一色町 ～ 名古屋市中川区下之一色町	200	堤防高不足 (積土のう工)
4	庄内川	越水（溢水）	左	4.6 +100 ～ 5.4	名古屋市中川区下之一色町 ～ 名古屋市中川区中須町	680	堤防高不足 (積土のう工)
5	庄内川	水衝洗堀	左	4.8 +110 ～ 5.0 +120	名古屋市中川区下之一色町 ～ 名古屋市中川区下之一色町	210	洗堀の未施工 (木流し工)
6	庄内川	越水（溢水）	左	5.4 +170 ～ 5.6 +100	名古屋市中川区中須町 ～ 名古屋市中川区中須町	150	河積不足 (積土のう工)
7	庄内川	越水（溢水）	左	5.8 +100 ～ 6.0 +100	名古屋市中川区中須町 ～ 名古屋市中川区中須町	170	河積不足 (積土のう工)
8	庄内川	堤体漏水	左	6.4 +50 ～ 6.6 −20	名古屋市中川区中須町 ～ 名古屋市中川区本前田町	190	詳細点検Fs OUT (シート張り工)
9	庄内川	基礎地盤漏水	左	6.4 +50 ～ 6.6 −20	名古屋市中川区中須町 ～ 名古屋市中川区本前田町	190	局所動水勾配i≧0.5 (月の輪工)
10	庄内川	越水（溢水）	左	6.4 +50 ～ 6.6 +130	名古屋市中川区中須町 ～ 名古屋市中川区本前田町	340	河積不足 (積土のう工)
削除							

重複区間 重複番号	重複区間 重複延長	前年度重要水防箇所調書 図面対象番号	種　別	重要度	左右岸別	位　置	延　長（m）	延長の増減と変更理由 延長（m） 増	減	変　更　理　由
								1,420		新評定基準により追加
	1,420							1,420		新評定基準により追加
	200	1	堤防高	B	左	3.8 +134 ～ 5.4	1,470		−1,270	水位低下による評価区間見直し (4.0k～4.2k：B→対象外)
	680							680		
	210	2	水衝洗堀	B	左	4.8 +110 ～ 5.0 +120	210			変更なし
		3	堤防高	B	左	5.4 +170 ～ 6.4 +22	790		−640	水位低下による評価区間見直し (5.8k,6.2k：B→対象外)
								170		
		4	法崩れすべり	B	左	6.4 +50 ～ 6.6 −20	190			変更なし
	190							190		新評定基準により追加
	190	5	堤防高	B	左	6.4 +50 ～ 6.6 +130	340			変更なし
		6	堤防断面	B	左	6.4 +110 ～ 6.6 +170	280		−280	新評定基準により削除

様式－4の2　　様式－4’の2　　（A－3版）

令和2年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

（重要度　B）

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（水防工法）	重複区間 重複番号	重複区間 重複延長	前年度重要水防箇所調書 図面対象番号	種　別	重要度	左右岸別	位　置	延　長（m）	延長の増減と変更理由 延長（m） 増	減	変　更　理　由
11	庄内川	越水（溢水）	左	6.6　+130 ～ 6.8　+40	名古屋市中川区本前田町 名古屋市中川区横井	120	H26.5築堤（嵩上げ） 河積不足 （積土のう工）			7	堤防高	B	左	6.6　+130 ～ 6.8　+40	120			変更なし
12	庄内川	越水（溢水）	左	6.8　+70 ～ 6.8　+100	名古屋市中川区横井 名古屋市中川区横井	30	H26.7築堤（嵩上げ） 河積不足 （積土のう工）			8	堤防高	B	左	6.8　+70 ～ 7.2　+20	360		-330	前回評価の精査
13	庄内川	越水（溢水）	左	7.2　+120 ～ 9.4　+100	名古屋市中村区横井町 名古屋市中村区岩塚町	2,330	堤防高・河積不足 （積土のう工）			9	堤防高	B	左	7.2　+120 ～ 10.2　+100	2,940		-610	水位低下による評価区間見直し （9.6k：B→対象外）
14	庄内川	水衝洗堀	左	8.4　+50 ～ 8.6	名古屋市中村区岩塚町 名古屋市中村区岩塚町	360	洗堀の未施工 （木流し工）		360	10	水衝洗堀	B	左	8.4　+50 ～ 8.6	280	80		延長の精査
15	庄内川	堤体漏水	左	8.8　+100 ～ 9.4　+100	名古屋市中村区岩塚町 名古屋市中村区岩塚町	710	詳細点検Fs OUT （シート張り工）		710							710		新評定基準により追加
16	庄内川	基礎地盤漏水	左	8.8　+100 ～ 9.4　+100	名古屋市中村区岩塚町 名古屋市中村区岩塚町	710	局所動水勾配i≧0.5 （月の輪工）		710							710		新評定基準により追加
17	庄内川	堤体漏水	左	9.4　+100 ～ 10.2　+100	名古屋市中村区岩塚町 名古屋市中村区稲葉地町	590	t*≧0.01 詳細点検Fs OUT （シート張り工）		590							590		新評定基準により追加
18	庄内川	基礎地盤漏水	左	9.4　+100 ～ 10.6	名古屋市中村区岩塚町 名古屋市中村区稲葉地町	820	局所動水勾配i≧0.5 （月の輪工）									820		新評定基準により追加
19	庄内川	越水（溢水）	左	9.6　+100 ～ 10.2　+100	名古屋市中村区稲葉地町 名古屋市中村区稲葉地町	410	河積不足 （積土のう工）		410							410		水位低下による評価区間見直し （9.6k：B→対象外）
20	庄内川	堤体漏水	左	10.2　+100 ～ 10.6	名古屋市中村区稲葉地町 名古屋市中村区稲葉地町	230	詳細点検Fs OUT （シート張り工）		230							230		新評定基準により追加
21	庄内川	越水（溢水）	左	10.4　+100 ～ 10.8　+2	名古屋市中村区稲葉地町 名古屋市中村区稲葉地町	300	堤防高不足 （積土のう工）		100	11	堤防高	B	左	10.4　+100 ～ 10.8　+2	320		-20	延長の精査

様式－4の2　　様式－4’の2　　（A－3版）

令和2年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

（重要度　B）

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（水防工法）
削除							
22	庄内川	越水（溢水）	左	10.8 +2 ～ 11.6 +100	名古屋市中村区稲葉地町 ～ 名古屋市中村区稲葉地町	900	H24築堤護岸（嵩上げ）堤防高・河積不足（積土のう工）
23	庄内川	堤体漏水	左	11.6 ～ 11.8 +40	名古屋市中村区稲葉地町 ～ 名古屋市中村区稲葉地町	240	詳細点検Fs OUT（シート張り工）
24	庄内川	基礎地盤漏水	左	11.6 ～ 11.8 +40	名古屋市中村区稲葉地町 ～ 名古屋市中村区稲葉地町	240	局所動水勾配i≧0.5 被災履歴あり（暫定対策）（月の輪工）
25	庄内川	越水（溢水）	左	11.6 +100 ～ 13.6 +100	名古屋市中村区稲葉地町 ～ 名古屋市中村区日比津町	1,900	H23築堤（嵩上げ）堤防高・河積不足（積土のう工）
26	庄内川	堤体漏水	左	13.4 +20 ～ 13.6 −20	名古屋市中村区日比津町 ～ 名古屋市中村区日比津町	160	t*≧0.01 詳細点検Fs OUT（シート張り工）
27	庄内川	基礎地盤漏水	左	13.4 +20 ～ 13.6 −20	名古屋市中村区日比津町 ～ 名古屋市中村区日比津町	160	局所動水勾配i≧0.5（月の輪工）
削除							
28	庄内川	堤体漏水	左	13.8 ～ 14.6 +130	名古屋市中村区枇杷島町 ～ 名古屋市西区南堀越	1,010	詳細点検Fs OUT（シート張り工）
29	庄内川	基礎地盤漏水	左	13.8 ～ 14.0 +80	名古屋市中村区枇杷島町 ～ 名古屋市中村区枇杷島町	280	局所動水勾配i≧0.5 被災履歴あり（暫定対策）（月の輪工）
30	庄内川	基礎地盤漏水	左	14.2 +20 ～ 14.6 −120	名古屋市中村区枇杷島町 ～ 名古屋市西区南堀越	340	局所動水勾配i≧0.5 被災履歴あり（暫定対策）（月の輪工）

重複区間 重複番号	重複区間 重複延長	前年度重要水防箇所調書 図面対象番号	種　別	重要度	左右岸別	位　置	延　長（m）	延長の増減と変更理由 延長（m） 増	減	変　更　理　由
		12	漏水	B	左	10.8 −90 ～ 10.8 +70	160		−160	対策済みにより削除
		14	堤防高	B	左	10.8 +2 ～ 11.6 +100	870	30		延長の精査
	100	13	法崩れすべり	B	左	10.8 −50 ～ 11.8 +40	1,090		−850	対策済み区間を考慮
	240	16	漏水	B	左	11.8 −90 ～ 11.8	90	150		堤防詳細点検に基づく区間起終点の精査
	140	15	堤防高	B	左	11.6 +100 ～ 13.6	1,760	140		水位低下による評価区間見直し（13.8k～14.0k,14.4k:B→対象外）
	160	17	法崩れすべり	B	左	13.4 +20 ～ 13.6 −20	150	10		延長の精査
	160							160		新評定基準により追加
		18	堤防高	B	左	13.6 ～ 13.8 +100	250		−250	水位低下による評価区間見直し（13.8k～14.0k,14.4k:B→対象外）
		19	法崩れすべり	B	左	13.8 ～ 14.6 +130	1,040		−30	区間の精査
	280	21	漏水	B	左	13.8 +150 ～ 14.0 +80	130	150		堤防詳細点検に基づく区間起終点の精査
	340							340		新評定基準により追加

様式－4の2　　様式－4'の2　　（A－3版）

令和2年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

（重要度　B）

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（水防工法）	重複区間 重複番号	重複区間 重複延長	前年度重要水防箇所調書 図面対象番号	種　別	重要度	左右岸別	位　置	延　長（m）	延長の増減と変更理由 延長(m) 増	延長(m) 減	変　更　理　由
31	庄内川	越水（溢水）	左	14.4　+100 ～ 15.8　+40	名古屋市西区枇杷島 名古屋市西区堀越	1,500	H23築堤（嵩上げ） 堤防高・河積不足 （積土のう工）		330	20	堤防高	B	左	13.8　+100 ～ 15.8　+40	2,080		-580	水位低下による評価区間見直し （13.8k～14.0k,14.4k：B→対象外）
32	庄内川	基礎地盤漏水	左	14.6　-50 ～ 14.6　+130	名古屋市西区南堀越 名古屋市西区南堀越	180	局所動水勾配i≧0.5 被災履歴あり（暫定対策） （月の輪工）		180							180		新評定基準により追加
削除										22	堤防断面	B	左	14.4　+100 ～ 14.6	190		-190	新評定基準により削除
33	庄内川	堤体漏水	左	14.6　+170 ～ 15.2　-30	名古屋市西区南堀越 名古屋市西区南堀越	450	詳細点検Fs OUT H26.5築堤（嵩上げ） （シート張り工）		450	23	法崩れすべり	B	左	14.6　+170 ～ 15.2　-30	430	20		区間の精査
34	庄内川	基礎地盤漏水	左	14.6　+170 ～ 15.2　-30	名古屋市西区南堀越 名古屋市西区南堀越	450	局所動水勾配i≧0.5 H26.5築堤（嵩上げ） （月の輪工）		450	24	漏水	B	左	15.0　+80 ～ 15.0　+180	90	360		堤防詳細点検に基づく区間起終点の精査
35	庄内川	堤体漏水	左	15.6　+60 ～ 16.0	名古屋市西区堀越 名古屋市西区堀越	340	t*≧0.01 詳細点検Fs OUT （シート張り工）		170	25	法崩れすべり	B	左	15.6　+60 ～ 16.0	340			変更なし
36	庄内川	基礎地盤漏水	左	15.6　+60 ～ 16.0	名古屋市西区堀越 名古屋市西区堀越	340	局所動水勾配i≧0.5 （月の輪工）		340							340		新評定基準により追加
37	庄内川	越水（溢水）	左	15.8　+120 ～ 16.2　+100	名古屋市西区堀越 名古屋市西区堀越	370	暫定堤防 堤防高不足 （積土のう工）		90	26	堤防高	B	左	15.8　+120 ～ 16.2　+100	340	30		延長の精査
38	庄内川	堤体漏水	左	16.2　-40 ～ 16.4　+80	名古屋市西区堀越 名古屋市西区堀越	310	t*≧0.01 詳細点検Fs OUT （シート張り工）		140	27	法崩れすべり	B	左	16.2　-40 ～ 16.4　+80	300	10		延長の精査
39	庄内川	基礎地盤漏水	左	16.2　-40 ～ 16.4　+80	名古屋市西区堀越 名古屋市西区堀越	310	局所動水勾配i≧0.5 （月の輪工）		310							310		新評定基準により追加
40	庄内川	越水（溢水）	左	16.2　+100 ～ 17.2　+170	名古屋市西区堀越 名古屋市西区名塚町	1,010	堤防高・河積不足 （積土のう工）		170	28	堤防高	B	左	16.2　+100 ～ 17.2　+170	1,000	10		延長の精査

様式－4の2　　様式－4'の2　　（A－3版）

令和2年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

（重要度　B）

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（水防工法）
41	庄内川	越水（溢水）	左	17.2　+170 ～ 17.8　+100	名古屋市西区名塚町 名古屋市西区稲生町	490	暫定堤防 堤防高・河積不足 （積土のう工）
削除							
42	庄内川	堤体漏水	左	17.6　+60 ～ 18.0	名古屋市西区稲生町 名古屋市北区福徳町	300	詳細点検Fs OUT （シート張り工）
43	庄内川	越水（溢水）	左	18.0　+100 ～ 19.4　+100	名古屋市北区福徳町 名古屋市北区中切町	1,410	暫定堤防 堤防高・河積不足 （積土のう工）
44	庄内川	水衝洗堀	左	18.2　+100 ～ 18.2　+170	名古屋市北区福徳町 名古屋市北区福徳町	70	水衝の暫定施工 （木流し工）
45	庄内川	水衝洗堀	左	18.6　+20 ～ 18.6　+170	名古屋市北区福徳町 名古屋市北区福徳町	150	水衝の暫定施工 （木流し工）
46	庄内川	越水（溢水）	左	19.6　+50 ～ 20.4　+60	名古屋市北区成願寺 名古屋市北区成願寺	800	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
削除							
47	庄内川	越水（溢水）	左	20.4　+130 ～ 20.8　+100	名古屋市北区成願寺 名古屋市北区成願寺	460	H25築堤（嵩上げ） 河積不足 （積土のう工）
削除							

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重複番号	重複延長	図面対象番号	種　別	重要度	左右岸別	位　置	延　長（m）	延長（m）増	延長（m）減	変　更　理　由
		29	堤防高	B	左	17.2　+170 ～ 17.4　+30	60	430		前回評価の精査
		30	堤防断面	B	左	17.4　+180 ～ 18.0	350		−350	新評定基準により削除
	230	31	法崩れすべり	B	左	17.6　+60 ～ 18.0	280	20		延長の精査
		32	堤防高	B	左	18.0 ～ 19.4　+100	1,500		−90	前年度評価の精査（18.0k:B→A）
		33	堤防断面	B	左	18.0 ～ 19.4　+100	1,500		−1,500	新評定基準により削除
	70	34	水衝洗堀	B	左	18.2　+100 ～ 18.2　+170	70			変更なし
	150	35	水衝洗堀	B	左	18.6　+20 ～ 18.6　+170	150			変更なし
		36	堤防高	B	左	19.6　+50 ～ 20.4　+60	780	20		延長の精査
		37	堤防断面	B	左	19.6　+100 ～ 20.4　+60	750		−750	新評定基準により削除
		38	堤防高	B	左	20.4　+130 ～ 20.8　+100	430	30		延長の精査
		39	堤防断面	B	左	20.4　+130 ～ 20.8　+100	430		−430	新評定基準により削除

様式－4の2　　様式－4’の2　　（A－3版）

令和2年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

（重要度　B）

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（水防工法）
48	庄内川	越水（溢水）	左	20.8　+100 ～ 21.6	名古屋市北区成願寺 名古屋市守山区川西	680	H24築堤（嵩上げ） 河積不足 （積土のう工）
49	庄内川	越水（溢水）	左	21.6　+50 ～ 21.8　+110	名古屋市守山区川西 名古屋市守山区川西	280	河積不足 （積土のう工）
50	庄内川	堤体漏水	左	21.8　+80 ～ 22.0　-60	名古屋市守山区川西 名古屋市守山区瀬古	130	t*≧0.01 詳細点検Fs OUT （シート張り工）
51	庄内川	基礎地盤漏水	左	21.8　+80 ～ 22.0　-60	名古屋市守山区川西 名古屋市守山区瀬古	130	局所動水勾配i≧0.5 （月の輪工）
削除							
52	庄内川	越水（溢水）	左	21.8　+150 ～ 22.4　+80	名古屋市守山区川西 名古屋市守山区瀬古	600	暫定堤防 堤防高・河積不足 （積土のう工）
53	庄内川	堤体漏水	左	22.0　-60 ～ 23.2　-20	名古屋市守山区瀬古 名古屋市守山区幸心	1,210	t*≧0.01 詳細点検Fs OUT （シート張り工）
54	庄内川	基礎地盤漏水	左	22.0　-60 ～ 22.0	名古屋市守山区瀬古 名古屋市守山区瀬古	60	局所動水勾配i≧0.5 （月の輪工）
55	庄内川	越水（溢水）	左	22.4　+80 ～ 23.0　+70	名古屋市守山区瀬古 名古屋市守山区大字瀬古	590	河積不足 （積土のう工）
56	庄内川	基礎地盤漏水	左	22.4　+100 ～ 22.6　+40	名古屋市守山区瀬古 名古屋市守山区瀬古	140	局所動水勾配i≧0.5 （月の輪工）

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重複番号	重複延長	図面対象番号	種　別	重要度	左右岸別	位　置	延　長（m）	延長（m）増	延長（m）減	変　更　理　由
		40	堤防高	B	左	20.8　+100 ～ 21.6	700		-20	延長の精査
	10	41	堤防高	B	左	21.6　+50 ～ 21.8　+110	300		-20	延長の精査
	70	42	法崩れすべり	B	左	21.8　+80 ～ 22.0　-60	110	20		延長の精査
	130							130		新評定基準により追加
		43	堤防断面	B	左	21.8　+120 ～ 22.8	910		-910	新評定基準により削除
	600	44	堤防高	B	左	21.8　+150 ～ 22.4　+80	540	60		延長の精査
	670	45	法崩れすべり	B	左	22.0　-60 ～ 22.2　+60	310	900		延長の精査
	60							60		堤防詳細点検に基づく区間起終点の精査
		46	法崩れすべり	B	左	22.2　+60 ～ 23.2　-20	920		-920	延長の精査
	590	47	堤防高	B	左	22.4　+80 ～ 23.0　+70	570	20		延長の精査
	140	48	漏水	B	左	22.6　-100 ～ 22.6　+30	140			堤防詳細点検に基づく区間起終点の精査

様式－4の2　　様式－4’の2　　（A－3版）

令和2年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

（重要度　B）

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（水防工法）
57	庄内川	基礎地盤漏水	左	22.8 +10 ～ 23.2 -20	名古屋市守山区大字瀬古 名古屋市守山区幸心	340	局所動水勾配i≧0.5 (月の輪工)
58	庄内川	越水(溢水)	左	23.0 +170 ～ 23.2 +30	名古屋市守山区大字瀬古 名古屋市守山区幸心	30	河積不足 (積土のう工)
59	庄内川	越水(溢水)	左	23.2 +30 ～ 23.8 +40	名古屋市守山区幸心 名古屋市守山区川宮町	610	暫定堤防 堤防高不足 (積土のう工)
60	庄内川	堤体漏水	左	23.2 +30 ～ 24.4 +50	名古屋市守山区幸心 名古屋市守山区川宮町	1,260	t*≧0.01 (シート張り工)
削除							
61	庄内川	越水(溢水)	左	23.8 +40 ～ 25.0 +100	名古屋市守山区川宮町 名古屋市守山区川上町	1,240	河積不足 (積土のう工)
62	庄内川	基礎地盤漏水	左	23.8 +60 ～ 24.4	名古屋市守山区川宮町 名古屋市守山区川宮町	590	被災履歴あり(暫定施工) (月の輪工)
63	庄内川	堤体漏水	左	24.4 +50 ～ 24.8 +170	名古屋市守山区川宮町 名古屋市守山区川上町	450	t*≧0.01 詳細点検Fs OUT (シート張り工)
64	庄内川	基礎地盤漏水	左	24.4 +50 ～ 24.8 +170	名古屋市守山区川宮町 名古屋市守山区川上町	450	局所動水勾配i≧0.5 (月の輪工)
65	庄内川	堤体漏水	左	25.2 +39 ～ 25.4 -10	名古屋市守山区川上町 名古屋市守山区川上町	160	t*≧0.01 詳細点検Fs OUT (シート張り工)
66	庄内川	基礎地盤漏水	左	25.2 +39 ～ 25.4 -10	名古屋市守山区川上町 名古屋市守山区川上町	160	局所動水勾配i≧0.5 (月の輪工)

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重複番号	重複延長	図面対象番号	種　別	重要度	左右岸別	位　置	延　長（m）	延長(m) 増	延長(m) 減	変　更　理　由
	340									新評定基準により追加
		49	堤防高	B	左	23.0 +170 ～ 23.2 +30	50		-20	延長の精査
	610	50	堤防高	B	左	23.2 +30 ～ 23.8 +40	610			変更なし
								1,260		新評定基準により追加
		51	堤防断面	B	左	23.2 +30 ～ 23.4 +100	270		-270	新評定基準により削除
	660	52	堤防高	B	左	23.8 +40 ～ 25.0 +100	1,220	20		延長の精査
	590	53	漏水	B	左	23.8 +60 ～ 24.4	480	110		延長の精査
	450	54	法崩れすべり	B	左	24.4 +50 ～ 24.8 +170	470		-20	延長の精査
	450							450		新評定基準により追加
	80	55	法崩れすべり	B	左	25.2 +39 ～ 25.4 -10	170		-10	延長の精査
	160							160		新評定基準により追加

様式－4の2　　様式－4'の2　　（A－3版）

令和2年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

（重要度　B）

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（水防工法）
67	庄内川	越水（溢水）	左	25.2　+120 ～ 25.6　+160	名古屋市守山区川上町 名古屋市守山区川東山	440	河積不足 （積土のう工）
68	庄内川	水衝洗堀	左	25.2　+160 ～ 25.4　+50	名古屋市守山区川上町 名古屋市守山区川上町	100	洗堀の暫定施工 （木流し工）
69	庄内川	堤体漏水	左	27.8　+100 ～ 30.2	名古屋市守山区大字吉根 名古屋市守山区大字吉根	1,780	詳細点検Fs OUT （シート張り工）
70	庄内川	基礎地盤漏水	左	27.8　+100 ～ 30.2	名古屋市守山区大字吉根 名古屋市守山区大字吉根	1,780	局所動水勾配i≧0.5 （月の輪工）
71	庄内川	越水（溢水）	左	27.8　+100 ～ 28.0　+100	名古屋市守山区大字吉根 名古屋市守山区大字吉根	300	河積不足 （積土のう工）
72	庄内川	越水（溢水）	左	28.2　+100 ～ 29.2　+80	名古屋市守山区大字吉根 名古屋市守山区大字吉根	690	河積不足 （積土のう工）
73	庄内川	越水（溢水）	左	29.4　+140 ～ 29.6　+100	名古屋市守山区大字吉根 名古屋市守山区大字吉根	90	堤防高・河積不足 （積土のう工）
74	庄内川	水衝洗堀	左	31.2　+50 ～ 31.2　+190	名古屋市守山区深沢 名古屋市守山区深沢	140	洗堀の未施工 （木流し工）
75	庄内川	越水（溢水）	左	31.4　+100 ～ 31.8　+100	名古屋市守山区大字下志段味 名古屋市守山区大字下志段味	370	河積不足 （積土のう工）
76	庄内川	越水（溢水）	左	32.2 ～ 32.2　+100	名古屋市守山区大字下志段味 名古屋市守山区大字下志段味	100	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
削除							

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重複番号	重複延長	図面対象番号	種　別	重要度	左右岸別	位　置	延　長（m）	延長（m）増	延長（m）減	変　更　理　由
		56	堤防高	B	左	25.2　+120 ～ 25.6　+160	460		-20	延長の精査
	100	57	水衝洗堀	B	左	25.2　+160 ～ 25.4　+50	100			変更なし
								1,780		新評定基準により追加
	1,780							1,780		新評定基準により追加
	300	58	堤防高	B	左	27.8　+100 ～ 29.2　+80	1,070		-770	前回評価の精査 （28.0k+100～28.2k+100：B→除外）
	690							690		
	90	59	堤防高	B	左	29.4　+140 ～ 29.8　+100	300		-210	前回評価の精査
		60	水衝洗堀	B	左	31.2　+50 ～ 31.2　+190	140			変更なし
		61	堤防高	B	左	31.4　-20 ～ 32.0　+100	570		-200	前回評価の精査
		62	堤防高	B	左	32.2 ～ 32.2　+100	80	20		延長の精査
		63	堤防高	B	左	32.2　+150 ～ 32.8　+60	540		-540	前回評価の精査

様式－4の2　　様式－4’の2　　（A－3版）

令和2年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

（重要度　B）

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（水防工法）	重複区間 重複番号	重複区間 重複延長	前年度重要水防箇所調書 図面対象番号	種　別	重要度	左右岸別	位　置	延　長（m）	延長の増減と変更理由 延長(m) 増	延長(m) 減	変　更　理　由
削除										64	堤防高	B	左	32.8 +150 ～ 33.4 +100	540		-540	前回評価の精査
77	庄内川	越水（溢水）	左	34.2 +100 ～ 34.6 +100	名古屋市守山区大字上志段味 ～ 名古屋市守山区大字上志段味	270	H26.5築堤（嵩上げ）河積不足（積土のう工）			65	堤防高	B	左	33.4 +120 ～ 33.6 +160	270			前回評価の精査
削除										66	堤防高	B	左	33.6 +160 ～ 33.8 +110	140		-140	前回評価の精査
削除										67	堤防高	B	左	33.8 +110 ～ 34.4 +100	420		-420	前回評価の精査
削除										68	堤防高	B	左	34.4 +100 ～ 34.8 +20	320		-320	前回評価の精査
78	庄内川	水衝洗堀	左	34.6 +80 ～ 34.6 +100	名古屋市守山区大字上志段味 ～ 名古屋市守山区大字上志段味	20	洗堀の未施工（木流し工）		20	69	水衝洗堀	B	左	34.6 +80 ～ 34.6 +100	20			変更なし
79	庄内川	越水（溢水）	左	34.8 +100 ～ 35.0 +100	名古屋市守山区大字上志段味 ～ 名古屋市守山区大字上志段味	260	堤防高不足									260		水位上昇による評価区間見直し
削除										70	堤防高	B	左	36.0 +100 ～ 36.2 +10	130		-130	前回評価の精査
80	庄内川	水衝洗堀	左	38.0 +150 ～ 38.2 +150	瀬戸市鹿乗町 ～ 瀬戸市鹿乗町	240	洗堀の未施工（木流し工）		240	71	水衝洗堀	B	左	38.0 +150 ～ 38.2 +150	200	40		延長の精査
81	庄内川	越水（溢水）	左	38.2 +160 ～ 38.4 +40	瀬戸市鹿乗町 ～ 瀬戸市鹿乗町	80	暫定堤防 堤防高不足（積土のう工）			72	堤防高	B	左	38.2 +160 ～ 38.4 +40	70	10		延長の精査
82	土岐川	堤体漏水	左	47.2 +100 ～ 48.0 +40	多治見市脇之島町 ～ 多治見市平和町	700	詳細点検Fs OUT（シート張り工）		390							700		新評定基準により追加

様式－4の2　　様式－4’の2　　（A－3版）

令和2年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

（重要度　B）

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（水防工法）
83	土岐川	越水(溢水)	左	47.6 +100 ～ 48.0	多治見市平和町 多治見市平和町	260	余裕高不足 (積土のう工)
84	土岐川	越水(溢水)	左	48.0 +60 ～ 48.2 +80	多治見市平和町 多治見市平和町	220	余裕高不足 (積土のう工)
85	土岐川	堤体漏水	左	48.2 +80 ～ 48.4 +100	多治見市平和町 多治見市平和町	230	詳細点検Fs OUT (シート張り工)
削除							
86	土岐川	越水(溢水)	左	49.4 +100 ～ 49.6 +50	多治見市本町 多治見市明治町	130	暫定堤防 余裕高不足 (積土のう工)
87	土岐川	越水(溢水)	左	49.6 +150 ～ 49.8 +100	多治見市明治町 多治見市新富町	170	暫定堤防 余裕高不足 (積土のう工)
88	土岐川	水衝洗堀	左	50.2 +90 ～ 50.4 +60	多治見市生田町 多治見市生田町	250	洗堀の未施工 (木流し工)
89	土岐川	越水(溢水)	左	50.4 +110 ～ 50.6 +40	多治見市生田町 多治見市生田町	150	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)
90	土岐川	水衝洗堀	左	50.4 +145 ～ 50.6 +40	多治見市生田町 多治見市生田町	120	洗堀の未施工 (木流し工)
91	土岐川	水衝洗堀	左	50.6 +60 ～ 50.6 +110	多治見市生田町 多治見市生田町	50	洗堀の未施工 (木流し工)
92	土岐川	越水(溢水)	左	50.6 +60 ～ 50.8	多治見市生田町 多治見市山吹町	130	暫定堤防 余裕高不足 (積土のう工)

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重複番号	重複延長	図面対象番号	種　別	重要度	左右岸別	位　置	延　長（m）	延長(m) 増	延長(m) 減	変　更　理　由
	260	73	堤防高	B	左	47.2 +140 ～ 48.0	610		-350	計算水位による区間起終点の見直し
		74	堤防高	B	左	48.0 +60 ～ 48.2 +80	240		-20	延長の精査
	230							230		新評定基準により追加
		75	堤防高	B	左	48.4 +150 ～ 48.6	50		-50	根拠不明のため
		76	堤防高	B	左	49.4 +100 ～ 49.6 +50	120	10		延長の精査
		77	堤防高	B	左	49.6 +150 ～ 49.8 +100	150	20		延長の精査
	160	78	水衝洗堀	B	左	50.2 +90 ～ 50.4 +60	270		-20	延長の精査
	120	79	堤防高	B	左	50.4 +110 ～ 50.6 +40	170		-20	延長の精査
	120	80	水衝洗堀	B	左	50.4 +145 ～ 50.6 +40	110	10		延長の精査
	50	81	水衝洗堀	B	左	50.6 +60 ～ 50.6 +110	50			変更なし
	120	82	堤防高	B	左	50.6 +60 ～ 50.8	140		-10	延長の精査

様式－4の2　　様式－4’の2　　（A－3版）

令和2年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

（重要度　B）

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（水防工法）
93	土岐川	堤体漏水	左	50.6　+110 ～ 50.6　+180	多治見市生田町 多治見市生田町	70	被災履歴あり (シート張り工)
94	土岐川	越水(溢水)	左	52.0　+20 ～ 52.0　+110	多治見市山吹町 多治見市山吹町	90	暫定堤防 余裕高不足 (積土のう工)
削除							
95	土岐川	越水(溢水)	左	56.4　+100 ～ 56.6　+100	土岐市土岐津町土岐口 土岐市土岐津町土岐口	190	暫定堤防 余裕高不足 (積土のう工)
削除							
削除							
削除							
削除							
削除							
96	土岐川	越水(溢水)	左	57.0　+100 57.4　+100	土岐市土岐津町土岐口 土岐市土岐津町土岐口	410	余裕高不足 (積土のう工)
97	土岐川	越水(溢水)	左	57.8　+100 58.0　+100	土岐市土岐津町高山 土岐市土岐津町高山	220	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重複番号	重複延長	図面対象番号	種　別	重要度	左右岸別	位　置	延　長（m）	延長(m) 増	延長(m) 減	変　更　理　由
	70	83	法崩れすべり	B	左	50.6　+110 ～ 50.6　+180	70			変更なし
		84	堤防高	B	左	52.0　+20 ～ 52.0　+110	100		-10	延長の精査
		85	堤防高	B	左	52.4　+140 ～ 52.6　+70	120		-120	水位上昇による評価区間見直し(B→A)
		86	堤防高	B	左	56.2　-10 ～ 56.2　+100	120	70		水位上昇による一部評価区間見直し(B→A)
		87	堤防断面	B	左	56.2　-10 ～ 56.2　+100	120		-120	新評定基準により削除
		88	堤防高	B	左	56.2　+150 ～ 56.4　+160	180		-180	前年度評価の精査(B→A)
		89	堤防高	B	左	56.6 ～ 56.6　+100	120		-120	前年度評価の精査(B→A)
		90	堤防断面	B	左	56.6　+60 ～ 56.8　+100	230		-230	新評定基準により削除
		91	堤防高	B	左	56.6　+100 ～ 57.0　-50	270		-270	前年度評価の精査(B→A)
								410		前年度評価の精査(A→B)
								220		水位低下による評価区間見直し(A→B)

様式－4の2　　様式－4’の2　　（A－3版）

令和2年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

（重要度　B）

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（水防工法）	重複区間 重複番号	重複区間 重複延長	前年度重要水防箇所調書 図面対象番号	種　別	重要度	左右岸別	位　置	延　長（m）	延長の増減と変更理由 延長(m) 増	延長(m) 減	変　更　理　由
削除										92	堤防断面	B	左	58.0 +150 ～ 58.4 +150	380		-380	新評定基準により削除
削除										93	堤防高	B	左	58.8 +30 ～ 58.8 +50	20		-20	根拠不明のため
98	土岐川	越水(溢水)	左	59.0 +100 ～ 59.6 +100	土岐市肥田浅野笠神町 土岐市肥田町浅野	630	余裕高不足 (積土のう工)									630		水位低下による評価区間見直し(A→B)
			左岸計	98箇所	愛知県:81箇所 岐阜県:17箇所	41,520	愛知県:41,520m 岐阜県:4,020m	愛知県 19,330 岐阜県 1,520 計 20,850					左岸計		愛知県 岐阜県 計	17,940 2,300 20,240	-13,810 -1,920 -15,730	愛知県:31,750m 岐阜県:4,220m :35,970m
99	庄内川	越水(溢水)	右	2.0 +100 ～ 2.2 +100	名古屋市港区南陽町 名古屋市港区南陽町	180	暫定堤防 堤防高不足 (積土のう工)			94	堤防高	B	右	1.6 ～ 3.0	1,390		-1,210	前回評価の精査 (1.8k～2.0k,2.4k～2.6k:B→A)
100	庄内川	越水(溢水)	右	2.6 +100 ～ 3.2 +100	名古屋市港区南陽町 名古屋市中川区下之一色町	590	堤防高不足 (積土のう工)									590		前回評価の精査
101	庄内川	堤体漏水	右	3.4 ～ 3.8	名古屋市中川区下之一色町 名古屋市中川区下之一色町	430	詳細点検Fs OUT (シート張り工)									430		新評定基準により追加
102	庄内川	基礎地盤漏水	右	3.4 ～ 3.8	名古屋市中川区下之一色町 名古屋市中川区下之一色町	430	局所動水勾配i≧0.5 (月の輪工)		430							430		新評定基準により追加
103	庄内川	越水(溢水)	右	4.0 +100 ～ 4.4 +100	名古屋市中川区下之一色町 名古屋市中川区下之一色町	390	堤防高不足 (積土のう工)			95	堤防高	B	右	3.8 +30 ～ 5.4	1,570		-1,180	水位低下による評価区間見直し (4.0k:B→対象外)
104	庄内川	基礎地盤漏水	右	4.2 +120 ～ 4.4 +100	名古屋市中川区下之一色町 名古屋市中川区下之一色町	160	局所動水勾配i≧0.5 被災履歴あり(暫定施工) (月の輪工)		160	96	漏水	B	右	4.2 +120 ～ 4.4 +100	180		-20	
105	庄内川	基礎地盤漏水	右	4.4 +140 ～ 4.6 +100	名古屋市中川区下之一色町 名古屋市中川区下之一色町	180	局所動水勾配i≧0.5 被災履歴あり(暫定施工) (月の輪工)			97	漏水	B	右	4.4 +140 ～ 4.6 +100	170	10		

様式－4の2　　様式－4’の2　　（A－3版）

令和2年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

（重要度　B）

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（水防工法）	重複区間 重複番号	重複区間 重複延長	前年度重要水防箇所調書 図面対象番号	種　別	重要度	左右岸別	位　置	延　長（m）	延長の増減と変更理由 延長(m) 増	延長(m) 減	変　更　理　由
106	庄内川	越水(溢水)	右	4.6　+100 ～ 5.4	名古屋市中川区下之一色町 名古屋市中川区大当郎	700	堤防高不足 (積土のう工)									700		
107	庄内川	基礎地盤漏水	右	5.4　-30 ～ 5.6　-30	名古屋市中川区大当郎 名古屋市中川区大当郎	170	局所動水勾配i≧0.5 被災履歴あり(暫定施工) (月の輪工)		30	98	漏水	B	右	5.4　-30 ～ 5.6　-30	190		-20	延長の精査
108	庄内川	越水(溢水)	右	5.4　+160 ～ 6.2　+130	名古屋市中川区大当郎 名古屋市中川区前田西町	660	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)			99	堤防高	B	右	5.4　+160 ～ 6.2　+130	660			変更なし
削除										100	堤防高	B	右	6.6 ～ 6.6　+130	130		-130	水位低下による評価区間見直し (6.6k:B→対象外)
削除										101	堤防断面	B	右	6.6　+160 ～ 6.8　+110	160		-160	新評定基準により削除
削除										102	堤防高	B	右	6.8　+140 ～ 7.2　+30	270		-270	前回評価の精査
109	庄内川	堤体漏水	右	7.2　+40 ～ 7.2　+100	名古屋市中川区長須賀 名古屋市中川区長須賀	60	詳細点検Fs OUT (シート張り工)		60							60		新評定基準により追加
110	庄内川	基礎地盤漏水	右	7.2　+40 ～ 7.6　+100	名古屋市中川区長須賀 名古屋市中川区長須賀	470	局所動水勾配i≧0.5 (月の輪工)									470		新評定基準により追加
111	庄内川	堤体漏水	右	7.2　+100 ～ 7.6　+100	名古屋市中川区長須賀 名古屋市中川区長須賀	410	t*≧0.01 (シート張り工)		410							410		新評定基準により追加
112	庄内川	越水(溢水)	右	7.2　+120 ～ 7.4　+150	名古屋市中川区長須賀 名古屋市中川区長須賀	220	河積不足 (積土のう工)		220	103	堤防高	B	右	7.2　+120 ～ 7.4　+150	240		-20	延長の精査
113	庄内川	越水(溢水)	右	7.4　+150 ～ 7.6　+150	名古屋市中川区長須賀 名古屋市中川区長須賀	230	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)		180	104	堤防高	B	右	7.4　+150 ～ 7.6　+150	220	10		延長の精査

様式－4の2　　様式－4’の2　　（A－3版）

令和2年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

（重要度　B）

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（水防工法）
削除							
114	庄内川	越水（溢水）	右	7.6 +150 ～ 8.6 +100	名古屋市中川区長須賀 名古屋市中川区万場	1,090	堤防高・河積不足 （積土のう工）
115	庄内川	堤体漏水	右	7.8 −100 ～ 7.8 +120	名古屋市中川区長須賀 名古屋市中川区長須賀	220	t*≧0.01 詳細点検Fs OUT （シート張り工）
116	庄内川	基礎地盤漏水	右	7.8 −100 ～ 7.8 +120	名古屋市中川区長須賀 名古屋市中川区長須賀	220	局所動水勾配i≧0.5 （月の輪工）
117	庄内川	基礎地盤漏水	右	8.6 +60 ～ 9.6 +40	名古屋市中川区万場 名古屋市中川区大地	970	局所動水勾配i≧0.5 被災履歴あり（暫定施工） （月の輪工）
118	庄内川	越水（溢水）	右	8.8 +100 ～ 9.6 +20	名古屋市中川区富田町 名古屋市中川区大地	710	河積不足 （積土のう工）
119	庄内川	水衝洗堀	右	9.2 +50 ～ 9.8	名古屋市中川区大地 名古屋市中川区大地	570	洗堀の未施工 （木流し工）
120	庄内川	越水（溢水）	右	9.6 +20 ～ 9.8	名古屋市中川区大地 名古屋市中川区大地	210	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
121	庄内川	堤体漏水	右	9.6 +40 ～ 9.8 +150	名古屋市中川区大地 名古屋市中川区大地	340	t*≧0.01 詳細点検Fs OUT （シート張り工）
122	庄内川	基礎地盤漏水	右	9.6 +40 ～ 10.0 +90	名古屋市中川区大地 海部郡大治町	460	局所動水勾配i≧0.5 被災履歴あり（暫定施工） （月の輪工）
123	庄内川	越水（溢水）	右	9.8 ～ 10.2 +50	名古屋市中川区大地 海部郡大治町	420	河積不足 （積土のう工）

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重複番号	重複延長	図面対象番号	種　別	重要度	左右岸別	位　置	延　長（m）	延長（m）増	延長（m）減	変　更　理　由
		105	堤防断面	B	右	7.4 +150 ～ 7.6 +100	170		−170	新評定基準により削除
		107	堤防高	B	右	7.6 +150 ～ 8.8 +10	1,190		−100	前回評価の精査
	220	106	法崩れすべり	B	右	7.8 −100 ～ 7.8 +120	250		−30	延長の精査
	220							220		新評定基準により追加
	40	109	漏水	B	右	9.0 ～ 10.0 +90	1,100		−130	堤防詳細点検に基づく区間起終点の精査
	710	108	堤防高	B	右	8.8 +100 ～ 9.6 +20	700	10		延長の精査
	570	110	水衝洗堀	B	右	9.2 +50 ～ 9.8	550	20		延長の精査
	210	111	堤防高	B	右	9.6 +20 ～ 9.8	200	10		延長の精査
		112	法崩れすべり	B	右	9.6 +40 ～ 9.8 +150	340			変更なし
	340							460		新評定基準により追加
	270	113	堤防高	B	右	9.8 ～ 10.2 +50	440		−20	延長の精査

様式－4の2　　様式－4'の2　　（A－3版）

令和2年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

（重要度　B）

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長 (m)	摘　要 (水防工法)
124	庄内川	越水(溢水)	右	10.2 +100 ～ 10.6 +100	海部郡大治町 海部郡大治町	470	堤防高不足 (積土のう工)
125	庄内川	基礎地盤漏水	右	10.6 ～ 10.8 -30	海部郡大治町 海部郡大治町	160	被災履歴あり(暫定施工) (月の輪工)
126	庄内川	越水(溢水)	右	10.6 +100 ～ 11.0 +100	海部郡大治町 海部郡大治町	400	堤防高不足 (積土のう工)
127	庄内川	越水(溢水)	右	11.0 +100 ～ 11.8	海部郡大治町 あま市下萱津	740	暫定堤防 堤防高・河積不足 (積土のう工)
128	庄内川	越水(溢水)	右	11.8 ～ 11.8 +80	あま市下萱津 あま市下萱津	80	暫定堤防 堤防高不足 (積土のう工)
129	庄内川	越水(溢水)	右	11.8 +80 ～ 11.8 +190	あま市下萱津 あま市下萱津	110	堤防高不足 (積土のう工)
130	庄内川	越水(溢水)	右	11.8 +190 ～ 13.6 +100	あま市下萱津 清須市西・南・北枇杷池	1,710	堤防高・河積不足 (積土のう工)
131	庄内川	堤体漏水	右	12.2 +20 ～ 12.6 +100	清須市下河原 清須市下河原	450	t*≧0.01 詳細点検Fs OUT (シート張り工)
132	庄内川	基礎地盤漏水	右	12.2 +20 ～ 12.6 +100	清須市下河原 清須市下河原	450	局所動水勾配i≧0.5 (月の輪工)
133	庄内川	堤体漏水	右	13.4 -30 ～ 14.6 +10	清須市下河原 清須市橋詰	1,350	詳細点検Fs OUT (シート張り工)
134	庄内川	基礎地盤漏水	右	13.4 -30 ～ 14.6 +10	清須市下河原 清須市橋詰	1,350	局所動水勾配i≧0.5 (月の輪工)

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重複番号	重複延長	図面対象番号	種　別	重要度	左右岸別	位　置	延　長 (m)	延長(m) 増	延長(m) 減	変　更　理　由
		114	堤防高	B	右	10.4 +10 ～ 10.6 +100	330	140		前回評価の精査
	160	115	漏水	B	右	10.6 ～ 10.8 -30	160			変更なし
		116	堤防高	B	右	10.6 +100 ～ 11.0 +100	550		-150	延長の精査
		117	堤防高	B	右	11.0 +100 ～ 11.8	700	40		延長の精査
		118	堤防高	B	右	11.8 ～ 11.8 +80	80			変更なし
		119	堤防高	B	右	11.8 +80 ～ 11.8 +190	110			変更なし
		120	堤防高	B	右	11.8 +190 ～ 14.0	2,010		-300	水位低下による評価区間見直し (13.8k:B→対象外)
	450	121	法崩れすべり	B	右	12.2 +20 ～ 12.6 +100	470		-20	延長の精査
	450							450		新評定基準により追加
	360	122	法崩れすべり	B	右	13.4 -30 ～ 14.6 +10	1,370		-20	延長の精査
	1,350							1,350		新評定基準により追加

様式－4の2　　様式－4'の2　　（A－3版）

令和2年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

（重要度　B）

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（水防工法）	重複区間 重複番号	重複区間 重複延長	前年度重要水防箇所調書 図面対象番号	種　別	重要度	左右岸別	位　置	延　長（m）	延長の増減と変更理由 延長(m) 増	延長(m) 減	変　更　理　由
135	庄内川	越水(溢水)	右	13.8　+100 ～ 14.4　+30	清須市西・南・北枇杷池 清須市南問屋	570	暫定堤防 堤防高不足 (積土のう工)		570	123	堤防高	B	右	14.0 ～ 14.4　+30	430	140		水位低下による評価区間見直し (13.8k:B→対象外)
削除										124	堤防断面	B	右	14.2　+10 ～ 14.2　+30	20		-20	新評定基準により削除
136	庄内川	越水(溢水)	右	14.4　+30 ～ 15.2　+130	清須市南問屋 清須市下新	950	堤防高・河積不足 (積土のう工)		190	125	堤防高	B	右	14.4　+30 ～ 15.2　+130	950			変更なし
137	庄内川	基礎地盤漏水	右	14.6　+175 ～ 15.4　-75	清須市橋詰 清須市上新	580	被災履歴あり(暫定施工) (月の輪工)		580	126	漏水	B	右	14.6　+175 ～ 15.4　-75	550	30		延長の精査
138	庄内川	堤体漏水	右	14.6　+175 ～ 15.4　-75	清須市橋詰 清須市上新	580	詳細点検Fs OUT (シート張り工)		580	127	法崩れすべり	B	右	15.0　+150 ～ 15.2　-44	10	570		堤防詳細点検に基づく区間起終点の精査
139	庄内川	越水(溢水)	右	15.2　+130 ～ 15.8　+40	清須市下新 清須市小田井	450	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)			128	堤防高	B	右	15.2　+130 ～ 15.8　+40	450			変更なし
140	庄内川	堤体漏水	右	15.8　+80 ～ 16.0　+140	清須市小田井 清須市小田井	300	t*≧0.01 詳細点検Fs OUT (シート張り工)			129	法崩れすべり	B	右	15.8　+80 ～ 16.0　+140	370		-70	延長の精査
141	庄内川	越水(溢水)	右	15.8　+130 ～ 16.0　+140	清須市小田井 清須市小田井	250	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)		250	130	堤防高	B	右	15.8　+130 ～ 16.0　+140	250			変更なし
142	庄内川	越水(溢水)	右	16.0　+140 ～ 16.2　+140	清須市小田井 清須市小田井	300	河積不足 (積土のう工)			131	堤防高	B	右	16.0　+140 ～ 16.2　+140	310		-10	延長の精査
削除										132	堤防断面	B	右	16.2　+60 ～ 16.2　+140	80		-80	新評定基準により削除
143	庄内川	越水(溢水)	右	16.2　+140 ～ 17.4　+140	清須市小田井 名古屋市西区山田町	1,660	暫定堤防 堤防高不足 (積土のう工)			133	堤防高	B	右	16.2　+140 ～ 17.4　+140	1,200	460		延長の精査

様式－4の2　　様式－4’の2　　（A－3版）

令和2年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

（重要度　B）

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（水防工法）	重複区間 重複番号	重複区間 重複延長	前年度重要水防箇所調書 図面対象番号	種　別	重要度	左右岸別	位　置	延　長（m）	延長の増減と変更理由 延長(m) 増	延長(m) 減	変　更　理　由
削除										134	堤防断面	B	右	16.2　+140 ～ 17.4　+140	1,200		-1,200	新評定基準により削除
144	庄内川	越水(溢水)	右	17.4　+180 ～ 18.0	名古屋市西区山田町 名古屋市西区坂井戸町	440	暫定堤防 堤防高不足 (積土のう工)			135	堤防高	B	右	17.4　+180 ～ 17.8　+150	370	70		前回評価の精査
削除										136	堤防断面	B	右	17.4　+180 ～ 18.2　+160	740		-740	新評定基準により削除
145	庄内川	堤体漏水	右	17.6 ～ 18.0　+100	名古屋市西区坂井戸町 名古屋市西区坂井戸町	460	詳細点検Fs OUT (シート張り工)		360	137	法崩れすべり	B	右	17.6 ～ 18.6　+60	910		-450	起終点の精査
146	庄内川	基礎地盤漏水	右	17.6 ～ 18.0　+100	名古屋市西区坂井戸町 名古屋市西区坂井戸町	460	G/W≦1.0 (月の輪工)		460							460		新評定基準により追加
147	庄内川	水衝洗堀	右	17.6　+10 ～ 17.8　+70	名古屋市西区坂井戸町 名古屋市西区坂井戸町	240	洗堀の暫定施工 (木流し工)		240	138	水衝洗堀	B	右	17.6　+10 ～ 17.8　+70	200	40		延長の精査
148	庄内川	越水(溢水)	右	18.0 ～ 19.0　+50	名古屋市西区坂井戸町 名古屋市西区大野木	950	暫定堤防 堤防高不足 (積土のう工)		100	139	堤防高	B	右	18.2　+100 ～ 19.0　+50	640	310		前回評価の精査
149	庄内川	堤体漏水	右	18.0　+100 ～ 19.2	名古屋市西区坂井戸町 名古屋市西区大野木	1,080	詳細点検Fs OUT (シート張り工)		1,080	140	法崩れすべり	B	右	18.6　+60 ～ 19.4　-90	990	90		起終点の精査
150	庄内川	基礎地盤漏水	右	18.0　+100 ～ 19.2	名古屋市西区坂井戸町 名古屋市西区大野木	1,080	局所動水勾配i≧0.5 (月の輪工)		1,080							1,080		新評定基準により追加
151	庄内川	越水(溢水)	右	19.0　+50 ～ 19.2　+60	名古屋市西区大野木 名古屋市西区大野木	290	河積不足 (積土のう工)			142	堤防高	B	右	19.0　+50 ～ 19.2　+60	450		-160	延長の精査
152	庄内川	堤体漏水	右	19.2 ～ 19.4　-90	名古屋市西区大野木 名古屋市北区西味鋺	350	詳細点検Fs OUT (シート張り工)		350							350		起終点の精査

様式－4の2　　様式－4'の2　　（A－3版）

令和2年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

（重要度　B）

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（水防工法）
153	庄内川	基礎地盤漏水	右	19.2 ～ 19.4 −90	名古屋市西区大野木 名古屋市北区西味鋺	350	G/W≦1.0 (月の輪工)
削除							
154	庄内川	越水（溢水）	右	19.2 +60 ～ 19.4 −90	名古屋市西区大野木 名古屋市北区西味鋺	290	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)
155	庄内川	越水（溢水）	右	19.4 −30 ～ 19.4 +80	名古屋市北区西味鋺 名古屋市北区西味鋺	110	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)
156	庄内川	堤体漏水	右	19.4 −30 ～ 20.4 +120	名古屋市北区西味鋺 名古屋市北区西味鋺	1,250	詳細点検Fs OUT (シート張り工)
157	庄内川	基礎地盤漏水	右	19.4 −30 ～ 20.4 +120	名古屋市北区西味鋺 名古屋市北区西味鋺	1,250	局所動水勾配i≧0.5 (月の輪工)
158	庄内川	越水（溢水）	右	19.6 +100 ～ 20.4 +30	名古屋市北区西味鋺 名古屋市北区西味鋺	810	堤防高・河積不足 (積土のう工)
削除							
159	庄内川	越水（溢水）	右	20.4 +100 ～ 21.6	名古屋市北区西味鋺 名古屋市北区楠味鋺	930	河積不足 (積土のう工)
160	庄内川	越水（溢水）	右	21.6 +50 ～ 22.0 +40	名古屋市北区楠味鋺 名古屋市北区東味鋺	430	河積不足 (積土のう工)
161	庄内川	堤体漏水	右	21.8 −60 ～ 22.2 +170	名古屋市北区楠味鋺 名古屋市北区東味鋺	620	詳細点検Fs OUT (シート張り工)

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重複番号	重複延長	図面対象番号	種　別	重要度	左右岸別	位　置	延　長（m）	延長（m）増	延長（m）減	変　更　理　由
	350							350		新評定基準により追加
		141	堤防断面	B	右	18.8 +20 ～ 19.0 +50	230		−230	新評定基準により削除
		143	堤防高	B	右	19.2 +60 ～ 19.4 −90	110	180		延長の精査
		144	堤防高	B	右	19.4 −30 ～ 19.4 +80	100	10		延長の精査
	110	145	法崩れすべり	B	右	19.4 −30 ～ 19.6 +140	410	840		起終点の精査
	1,250							1,250		新評定基準により追加
	810	146	堤防高	B	右	19.4 +180 ～ 20.4 +30	920		−110	水位低下による評価区間見直し (19.6k：B→対象外)
		147	法崩れすべり	B	右	19.6 +140 ～ 20.4 +120	780		−780	起終点の精査
	20	148	堤防高	B	右	20.4 +100 ～ 21.6	930			変更なし
	310	149	堤防高	B	右	21.6 +50 ～ 21.8 +120	300	130		根拠不明のため (21.8k+120～21.8k+180:A→B)
	620	150	法崩れすべり	B	右	21.8 −60 ～ 22.2 +170	630		−10	起終点の精査

様式－4の2　　様式－4'の2　　（A－3版）

令和2年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

（重要度　B）

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長 (m)	摘　要 (水防工法)	重複区間 重複番号	重複区間 重複延長	前年度重要水防箇所調書 図面対象番号	種　別	重要度	左右岸別	位　置	延　長 (m)	延長の増減と変更理由 延長(m) 増	延長(m) 減	変　更　理　由
162	庄内川	基礎地盤漏水	右	21.8　-60 ～ 21.8　+125	名古屋市北区楠味鋺 名古屋市北区楠味鋺	190	局所動水勾配i≧0.5 (月の輪工)									190		新評定基準により追加
163	庄内川	基礎地盤漏水	右	21.8　+195 ～ 22.2　+170	名古屋市北区楠味鋺 名古屋市北区東味鋺	360	局所動水勾配i≧0.5 (月の輪工)									360		新評定基準により追加
削除										151	堤防高	B	右	21.8　+180 ～ 22.0　+40	50		-50	根拠不明のため (21.8k+120～21.8k+180:A→B)
164	庄内川	越水(溢水)	右	22.0　+40 ～ 22.2　+150	名古屋市北区東味鋺 名古屋市北区東味鋺	290	河積不足 (積土のう工)		290	152	堤防高	B	右	22.0　+40 ～ 22.2　+150	330		-40	延長の精査
165	庄内川	越水(溢水)	右	22.4　-120 ～ 23.0　+80	春日井市御幸町 春日井市勝川町	780	堤防高・河積不足 (積土のう工)		80	153	堤防高	B	右	22.4　-120 ～ 23.0　+80	770	10		延長の精査
166	庄内川	堤体漏水	右	22.4　+20 ～ 22.8　-30	春日井市御幸町 春日井市御幸町	360	詳細点検Fs OUT (シート張り工)		360	154	法崩れすべり	B	右	22.4　+20 ～ 22.8　-30	370		-10	延長の精査
167	庄内川	基礎地盤漏水	右	22.4　+20 ～ 22.8　-30	春日井市御幸町 春日井市御幸町	360	局所動水勾配i≧0.5 (月の輪工)		360							360		新評定基準により追加
168	庄内川	堤体漏水	右	22.8　-30 ～ 23.6　+100	春日井市御幸町 春日井市長塚町	830	詳細点検Fs OUT (シート張り工)		280	155	法崩れすべり	B	右	22.8　-30 ～ 24.2　-80	1,370		-540	起終点の精査
169	庄内川	基礎地盤漏水	右	22.8　-30 ～ 23.6　+100	春日井市御幸町 春日井市長塚町	830	G/W≦1.0 (月の輪工)		830							830		新評定基準により追加
170	庄内川	水衝洗堀	右	22.8　+100 ～ 23.0　+75	春日井市御幸町 春日井市勝川町	150	洗堀の暫定施工 (木流し工)		150	156	水衝洗堀	B	右	22.8　+100 ～ 23.0　+75	150			変更なし
削除										157	堤防断面	B	右	23.2　+20 ～ 23.6　+150	460		-460	新評定基準により削除

様式－4の2　　様式－4'の2　　（A－3版）

令和2年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

（重要度　B）

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（水防工法）	重複区間 重複番号	重複区間 重複延長	前年度重要水防箇所調書 図面対象番号	種　別	重要度	左右岸別	位　置	延　長（m）	延長の増減と変更理由 延長(m) 増	延長(m) 減	変　更　理　由
171	庄内川	越水(溢水)	右	23.2　+20 ～ 24.0　+150	春日井市勝川町 春日井市松河戸町	930	暫定堤防 堤防高・河積不足 (積土のう工)		930	158	堤防高	B	右	23.2　+20 ～ 24.0　+150	950		-20	延長の精査
172	庄内川	堤体漏水	右	23.6　+100 ～ 24.2　-80	春日井市長塚町 春日井市松河戸町	540	詳細点検Fs OUT (シート張り工)		540							540		起終点の精査
173	庄内川	基礎地盤漏水	右	23.6　+100 ～ 23.8　-30	春日井市長塚町 春日井市長塚町	100	G/W≦1.0 (月の輪工)									100		新評定基準により追加
174	庄内川	基礎地盤漏水	右	23.8　+60 ～ 24.2　-80	春日井市長塚町 春日井市松河戸町	360	G/W≦1.0 (月の輪工)									360		新評定基準により追加
175	庄内川	堤体漏水	右	24.2　-80 ～ 25.6	春日井市松河戸町 春日井市松河戸町	1,300	詳細点検Fs OUT (シート張り工)									1,300		新評定基準により追加
削除										159	堤防断面	B	右	23.6　+190 ～ 24.0　+150	430		-430	新評定基準により削除
176	庄内川	越水(溢水)	右	24.0　+150 ～ 24.2　+100	春日井市松河戸町 春日井市松河戸町	220	河積不足 (積土のう工)		220	160	堤防高	B	右	24.0　+150 ～ 24.2　+100	190	30		延長の精査
177	庄内川	越水(溢水)	右	24.2　+100 ～ 24.4　+30	春日井市松河戸町 春日井市松河戸町	140	暫定堤防 堤防高不足 (積土のう工)		140	161	堤防高	B	右	24.2　+100 ～ 24.4　+30	130	10		延長の精査
削除										162	堤防断面	B	右	24.2　+100 ～ 24.4　+30	130		-130	新評定基準により削除
178	庄内川	越水(溢水)	右	24.4　+30 ～ 25.0　+100	春日井市松河戸町 春日井市松河戸町	590	河積不足 (積土のう工)		590	163	堤防高	B	右	24.4　+30 ～ 25.0　+100	580	10		延長の精査
179	庄内川	越水(溢水)	右	25.2　+120 ～ 25.4　+120	春日井市松河戸町 春日井市松河戸町	120	河積不足 (積土のう工)		120	164	堤防高	B	右	25.2　+120 ～ 25.4　+120	150		-30	延長の精査

様式－4の2　　様式－4’の2　　（A－3版）

令和2年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

（重要度　B）

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（水防工法）
180	庄内川	越水（溢水）	右	25.6　+160 ～ 26.2　+100	春日井市松河戸町 春日井市中切町	450	河積不足 （積土のう工）
181	庄内川	堤体漏水	右	25.8　+120 ～ 26.6　+50	春日井市松河戸町 春日井市中切町	710	詳細点検Fs OUT （シート張り工）
182	庄内川	基礎地盤漏水	右	25.8　+120 ～ 26.6　+50	春日井市松河戸町 春日井市中切町	710	局所動水勾配i≧0.5 （月の輪工）
183	庄内川	水衝洗堀	右	26.4　+140 ～ 26.6　+155	春日井市中切町 春日井市中切町	240	洗堀の未施工 （木流し工）
184	庄内川	堤体漏水	右	27.0　-80 ～ 27.0　+100	春日井市下津町 春日井市下津町	180	詳細点検Fs OUT （シート張り工）
185	庄内川	基礎地盤漏水	右	27.0　-80 ～ 27.0　+100	春日井市下津町 春日井市下津町	180	局所動水勾配i≧0.5 （月の輪工）
186	庄内川	越水（溢水）	右	27.2　+100 ～ 28.0　+100	春日井市上条町 春日井市上条町	510	河積不足 （積土のう工）
187	庄内川	堤体漏水	右	27.6 ～ 28.0	春日井市上条町 春日井市上条町	370	詳細点検Fs OUT （シート張り工）
188	庄内川	基礎地盤漏水	右	27.6 ～ 28.0	春日井市上条町 春日井市上条町	370	局所動水勾配i≧0.5 （月の輪工）
189	庄内川	水衝洗堀	右	28.2 ～ 29.0　+170	春日井市上条町 春日井市上条町	970	洗堀の暫定施工 （木流し工）
190	庄内川	越水（溢水）	右	28.2　+100 ～ 29.0　+40	春日井市上条町 春日井市上条町	740	河積不足 （積土のう工）

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重複番号	重複延長	図面対象番号	種　別	重要度	左右岸別	位　置	延　長（m）	延長（m）増	延長（m）減	変　更　理　由
		165	堤防高	B	右	25.6　+160 ～ 26.4　+60	650		-200	前回評価の精査
	340	166	法崩れすべり	B	右	25.8　+120 ～ 26.6　+50	730		-20	延長の精査
	710							710		新評定基準により追加
	140	167	水衝洗堀	B	右	26.4　+140 ～ 26.6　+155	230	10		延長の精査
		168	法崩れすべり	B	右	27.0　-80 ～ 27.0　+100	180			変更なし
	180							180		新評定基準により追加
		169	堤防高	B	右	27.2　+100 ～ 29.0　+40	1,470		-960	前回評価の精査
	370	170	法崩れすべり	B	右	27.6 ～ 28.0	370			変更なし
	370							370		新評定基準により追加
		171	水衝洗堀	B	右	28.2 ～ 29.0　+170	860	110		
	740							740		前回評価の精査

様式－4の2　　様式－4’の2　　（A－3版）

令和2年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

（重要度　B）

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（水防工法）	重複区間 重複番号	重複区間 重複延長	前年度重要水防箇所調書 図面対象番号	種　別	重要度	左右岸別	位　置	延　長（m）	延長の増減と変更理由 延長(m) 増	延長(m) 減	変　更　理　由
削除										172	漏水	B	右	28.8　-90 ～ 29.0　-10	250		-250	対策済みにより削除
削除										173	堤防断面	B	右	29.0 ～ 29.0　+100	100		-100	新評定基準により削除
191	庄内川	越水（溢水）	右	29.0　+40 ～ 29.0　+100	春日井市上条町 春日井市上条町	60	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）		60	174	堤防高	B	右	29.0　+40 ～ 29.0　+100	60			変更なし
削除										175	法崩れすべり	B	右	29.0　+90 ～ 29.0　+100	40		-40	詳細点検Fs OKであるため削除
192	庄内川	越水（溢水）	右	29.0　+160 ～ 29.8　+100	春日井市上条町 春日井市熊野町	810	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）		10	176	堤防高	B	右	29.0　+160 ～ 30.2　+30	1,100		-290	前回評価の精査
削除										177	堤防断面	B	右	29.0　+160 ～ 29.4　+100	450		-450	新評定基準により削除
193	庄内川	堤体漏水	右	29.2　-20 ～ 30.8	春日井市桜佐町 春日井市熊野町	1,530	t*≧0.01 詳細点検Fs OUT （シート張り工）		790	178	法崩れすべり	B	右	29.2　-20 ～ 30.8	1,550		-20	延長の精査
194	庄内川	基礎地盤漏水	右	29.2　-20 ～ 30.8	春日井市桜佐町 春日井市熊野町	1,530	局所動水勾配i≧0.5 （月の輪工）		1,530							1,530		新評定基準により追加
削除										179	堤防断面	B	右	29.4　+100 ～ 30.4　+30	610		-610	新評定基準により削除
195	庄内川	水衝洗堀	右	29.4　+150 ～ 29.6　+90	春日井市桜佐町 春日井市桜佐町	150	洗堀の暫定施工 （木流し工）		150	180	水衝洗堀	B	右	29.4　+150 ～ 29.6　+90	150			
196	庄内川	越水（溢水）	右	30.2　+100 ～ 30.4　+30	春日井市熊野町 春日井市熊野町	70	暫定堤防 （積土のう工）		70	181	堤防高	B	右	30.2　+100 ～ 30.4　+30	130		-60	延長の精査

様式－4の2　　様式－4’の2　　（A－3版）

令和2年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

（重要度　B）

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（水防工法）
197	庄内川	越水(溢水)	右	30.4 +30 ～ 30.8 +100	春日井市熊野町 春日井市熊野町	370	河積不足 (積土のう工)
198	庄内川	堤体漏水	右	30.8 ～ 32.2 +100	春日井市熊野町 春日井市神領町	1330	t*≧0.01 (シート張り工)
199	庄内川	基礎地盤漏水	右	30.8 ～ 32.4 +100	春日井市熊野町 春日井市大留町	1620	局所動水勾配i≧0.5 (月の輪工)
200	庄内川	越水(溢水)	右	31.2 +120 ～ 32.0 +100	春日井市熊野町 春日井市神領町	720	河積不足 (積土のう工)
201	庄内川	越水(溢水)	右	32.0 +150 ～ 32.2 +50	春日井市神領町 春日井市神領町	100	暫定堤防 河積不足 (積土のう工)
202	庄内川	越水(溢水)	右	32.2 +50 ～ 32.2 +100	春日井市神領町 春日井市神領町	50	河積不足 (積土のう工)
203	庄内川	堤体漏水	右	32.6 ～ 33.2 +100	春日井市大留町 春日井市大留町	700	詳細点検Fs OUT (シート張り工)
削除							
削除							
204	庄内川	越水(溢水)	右	33.2 +100 ～ 33.6 +100	春日井市大留町 春日井市大留町	360	暫定堤防 堤防高不足 (積土のう工)
削除							

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重複番号	重複延長	図面対象番号	種　別	重要度	左右岸別	位　置	延　長（m）	延長(m) 増	延長(m) 減	変　更　理　由
	270	182	堤防高	B	右	30.4 +30 ～ 31.0 +100	470		-100	前回評価の精査
	1,330							1,330		新評定基準により追加
	100							1,620		新評定基準により追加
	720	183	堤防高	B	右	31.2 +120 ～ 32.0 +100	730		-10	延長の精査
	100	184	堤防高	B	右	32.0 +150 ～ 32.2 +50	80	20		延長の精査
	50	185	堤防高	B	右	32.2 +50 ～ 32.2 +100	70		-20	延長の精査
								700		新評定基準により追加
		186	堤防高	B	右	32.2 +140 ～ 32.4 +100	200		-200	水位低下による評価区間見直し (32.4k:B→対象外)
		187	堤防高	B	右	32.6 +60 ～ 32.8 +20	190		-190	前回評価の精査
		188	堤防高	B	右	32.8 +80 ～ 33.6 +50	770		-410	水位低下による評価区間見直し (33.2k:B→対象外)
		189	堤防高	B	右	33.6 +50 ～ 34.0 -30	320		-320	前回評価の精査

様式－4の2　　様式－4'の2　　（A－3版）

令和2年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

（重要度　B）

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（水防工法）	重複区間 重複番号	重複区間 重複延長	前年度重要水防箇所調書 図面対象番号	種　別	重要度	左右岸別	位　置	延　長（m）	延長の増減と変更理由 延長(m) 増	延長(m) 減	変　更　理　由
削除										190	堤防高	B	右	34.0 +160 ～ 34.2 +150	260		-260	前回評価の精査
205	庄内川	越水(溢水)	右	35.6 +30 ～ 35.8 +100	春日井市高蔵寺町 春日井市高蔵寺町	280	暫定堤防 堤防高不足 (積土のう工)			191	堤防高	B	右	35.6 +30 ～ 35.8 +100	260	20		延長の精査
206	庄内川	越水(溢水)	右	35.8 +100 ～ 36.0 +100	春日井市高蔵寺町 春日井市高蔵寺町	170	暫定堤防 堤防高不足 (積土のう工)			192	堤防高	B	右	35.8 +100 ～ 36.0 +100	150	20		延長の精査
207	庄内川	越水(溢水)	右	36.0 +100 ～ 36.2 +100	春日井市高蔵寺町 春日井市高蔵寺町	190	暫定堤防 堤防高不足 (積土のう工)			193	堤防高	B	右	36.0 +100 ～ 36.4 +60	310		-120	前回評価の精査
208	庄内川	水衝洗堀	右	36.0 +180 ～ 36.2	春日井市高蔵寺町 春日井市高蔵寺町	10	洗堀の未施工 (木流し工)		10	194	水衝洗堀	B	右	36.0 +180 ～ 36.2	20		-10	
209	庄内川	越水(溢水)	右	38.8 +50 ～ 39.0 +100	春日井市玉野町 春日井市玉野町	230	洗堀の未施工 (木流し工)									230		水位低下による評価区間見直し (38.8+50～39+100:A→B)
210	土岐川	堤体漏水	右	47.2 +120 ～ 47.8 +10	多治見市月見町 多治見市前畑町	540	詳細点検Fs OUT (シート張り工)		540	195	法崩れすべり	B	右	47.2 +120 ～ 47.8 +10	560		-20	延長の精査
211	土岐川	基礎地盤漏水	右	47.2 +120 ～ 47.8 +10	多治見市月見町 多治見市前畑町	540	局所動水勾配i≧0.5 (月の輪工)		540							540		新評定基準により追加
削除										196	堤防断面	B	右	47.4 +100 ～ 47.6 +150	270		-270	新評定基準により削除
212	土岐川	越水(溢水)	右	47.8 +10 ～ 47.8 +110	多治見市前畑町 多治見市前畑町	100	暫定堤防 余裕高不足 (積土のう工)			197	堤防高	B	右	47.8 -10 ～ 47.8 +110	120		-20	区間起終点の精査
213	土岐川	堤体漏水	右	48.0 -150 ～ 48.4	多治見市前畑町 多治見市前畑町	550	詳細点検Fs OUT (シート張り工)		550	198	法崩れすべり	B	右	48.0 -150 ～ 48.0	150	400		区間起終点の見直し

様式－4の2　　様式－4'の2　　（A－3版）

令和2年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

（重要度　B）

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（水防工法）
214	土岐川	基礎地盤漏水	右	48.0　-150 ～ 48.4	多治見市前畑町 多治見市前畑町	550	局所動水勾配i≧0.5 (月の輪工)
215	土岐川	越水(溢水)	右	47.8　+110 ～ 48.0　+50	多治見市前畑町 多治見市前畑町	220	余裕高不足 (積土のう工)
216	土岐川	越水(溢水)	右	48.0　+50 ～ 48.4　+180	多治見市前畑町 多治見市前畑町	530	余裕高不足 (積土のう工)
217	土岐川	越水(溢水)	右	48.4　+180 ～ 48.6　+60	多治見市前畑町 多治見市栄町	90	暫定堤防 余裕高不足 (積土のう工)
218	土岐川	越水(溢水)	右	49.4　+100 ～ 49.6　+100	多治見市大正町 多治見市大正町	190	暫定堤防 余裕高不足 (積土のう工)
219	土岐川	堤体漏水	右	49.6　+150 ～ 49.6　+165	多治見市大正町 多治見市大正町	20	被災履歴あり (シート張り工)
220	土岐川	越水(溢水)	右	52.8　+50 ～ 53.0　+100	多治見市東栄町 多治見市東栄町	230	暫定堤防 余裕高不足 (積土のう工)
221	土岐川	水衝洗堀	右	53.2　+80 ～ 53.2　+130	多治見市東栄町 多治見市東栄町	50	洗堀の未施工 (木流し工)
222	土岐川	越水(溢水)	右	53.8　+100 ～ 54.2　+90	多治見市東栄町 多治見市東栄町	380	暫定堤防 余裕高不足 (積土のう工)
削除							
223	土岐川	越水(溢水)	右	56.2　+180 ～ 56.6　+100	土岐市泉町久尻 土岐市泉町久尻	350	暫定堤防 余裕高不足 (積土のう工)

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重複番号	重複延長	図面対象番号	種　別	重要度	左右岸別	位　置	延　長（m）	延長(m) 増	延長(m) 減	変　更　理　由
	550							550		新評定基準により追加
		199	堤防高	B	右	47.8　+110 ～ 48.0　+50	160	60		延長の精査
		200	堤防高	B	右	48.0　+50 ～ 48.4　+180	430	100		延長の精査
		201	堤防高	B	右	48.4　+180 ～ 48.6　+60	80	10		延長の精査
								190		前回評価の精査(A→B)
		202	法崩れすべり	B	右	49.6　+150 ～ 49.6　+165	20			変更なし
		203	堤防高	B	右	52.8　+50 ～ 53.2　+170	480		-250	計算水位による区間起終点の見直し
		204	水衝洗堀	B	右	53.2　+80 ～ 53.2　+130	50			変更なし
		205	堤防高	B	右	53.8　+100 ～ 54.2　+90	350	30		延長の精査
		206	堤防高	B	右	56.0　+140 ～ 56.2　+50	100		-100	水位上昇による評価区間見直し(B→A)
		207	堤防高	B	右	56.2　+180 ～ 56.4　+100	120	230		延長の精査

様式－4の2　　様式－4’の2　　（A－3版）

令和2年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

（重要度　B）

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（水防工法）	重複区間 重複番号	重複区間 重複延長	前年度重要水防箇所調書 図面対象番号	種　別	重要度	左右岸別	位　置	延　長（m）	延長の増減と変更理由 延長(m) 増	延長(m) 減	変　更　理　由
削除										208	堤防断面	B	右	57.4　+70 ～ 57.8　+50	380		-380	新評定基準により削除
224	土岐川	越水（溢水）	右	57.0　+140 ～ 57.6　-100	土岐市泉町久尻 土岐市泉町大富	350	暫定堤防 余裕高不足 （積土のう工）									350		前回評価の精査（A→B）

様式－4の2　　様式－4'の2　　（A－3版）

令和2年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

（重要度　B）

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（水防工法）	重複区間 重複番号	重複区間 重複延長	前年度重要水防箇所調書 図面対象番号	種　別	重要度	左右岸別	位　置	延　長（m）	延長の増減と変更理由 延長(m) 増	延長(m) 減	変　更　理　由
225	土岐川	越水(溢水)	右	57.6　+100 ～ 58.0　+80	土岐市泉町大富 土岐市土岐津町高山	350	余裕高不足 (積土のう工)			209	堤防高		右	57.4　+140 ～ 58.0　+80	510		-160	計算水位による区間起終点の見直し
削除										210	堤防断面	B	右	58.0　+80 ～ 58.4　+150	470		-470	新評定基準により削除
226	土岐川	越水(溢水)	右	58.2　+190 ～ 58.4　+150	土岐市土岐津町高山 土岐市泉町大富	160	余裕高不足 (積土のう工)			211	堤防高	B	右	58.2　+190 ～ 58.4　+150	190		-30	延長の精査
削除										212	堤防断面	B	右	58.8　+160 ～ 59.0　+150	210		-210	新評定基準により削除
			右岸計	129箇所	愛知県:112箇所 岐阜県:17箇所	58,950	愛知県:58,950m 岐阜県:5,200m	愛知県 岐阜県 計	29,080 2,180 31,260				右岸計		愛知県 岐阜県 計	23,860 2,460 26,320	-14,160 -1,910 -16,070	愛知県:38,020m 岐阜県:4,370m :42,390m
			合計	227箇所	愛知県:193箇所 岐阜県:34箇所	100,470	愛知県:100,470m 岐阜県:9,220m	愛知県 岐阜県 計	48,410 3,700 52,110				合計		愛知県 岐阜県 計	41,800 4,760 46,560	-27,970 -3,830 -31,800	愛知県:69,770m 岐阜県:8,590m :78,360m
			愛知県内訳		水衝洗堀 基礎地盤漏水	3,620 24,440												
					堤体漏水 越水(溢水)	26,690 45,720												
			岐阜県内訳		水衝洗堀 基礎地盤漏水	470 1,090												
					堤体漏水 越水(溢水)	2,110 5,550												
					計	109,690												

様式－4の2　　様式－4’の2　　（A－3版）

令和2年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

（重要度　B）

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長 (m)	摘　要 (水防工法)	重複区間 重複番号	重複区間 重複延長	前年度重要水防箇所調書 図面対象番号	種　別	重要度	左右岸別	位　置	延　長 (m)	延長の増減と変更理由 延長(m) 増	延長(m) 減	変　更　理　由
削除										213	漏水	B	左	0.0 ～ 0.6 −80	510		−510	対策済みにより削除
削除										214	堤防断面	B	左	0.0 ～ 1.0	1,000		−1,000	新評定基準により削除
227	（矢田川）	堤体漏水	左	0.4 +140 ～ 0.6 +100	名古屋市北区福徳町 ～ 名古屋市北区福徳町	150	詳細点検Fs OUT (シート張り工)			215	法崩れすべり	B	左	0.6 −80 ～ 0.6 +100	190		−40	区間起終点の精査
228	（矢田川）	基礎地盤漏水	左	0.4 +140 ～ 0.6 +100	名古屋市北区福徳町 ～ 名古屋市北区福徳町	150	G/W≧1.0 (月の輪工)		150	216	漏水	B	左	0.6 +40 ～ 0.8	150			新評定基準により追加
削除										217	漏水	B	左	1.0 ～ 1.2 +40	230		−230	対策済みにより削除
削除										218	堤防断面	B	左	1.4 ～ 1.4 +80	80		−80	新評定基準により削除
229	（矢田川）	堤体漏水	左	1.4 +40 ～ 1.6 +170	名古屋市北区中切町 ～ 名古屋市北区中切町	270	詳細点検Fs OUT (シート張り工)			219	法崩れすべり	B	左	1.4 +80 ～ 1.6 +30	90	180		区間起終点の精査
230	（矢田川）	基礎地盤漏水	左	1.4 +40 ～ 1.6 +170	名古屋市北区中切町 ～ 名古屋市北区中切町	270	G/W≧1.0 (月の輪工)		270							270		新評定基準により追加
231	（矢田川）	越水（溢水）	左	1.6 +100 ～ 1.8 +100	名古屋市北区中切町 ～ 名古屋市北区成願寺	200	河積不足		70							200		前回評価の精査
削除										220	堤防断面	B	左	2.4 +74 ～ 2.6 +80	190		−190	新評定基準により削除
232	（矢田川）	堤体漏水	左	2.4 +100 ～ 2.6 +100	名古屋市北区成願寺 ～ 名古屋市北区成願寺	190	詳細点検Fs OUT (シート張り工)									190		新評定基準により追加

様式－4の2　　様式－4'の2　　（A－3版）

令和2年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

（重要度　B）

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（水防工法）	重複区間 重複番号	重複区間 重複延長	前年度重要水防箇所調書 図面対象番号	種　別	重要度	左右岸別	位　置	延　長（m）	延長の増減と変更理由 延長(m) 増	延長(m) 減	変　更　理　由
233	（矢田川）	基礎地盤漏水	左	2.4　+100 ～ 2.6　+100	名古屋市北区成願寺 名古屋市北区成願寺	190	局所動水勾配i≧0.5 （月の輪工）		190							190		新評定基準により追加
234	（矢田川）	堤体漏水	左	3.0　-60 ～ 3.0　+90	名古屋市北区成願寺 名古屋市北区成願寺	150	詳細点検Fs OUT （シート張り工）			221	法崩れすべり	B	左	3.0　-60 ～ 3.0　+90	160		-10	延長の精査
削除										222	堤防断面	B	左	3.2　+100 ～ 3.8	420		-420	新評定基準により削除
235	（矢田川）	堤体漏水	左	3.4　-60 ～ 3.8　+100	名古屋市北区辻町 名古屋市北区辻町	530	詳細点検Fs OUT （シート張り工）		530	223	法崩れすべり	B	左	3.4　-60 ～ 5.0	1,570		-1,040	起終点の精査
236	（矢田川）	基礎地盤漏水	左	3.4　-60 ～ 3.8　+100	名古屋市北区辻町 名古屋市北区辻町	530	局所動水勾配i≧0.5 （月の輪工）									530		新評定基準により追加
237	（矢田川）	越水（溢水）	左	3.4　+70 ～ 4.2　+80	名古屋市北区辻町 名古屋市北区上飯田北町	780	暫定堤防 堤防高・河積不足 （積土のう工）		780	224	堤防高	B	左	3.4　+70 ～ 4.2　+80	770	10		延長の精査
削除										225	堤防断面	B	左	3.8　+30 ～ 5.0　+80	1,200		-1,200	新評定基準により削除
238	（矢田川）	堤体漏水	左	3.8　+100 ～ 4.8　+100	名古屋市北区辻町 名古屋市北区上飯田北町	940	t*≧0.01 詳細点検Fs OUT （シート張り工）		940							940		新評定基準により追加
239	（矢田川）	基礎地盤漏水	左	3.8　+100 ～ 4.8　+100	名古屋市北区辻町 名古屋市北区上飯田北町	940	局所動水勾配i≧0.5 （月の輪工）									940		新評定基準により追加
240	（矢田川）	越水（溢水）	左	4.2　+80 ～ 4.8　+100	名古屋市北区上飯田北町 名古屋市北区上飯田北町	560	堤防高不足 （積土のう工）		560	226	堤防高	B	左	4.2　+80 ～ 4.8　+100	530	30		延長の精査
241	（矢田川）	堤体漏水	左	4.8　+100 ～ 5.4　+100	名古屋市北区上飯田北町 名古屋市北区山田	640	t*≧0.01 （シート張り工）									640		新評定基準により追加

様式－4の2　　様式－4’の2　　（A－3版）

令和2年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

（重要度　B）

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（水防工法）	重複区間 重複番号	重複区間 重複延長	前年度重要水防箇所調書 図面対象番号	種　別	重要度	左右岸別	位　置	延　長（m）	延長の増減と変更理由 延長(m) 増	延長(m) 減	変　更　理　由
242	（矢田川）	基礎地盤漏水	左	4.8　+100 ～ 5.6　+100	名古屋市北区上飯田北町 名古屋市東区矢田	810	局所動水勾配i≧0.5 （月の輪工）		640							810		新評定基準により追加
削除										227	堤防断面	B	左	5.2　-70 ～ 5.6　-20	460		-460	新評定基準により削除
削除										228	堤防断面	B	左	5.6 ～ 5.6　+90	100		-100	新評定基準により削除
243	（矢田川）	基礎地盤漏水	左	6.0　+100 ～ 7.0	名古屋市東区矢田町 名古屋市東区大幸	880	局所動水勾配i≧0.5 （月の輪工）									880		新評定基準により追加
削除										229	堤防断面	B	左	6.4　+10 ～ 6.8　+80	470		-470	新評定基準により削除
244	（矢田川）	越水（溢水）	左	6.6　+100 ～ 6.8　+100	名古屋市東区大幸 名古屋市東区大幸	210	堤防高不足		210						470		-260	前回評価の精査
245	（矢田川）	堤体漏水	左	6.6　+100 ～ 6.8　+100	名古屋市東区大幸 名古屋市東区大幸	210	t*≧0.01 （シート張り工）		210						470		-260	新評定基準により追加
			左岸計	19箇所	愛知県:19箇所 岐阜県:0箇所	8,390	愛知県:8,390m 岐阜県:0m	愛知県 岐阜県 計	4,340 0 4,340				左岸計		愛知県 岐阜県 計	5,810 0 5,810	-6,010 0 -6,010	愛知県:11,820m 岐阜県:0m :11,820m
削除										230	堤防断面	B	右	0.0 ～ 1.4　+100	1,500		-1,500	新評定基準により削除
246	（矢田川）	越水（溢水）	右	0.0 ～ 0.4　+100	名古屋市北区福徳町 名古屋市北区福徳町	480	暫定堤防 堤防高不足 （積土のう工）			231	堤防高	B	右	0.2　+100 ～ 0.4　+100	170	310		前回評価の精査
247	（矢田川）	越水（溢水）	右	0.4　+100 ～ 1.2　+100	名古屋市北区福徳町 名古屋市北区中切町	800	暫定堤防 堤防高不足 （積土のう工）			232	堤防高	B	右	0.6　+100 ～ 1.2　+100	630	170		前回評価の精査

様式－4の2　　様式－4’の2　　（A－3版）

令和2年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

（重要度　B）

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長 (m)	摘　要 (水防工法)
削除							
削除							
248	（矢田川）	堤体漏水	右	3.0 +100 ～ 3.6 +160	名古屋市北区成願寺 名古屋市守山区川西	640	t*≧0.01 (シート張り工)
249	（矢田川）	基礎地盤漏水	右	3.0 +100 ～ 3.6 +100	名古屋市北区成願寺 名古屋市守山区川西	580	局所動水勾配i≧0.5 (月の輪工)
削除							
250	（矢田川）	越水（溢水）	右	3.4 +70 ～ 4.8 +150	名古屋市北区米が瀬町 名古屋市守山区瀬古東	1,510	暫定堤防 堤防高・河積不足 (積土のう工)
削除							
251	（矢田川）	堤体漏水	右	4.0 -20 ～ 5.0 +100	名古屋市守山区川西 名古屋市守山区瀬古東	1,170	t*≧0.01 詳細点検Fs OUT (シート張り工)
252	（矢田川）	基礎地盤漏水	右	4.0 -20 ～ 5.0 +100	名古屋市守山区川西 名古屋市守山区瀬古東	1,170	局所動水勾配i≧0.5 (月の輪工)
253	（矢田川）	越水（溢水）	右	4.8 +150 ～ 5.0 +50	名古屋市守山区瀬古東 名古屋市守山区瀬古東	100	河積不足 (積土のう工)
254	（矢田川）	越水（溢水）	右	5.2 ～ 5.2 +100	名古屋市守山区瀬古東 名古屋市守山区瀬古東	100	河積不足 (積土のう工)

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重複番号	重複延長	図面対象番号	種　別	重要度	左右岸別	位　置	延　長 (m)	延長(m) 増	延長(m) 減	変　更　理　由
		233	堤防断面	B	右	1.6 +100 ～ 2.4 +60	750		-750	新評定基準により削除
		234	堤防断面	B	右	2.4 +130 ～ 2.8 +140	440		-440	新評定基準により削除
		237	法崩れすべり	B	右	3.6 +60 ～ 3.6 +160	100	540		新評定基準により追加
	580							580		新評定基準により追加
		235	堤防断面	B	右	3.2 +100 ～ 3.8 +20	480		-480	新評定基準により削除
	320	236	堤防高	B	右	3.4 +70 ～ 4.8 +150	1,470	40		延長の精査
		238	堤防断面	B	右	3.8 +50 ～ 4.8 +150	1,150		-1,150	新評定基準により削除
	1,020	239	法崩れすべり	B	右	4.0 -20 ～ 5.0 +100	1,120	50		延長の精査
	1,170							1,170		新評定基準により追加
	100	240	堤防高	B	右	4.8 +150 ～ 5.0 +50	110		-10	延長の精査
	100	241	堤防高	B	右	5.2 ～ 5.2 +100	110		-10	延長の精査

様式－4の2　　様式－4’の2　　（A－3版）

令和2年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

（重要度　B）

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（水防工法）
255	（矢田川）	堤体漏水	右	5.2 ～ 5.4 +150	名古屋市守山区瀬古東 ～ 名古屋市守山区瀬古東	350	t*≧0.01、詳細点検Fs OUT 被災履歴あり（暫定施工）（シート張り工）
256	（矢田川）	基礎地盤漏水	右	5.2 ～ 5.4 +150	名古屋市守山区瀬古東 ～ 名古屋市守山区瀬古東	350	局所動水勾配i≧0.5（月の輪工）
257	（矢田川）	越水（溢水）	右	5.2 +100 ～ 5.4 +130	名古屋市守山区瀬古東 ～ 名古屋市守山区瀬古東	230	暫定堤防 河積不足（積土のう工）
削除							
258	（矢田川）	堤体漏水	右	5.6 ～ 5.8 +150	名古屋市守山区鳥羽見 ～ 名古屋市守山区市場	300	詳細点検Fs OUT 被災履歴あり（暫定施工）（シート張り工）
259	（矢田川）	基礎地盤漏水	右	5.6 ～ 5.8 +150	名古屋市守山区鳥羽見 ～ 名古屋市守山区市場	300	局所動水勾配i≧0.5 被災履歴あり（暫定施工）（月の輪工）
260	（矢田川）	堤体漏水	右	6.0 ～ 7.0	名古屋市守山区市場 ～ 名古屋市守山区町南	910	詳細点検Fs OUT（シート張り工）
261	（矢田川）	越水（溢水）	右	6.0 +30 ～ 6.4 +60	名古屋市守山区市場 ～ 名古屋市守山区町南	420	堤防高・河積不足（積土のう工）
削除							
262	（矢田川）	越水（溢水）	右	6.6 +100 ～ 7.0	名古屋市守山区町南 ～ 名古屋市守山区町南	290	暫定堤防 堤防高不足（積土のう工）
削除							

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重複番号	重複延長	図面対象番号	種　別	重要度	左右岸別	位　置	延　長（m）	延長（m）増	延長（m）減	変　更　理　由
		242	法崩れすべり	B	右	5.2 ～ 5.4 +150	350			変更なし
	350							350		新評定基準により追加
	230	243	堤防高	B	右	5.2 +100 ～ 5.4 +130	230			変更なし
		244	堤防断面	B	右	5.6 ～ 6.0 +70	470		-470	新評定基準により削除
		245	法崩れすべり	B	右	5.6 ～ 5.8 +150	290	10		延長の精査
	300	246	漏水	B	右	5.6 ～ 5.8 +150	290	10		延長の精査
								910		新評定基準により追加
	420	247	堤防高	B	右	6.0 +30 ～ 6.2 +160	300	120		前回評価の精査
		248	堤防断面	B	右	6.0 +80 ～ 6.2 +50	170		-170	新評定基準により削除
	290	249	堤防高	B	右	6.6 +100 ～ 7.0	300		-10	延長の精査
		250	堤防断面	B	右	6.8 +100 ～ 7.0 +50	160		-160	新評定基準により削除

様式－4の2　　様式－4’の2　　（A－3版）

令和2年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物以外＞

（重要度　B）

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（水防工法）
			右岸 計	17箇所	愛知県:17箇所 岐阜県:0箇所	9,700	愛知県:9,700m 岐阜県:0m
			合計	36箇所	愛知県:36箇所 岐阜県:0箇所	18,090	愛知県:18,090m 岐阜県:0m
			愛知県内訳		水衝洗堀	0	
					基礎地盤漏水	6,170	
					堤体漏水	6,450	
						0	
					越水（溢水）	5,680	
			岐阜県内訳		水衝洗堀	0	
					基礎地盤漏水	0	
					堤体漏水	0	
						0	
					越水（溢水）	0	
					計	18,300	

重複区間		前年度重要水防箇所調書							延長の増減と変更理由		
重複番号	重複延長	図面対象番号	種　別	重要度	左右岸別	位　置		延長（m）	延長（m）増	延長（m）減	変　更　理　由
愛知県	4,880							愛知県	4,260	−5,150	愛知県:9,410m
岐阜県	0				右岸			岐阜県	0	0	岐阜県:0m
計	4,880				計			計	4,260	−5,150	:9,410m
愛知県	9,220							愛知県	10,070	−11,160	愛知県:21,230m
岐阜県	0				合計			岐阜県	0	0	岐阜県:0m
計	9,220							計	10,070	−11,160	:21,230m

様式－4の3

様式－4’の3　　（A－3版）

令和2年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物＞

（重要度　A）

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　　要	前年度重要水防箇所調書 図面対象番号	重要度	左右岸別	位　置	変　更　理　由
削除								1	A	左右	6.8+ 50	水位低下によるA→Bへの見直し （関西本線庄内川橋梁）
削除								2	A	左右	11.8+50	水位低下によるA→Bへの見直し （豊公橋）
1	庄内川	工作物	左右	14.4　+4	名古屋市西区枇杷島 清須市南問屋		桁下不足 枇杷島橋					
2	庄内川	工作物	右	29.0　+88	名古屋市守山区大字吉根 春日井市上条町		応対基準 桜佐用水樋管					
3	庄内川	工作物	左右	38.4　+30	瀬戸市鹿乗町 春日井市玉野町		桁下不足 玉野橋 H26.5築堤（嵩上げ）					
4	庄内川	工作物	左右	40.0　+75	瀬戸市川平町 春日井市玉野町		桁下不足 城嶺橋					
5	土岐川	工作物	左右	44.0　+100	多治見市市之倉町 多治見市諏訪町神田		桁下不足 諏訪橋					
6	土岐川	工作物	左右	48.4　+198	多治見市平和町 多治見市前畑町		桁下不足 陶都大橋					
7	土岐川	工作物	左右	48.6　+60	多治見市昭和町 多治見市栄町		桁下不足 昭和橋					
8	土岐川	工作物	左右	49.2　+77	多治見市新町 多治見市豊岡町		桁下不足 多治見橋					
9	土岐川	工作物	左	49.6　+78	多治見市明治町 多治見市大正町		応対基準 ヒューム管　φ500					

様式－4の3

令和2年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物＞

（重要度　A）

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地 先 名	延長（m）	摘　　要
削除							
10	土岐川	工作物	左右	57.4　　+72	土岐市土岐津町土岐口 土岐市泉町久尻		桁下不足 中央橋
11	土岐川	工作物	左右	58.0　　+13	土岐市土岐津町高山 土岐市土岐津町高山		桁下不足 土岐津橋
12	土岐川	工作物	左右	58.8	土岐市肥田浅野双葉町 土岐市泉町大富		桁下不足 新土岐川橋 H24築堤護岸（嵩上げ）
削除							
			小計	12箇所	愛知県:4箇所 岐阜県:8箇所		
			合計	12箇所	愛知県:4箇所 岐阜県:8箇所		

様式－4'の3　　（A－3版）

前年度重要水防箇所調書				変　更　理　由
図面対象番号	重要度	左右岸別	位　置	
	A	左右	52.8+50	水位低下によるA→Bへの見直し （土合橋）
	A	左右	59.6+50	水位低下によるA→Bへの見直し （三共橋）
		合計		愛知県:2箇所

様式－4の3

令和2年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物＞

（重要度　B）

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　　要
1	庄内川	工作物	左右	4.4　+130	名古屋市中川区下之一色町 名古屋市中川区下之一色町		余裕高不足 一色大橋
2	庄内川	工作物	左右	5.6　-70	名古屋市中川区中須町 名古屋市中川区大当郎		余裕高不足 大当郎橋
削除							
4	庄内川	工作物	左右	6.6　+161	名古屋市中川区本前田町 名古屋市中川区前田西町		余裕高不足 近鉄名古屋線庄内川橋梁
5	庄内川	工作物	左右	6.8　+86	名古屋市中川区横井 名古屋市中川区伏屋		余裕高不足 関西本線庄内川橋梁
6	庄内川	工作物	左右	7.2　+56	名古屋市中村区横井町 名古屋市中川区長須賀		余裕高不足 横井大橋
7	庄内川	工作物	左右	8.8　+40	名古屋市中村区岩塚町 名古屋市中川区富田町		余裕高不足 万場大橋
8	庄内川	工作物	左右	10.4　+12.5	名古屋市中村区稲葉地町 海部郡大治町		余裕高不足 新大正橋
9	庄内川	工作物	左右	11.0　+146	名古屋市中村区稲葉地町 海部郡大治町		余裕高不足 大治水管橋
10	庄内川	工作物	左右	11.8　+36	名古屋市中村区稲葉地町 あま市下萱津		余裕高不足 豊公橋
11	庄内川	工作物	左右	14.2　+18	名古屋市中村区枇杷島町 清須市南六軒		余裕高不足 新幹線庄内川橋梁

様式－4'の3　　（A－3版）

前年度重要水防箇所調書				変　更　理　由
図面対象番号	重要度	左右岸別	位　置	
1	B	左右	4.4+140	位置精査
2	B	左右	5.6+70	位置精査
3	B	左右	6.4±0	水位低下によるB→対象外への見直し （新前田橋）
4	B	左右	6.8- 30	位置精査
新規	A	左右	6.8+ 50	水位低下によるA→Bへの見直し （関西本線庄内川橋梁）
6	B	左右	8.8+30	位置精査
7	B	左右	10.4+10	位置精査
8	B	左右	11.2-40	位置精査
新規	A	左右	11.8+50	水位低下によるA→Bへの見直し （豊公橋）
9	B	左右	14.2+ 20	位置精査

様式－4の3

令和2年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物＞

（重要度　B）

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　　要
12	庄内川	工作物	左右	14.2　+33	名古屋市中村区枇杷島町 清須市南六軒		余裕高不足 東海道本線枇杷島橋梁
13	庄内川	工作物	左右	14.6　+19	名古屋市西区南堀越 清須市橋詰		余裕高不足 名鉄名古屋本線庄内川橋梁
14	庄内川	工作物	左右	15.8　+82	名古屋市西区堀越 清須市小田井		余裕高不足 新名西橋
15	庄内川	工作物	左右	17.4　+85	名古屋市西区名塚町 名古屋市西区山田町		余裕高不足 新庄内川橋 H26.5築堤（嵩上げ）
16	庄内川	工作物	左右	19.4　+170	名古屋市北区中切町 名古屋市北区西味鋺		余裕高不足 新川中橋
17	庄内川	工作物	左右	20.4　+80	名古屋市北区成願寺 名古屋市北区西味鋺		余裕高不足 ふれあい橋
18	庄内川	工作物	左右	21.6　+30	名古屋市守山区川西 名古屋市北区楠味鋺		余裕高不足 水分水管橋
19	庄内川	工作物	左右	21.8　+123	名古屋市守山区川西 名古屋市北区楠味鋺		余裕高不足 水分橋
20	庄内川	工作物	左右	23.2　−45	名古屋市守山区幸心 春日井市勝川町		余裕高不足 勝川橋
21	庄内川	工作物	左右	23.8　−58	名古屋市守山区川宮町 春日井市長塚町		余裕高不足 中央本線庄内川橋梁
22	庄内川	工作物	左右	25.2　+39	名古屋市守山区川上町 春日井市松河戸町		余裕高不足 松川橋

様式－4’の3　　（A－3版）

前年度重要水防箇所調書				変　更　理　由
図面対象番号	重要度	左右岸別	位　置	
10	B	左右	14.2+ 27	位置精査
11	B	左右	14.6+ 15	位置精査
新規		左右		前回評価の精査
14	B	左右	20.0+50	位置精査
16	B	左右	21.8+122	位置精査
17	B	左右	23.2−40	位置精査

様式－4の3

様式－4’の3

（A－3版）

令和2年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物＞

（重要度　B）

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　　要
23	庄内川	工作物	左右	32.2　-150	名古屋市守山区大字下志段味 春日井市神領町		余裕高不足 下志段味橋
24	庄内川	工作物	左右	32.2　+126	名古屋市守山区大字下志段味 春日井市神領町		余裕高不足 庄内川橋
削除							
25	庄内川	工作物	左右	35.2　+150	名古屋市守山区大字上志段味 春日井市高蔵寺町		余裕高不足 東谷橋
26	庄内川	工作物	左右	36.4　+4	瀬戸市鹿乗町 春日井市高蔵寺町		余裕高不足 愛知用水高蔵寺サイフォン橋 H24築堤護岸（嵩上げ）
27	土岐川	工作物	左右	48.0　+16	多治見市平和町 多治見市前畑町		余裕高不足 国長橋
28	土岐川	工作物	左右	49.6　+132	多治見市明治町 多治見市大正町		余裕高不足 記念橋 H23築堤（嵩上げ）
29	土岐川	工作物	左右	50.6　+49	多治見市生田町 多治見市上山町		余裕高不足 東濃上水道水管橋 H23築堤（嵩上げ）
30	土岐川	工作物	左右	52.8　+50	多治見市山吹町 多治見市東栄町		余裕高不足 土合橋
31	土岐川	工作物	左右	56.4　-92	土岐市土岐津町土岐口 土岐市泉町久尻		余裕高不足 神明橋
32	土岐川	工作物	左右	56.4　+162	土岐市土岐津町土岐口 土岐市泉町久尻		余裕高不足 永久橋

前年度重要水防箇所調書				変　更　理　由
図面対象番号	重要度	左右岸別	位　置	
20	B	左右	32.0+100	位置精査
21	B	左右	32.0+120	位置精査
22	B	左右	32.8+ 94	前回評価精査によるB→対象外への見直し （新志段味橋）
24	B	左右	36.4+56	位置精査
新規	A	左右	52.8+50	水位低下によるA→Bへの見直し

様式－4の3

令和2年度　直轄河川重要水防箇所河川別調書＜工作物＞

（重要度　B）

図面対象番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　　要
33	土岐川	工作物	左右	59.6　+50	土岐市肥田町浅野 土岐市泉町河合		余裕高不足 三共橋
			小計	32箇所	愛知県:25箇所 岐阜県:7箇所		
34	庄内川 （矢田川）	工作物	左右	3.8　+15	名古屋市北区辻町 名古屋市守山区川西		余裕高不足 三階橋
35	庄内川 （矢田川）	工作物	左右	5.0　+100	名古屋市北区山田 名古屋市守山区瀬古東		余裕高不足 天神橋 H23築堤（嵩上げ）
36	庄内川 （矢田川）	工作物	左右	6.2　+178	名古屋市東区矢田町 名古屋市守山区市場		余裕高不足 矢田川橋
37	庄内川 （矢田川）	工作物	左右	7.0　+70	名古屋市東区大幸 名古屋市守山区町南		余裕高不足 （宮前橋・水道管橋） H26.5築堤（嵩上げ）
			小計	4箇所	愛知県:4箇所 岐阜県:0箇所		
			合計	36箇所	愛知県:29箇所 岐阜県:7箇所		

様式－4'の3　　（A－3版）

前年度重要水防箇所調書				変　更　理　由
図面対象番号	重要度	左右岸別	位　置	
新規	A	左右	59.6+50	水位低下によるA→Bへの見直し
			愛知県:20箇所	愛知県:20箇所
		小計	愛知県:0箇所	愛知県:0箇所
		合計	愛知県:22箇所	愛知県:22箇所

庄内川平面図 1

凡例

重点区間		○ ○(重-○)
重要度Ａ（工作物以外）		○ ○(A-○)
重要度Ｂ（工作物以外）		○ ○(B-○)
重要度Ａ（工作物）		○ ○(A-○)
重要度Ｂ（工作物）		○ ○(B-○)
要注意箇所		○ ○(注-○)



庄内川平面図 2


越水(溢水)(A-26)
越水(溢水)(B-99)
名古屋市
港区
新川
庄内新川橋
庄内川
南陽大橋
0.0K
1.0K
2.0K
破堤跡(注-1)
港区
1：3,500
0
100
200
300
400
500m
凡例
重点区間
○ ○(重-○)
重要度A（工作物以外）
○ ○(A-○)
重要度B（工作物以外）
○ ○(B-○)
重要度A（工作物）
○ ○(A-○)
重要度B（工作物）
○ ○(B-○)
要注意箇所
○ ○(注-○)

庄内川平面図 3

凡例

重点区間	○ ○(重-○)
重要度Ａ（工作物以外）	○ ○(A-○)
重要度Ｂ（工作物以外）	○ ○(B-○)
重要度Ａ（工作物）	○ ○(A-○)
重要度Ｂ（工作物）	○ ○(B-○)
要注意箇所	○ ○(注-○)



庄内川平面図 4

凡例

重点区間		○ ○(重-○)
重要度A（工作物以外）		○ ○(A-○)
重要度B（工作物以外）		○ ○(B-○)
重要度A（工作物）		○ ○(A-○)
重要度B（工作物）		○ ○(B-○)
要注意箇所		○ ○(注-○)



庄内川平面図 5


越水（溢水）(B-113)
基礎地盤漏水(B-110)
越水（溢水）(B-112)
工・橋、桁下不足(B-6)
堤体漏水(B-109)
堤体漏水(B-111)
旧川跡(B-19)
堤体漏水(B-115)
越水（溢水）(B-114)
旧川跡(B-20)
基礎地盤漏水(B-116)
越水（溢水）(B-118)
水衝洗堀(B-119)
越水（溢水）(B-120)
旧川跡(B-21)
堤体漏水(B-121)
8.0k
9.0k
庄内川
万場大橋
庄内川橋梁1号
越水（溢水）(B-19)
基礎地盤漏水(B-16)
堤体漏水(B-17)
堤体漏水(B-15)
越水（溢水）(B-14)
工・橋、桁下不足(B-7)
水衝洗堀(B-14)
凡例
重点区間
重要度Ａ（工作物以外）
重要度Ｂ（工作物以外）
重要度Ａ（工作物）
重要度Ｂ（工作物）
要注意箇所
○ ○(重-○)
○ ○(A-○)
○ ○(B-○)
○ ○(A-○)
○ ○(B-○)
○ ○(注-○)
1：3,500
0 100 200 300 400 500m

庄内川平面図 6



1：3,500

0 100 200 300 400 500m

凡例

重点区間		○ ○(重-○)
重要度Ａ（工作物以外）		○ ○(A-○)
重要度Ｂ（工作物以外）		○ ○(B-○)
重要度Ａ（工作物）		○ ○(A-○)
重要度Ｂ（工作物）		○ ○(B-○)
要注意箇所		○ ○(注-○)

庄内川平面図 7



凡例

重点区間		○ ○(重-○)
重要度Ａ（工作物以外）		○ ○(A-○)
重要度Ｂ（工作物以外）		○ ○(B-○)
重要度Ａ（工作物）		○ ○(A-○)
重要度Ｂ（工作物）		○ ○(B-○)
要注意箇所		○ ○(注-○)

庄内川平面図 8

凡例

重点区間	○ ○(重-○)
重要度Ａ（工作物以外）	○ ○(A-○)
重要度Ｂ（工作物以外）	○ ○(B-○)
重要度Ａ（工作物）	○ ○(A-○)
重要度Ｂ（工作物）	○ ○(B-○)
要注意箇所	○ ○(注-○)



庄内川平面図 9


凡例
重点区間 ○○(重-○)
重要度A（工作物以外） ○○(A-○)
重要度B（工作物以外） ○○(B-○)
重要度A（工作物） ○○(A-○)
重要度B（工作物） ○○(B-○)
要注意箇所 ○○(注-○)
旧川跡(注-22)
越水(溢水)(B-143)
越水(溢水)(B-142)
越水(溢水)(B-141)
越水(溢水)(B-144)
基礎地盤漏水(B-146)
堤体漏水(B-145)
水衝洗堀(B-147)
堤体漏水(B-149)
基礎地盤漏水(B-150)
越水(溢水)(B-151)
越水(溢水)(B-43)
越水(溢水)(A-3)
越水(溢水)(B-246)
堤体漏水(B-38)
基礎地盤漏水(B-39)
越水(溢水)(B-40)
越水(溢水)(B-41)
工・橋、桁下不足(B-15)
旧川跡(注-7)
堤体漏水(B-42)
17.0K
18.0K
0.0K
庄内川
新庄内川橋
矢田川
名古屋市
西区
清須市
庄内緑地公園
庄内小学校
名塚中学校
1：3,500
0 100 200 300 400 500m

庄内川平面図 10


凡例
重点区間
○ ○(重-○)
重要度A（工作物以外）
○ ○(A-○)
重要度B（工作物以外）
○ ○(B-○)
重要度A（工作物）
○ ○(A-○)
重要度B（工作物）
○ ○(B-○)
要注意箇所
○ ○(注-○)
基礎地盤漏水(B-150)
越水(溢水)(B-151)
基礎地盤漏水(B-153)
堤体漏水(B-152)
旧川跡(注-24)
越水(溢水)(B-154)
越水(溢水)(B-155)
新堤防(注-23)
堤体漏水(B-149)
越水(溢水)(B-148)
工・橋、桁下不足(B-16)
基礎地盤漏水(B-157)
堤体漏水(B-158)
越水(溢水)(B-159)
水衝洗堀(B-45)
水衝洗堀(B-44)
越水(溢水)(B-43)
越水(溢水)(B-246)
越水(溢水)(B-247)
堤体漏水(B-227)
基礎地盤漏水(B-228)
基礎地盤漏水(B-230)
堤体漏水(B-229)
越水(溢水)(B-231)
越水(溢水)(B-46)
19.0K
1.0K
20.0K
2.0K
庄内川
矢田川
山西用水堰
西区
北区
1：3,500
0
100
200
300
400
500m

庄内川平面図 11

凡例

重点区間		○ ○(重-○)
重要度A（工作物以外）		○ ○(A-○)
重要度B（工作物以外）		○ ○(B-○)
重要度A（工作物）		○ ○(A-○)
重要度B（工作物）		○ ○(B-○)
要注意箇所		○ ○(注-○)



庄内川平面図 12

凡例

重点区間	○ ○(重-○)
重要度A（工作物以外）	○ ○(A-○)
重要度B（工作物以外）	○ ○(B-○)
重要度A（工作物）	○ ○(A-○)
重要度B（工作物）	○ ○(B-○)
要注意箇所	○ ○(注-○)



庄内川平面図 13

凡例

重点区間		○ ○(重-○)
重要度A（工作物以外）		○ ○(A-○)
重要度B（工作物以外）		○ ○(B-○)
重要度A（工作物）		○ ○(A-○)
重要度B（工作物）		○ ○(B-○)
要注意箇所		○ ○(注-○)



1：3,500

0 100 200 300 400 500m

庄内川平面図 14



凡例

重点区間		○ ○(重-○)
重要度Ａ（工作物以外）		○ ○(A-○)
重要度Ｂ（工作物以外）		○ ○(B-○)
重要度Ａ（工作物）		○ ○(A-○)
重要度Ｂ（工作物）		○ ○(B-○)
要注意箇所		○ ○(注-○)

庄内川平面図 15



凡例

重点区間		○ ○(重-○)
重要度A（工作物以外）		○ ○(A-○)
重要度B（工作物以外）		○ ○(B-○)
重要度A（工作物）		○ ○(A-○)
重要度B（工作物）		○ ○(B-○)
要注意箇所		○ ○(注-○)

庄内川平面図 16

凡例

重点区間	○ ○(重-○)
重要度A（工作物以外）	○ ○(A-○)
重要度B（工作物以外）	○ ○(B-○)
重要度A（工作物）	○ ○(A-○)
重要度B（工作物）	○ ○(B-○)
要注意箇所	○ ○(注-○)



1：3,500

0 100 200 300 400 500m

庄内川平面図 17

凡例

重点区間	○ ○(重-○)
重要度Ａ（工作物以外）	○ ○(A-○)
重要度Ｂ（工作物以外）	○ ○(B-○)
重要度Ａ（工作物）	○ ○(A-○)
重要度Ｂ（工作物）	○ ○(B-○)
要注意箇所	○ ○(注-○)



1：3,500

0 100 200 300 400 500m

庄内川平面図 18

凡例

重点区間		○ ○(重-○)
重要度Ａ（工作物以外）		○ ○(A-○)
重要度Ｂ（工作物以外）		○ ○(B-○)
重要度Ａ（工作物）		○ ○(A-○)
重要度Ｂ（工作物）		○ ○(B-○)
要注意箇所		○ ○(注-○)



1：3,500

0 100 200 300 400 500m

庄内川平面図 19

凡例

重点区間		○ ○(重-○)
重要度Ａ（工作物以外）		○ ○(A-○)
重要度Ｂ（工作物以外）		○ ○(B-○)
重要度Ａ（工作物）		○ ○(A-○)
重要度Ｂ（工作物）		○ ○(B-○)
要注意箇所		○ ○(注-○)

1：3,500

0 100 200 300 400 500m

庄内川平面図 20

凡例

重点区間		○ ○(重-○)
重要度A（工作物以外）		○ ○(A-○)
重要度B（工作物以外）		○ ○(B-○)
重要度A（工作物）		○ ○(A-○)
重要度B（工作物）		○ ○(B-○)
要注意箇所		○ ○(注-○)



1：3,500

0 100 200 300 400 500m

土 岐 川 平 面 図 1



凡 例

重点区間		○ ○(重-○)
重要度Ａ（工作物以外）		○ ○(A-○)
重要度Ｂ（工作物以外）		○ ○(B-○)
重要度Ａ（工作物）		○ ○(A-○)
重要度Ｂ（工作物）		○ ○(B-○)
要注意箇所		○ ○(注-○)

1：3,500

0 100 200 300 400 500m

土 岐 川 平 面 図 2

凡 例

重点区間		○ ○(重-○)
重要度Ａ（工作物以外）		○ ○(A-○)
重要度Ｂ（工作物以外）		○ ○(B-○)
重要度Ａ（工作物）		○ ○(A-○)
重要度Ｂ（工作物）		○ ○(B-○)
要注意箇所		○ ○(注-○)



1：3,500

0 100 200 300 400 500m

土 岐 川 平 面 図 3



凡 例

重点区間		○ ○(重-○)
重要度Ａ（工作物以外）		○ ○(A-○)
重要度Ｂ（工作物以外）		○ ○(B-○)
重要度Ａ（工作物）		○ ○(A-○)
重要度Ｂ（工作物）		○ ○(B-○)
要注意箇所		○ ○(注-○)

1：3,500

0 100 200 300 400 500m

土 岐 川 平 面 図 4

凡 例

重点区間		○ ○(重-○)
重要度Ａ（工作物以外）		○ ○(A-○)
重要度Ｂ（工作物以外）		○ ○(B-○)
重要度Ａ（工作物）		○ ○(A-○)
重要度Ｂ（工作物）		○ ○(B-○)
要注意箇所		○ ○(注-○)

1：3,500

0 100 200 300 400 500m

土 岐 川 平 面 図 5

凡 例

重点区間		○ ○(重-○)
重要度Ａ（工作物以外）		○ ○(A-○)
重要度Ｂ（工作物以外）		○ ○(B-○)
重要度Ａ（工作物）		○ ○(A-○)
重要度Ｂ（工作物）		○ ○(B-○)
要注意箇所		○ ○(注-○)



土 岐 川 平 面 図 6

凡 例

重点区間		○ ○(重-○)
重要度Ａ（工作物以外）		○ ○(A-○)
重要度Ｂ（工作物以外）		○ ○(B-○)
重要度Ａ（工作物）		○ ○(A-○)
重要度Ｂ（工作物）		○ ○(B-○)
要注意箇所		○ ○(注-○)



1：3,500

0 100 200 300 400 500m

庄内川平面図（矢田川）1


工・橋、桁下不足(B-17)
旧川跡(注-45)
基礎地盤漏水(B-249)
堤体漏水(B-248)
基礎地盤漏水(B-252)
堤体漏水(B-251)
越水(溢水)(B-250)
守山区
庄内川
21.0K
4.0K
3.0K
矢田川
ふれあい橋
階橋
旧川跡(注-43)
堤体漏水(B-238)
越水(溢水)(B-240)
越水(溢水)(B-237)
旧川跡(注-42)
基礎地盤漏水(B-239)
名古屋市
北区
堤体漏水(B-232)
基礎地盤漏水(B-233)
旧川跡(注-40)
堤体漏水(B-234)
堤体漏水(B-235)
旧川跡(注-41)
基礎地盤漏水(B-236)
工・橋、桁下不足(B-34)
凡　例
重点区間
○　○(重-○)
重要度Ａ（工作物以外）
○　○(A-○)
重要度Ｂ（工作物以外）
○　○(B-○)
重要度Ａ（工作物）
○　○(A-○)
重要度Ｂ（工作物）
○　○(B-○)
要注意箇所
○　○(注-○)
1：3,500
0
100
200
300
400
500m

庄内川平面図（矢田川）2

凡　例

重点区間		○　○(重-○)
重要度Ａ（工作物以外）		○　○(A-○)
重要度Ｂ（工作物以外）		○　○(B-○)
重要度Ａ（工作物）		○　○(A-○)
重要度Ｂ（工作物）		○　○(B-○)
要注意箇所		○　○(注-○)