

## 【揖斐川の流況改善のために徳山ダムから補給（増量放流）を行っています】

- 揖斐川流域では、10月以降の小雨傾向により、河川流況が悪化しています。
  - 徳山ダムでは、動植物の生息・生育等の河川環境を改善するため、揖斐川万石地点（大垣市）において、20m<sup>3</sup>/s（確保目標流量）の流量を確保するための補給（増量放流）を実施し、河川環境の維持・保全を図っています。
- 10月15日から11月5日現在までに徳山ダムからの補給した水の量は約1,880万m<sup>3</sup>になります。

### ◆位置図



#### 《確保目標流量》


その地点で最低限必要となる流量。これに満たない場合には、徳山ダムからの補給により確保する。

○万石地点（河口より約40km地点）では20m<sup>3</sup>/s

### 揖斐川平野庄橋地点（神戸町・大野町）の状況



### ◆揖斐川万石地点の流況（平成27年10月1日～11月5日現在）



※データは速報値であり後日修正される可能性があります。