

河-5

全国初の取り組み『総合土砂管理』 山から海へ連続的な土砂の流れを目指し

あべかわそうごうどしゃかんり
安倍川総合土砂管理



- 安倍川には、土砂災害の危険や、洪水の時に起こる流れの偏りのほか、海岸侵食など、様々な課題があり、源流から海岸まで連携した計画が必要です。
- 計画では、山から海への適正な土砂の移動量を定め、県、市などと連携して行う事業を具体的に示しています。
- これにより、可能なかぎり自然に近い、連続的な土砂の流れを目指します。

高低差2,000mの土砂の流れ！地形・地質を丸ごと体験しませんか？

源頭部から海岸までの土砂の流れ

①-1 日本三大崩れの1つ 大谷崩

①-2 大河内砂防堰堤 昭和26年完成

②-1 巨石付き盛り土 さす 砂州工の試験施工

②-2 網状河川の様子 円山花木園

③ 侵食が進む清水 (三保)海岸

丸山花木園から望む安倍川の様子

【問合せ先】 静岡河川事務所 総務課 電話：054-273-9100
【アクセス】 東名高速道路 静岡ICより車で約30分 (約6km)