

平成24年 6月 5日
国土交通省中部地方整備局
越美山系砂防事務所

本巢市と越波谷合同現地調査を実施 ～ 平成23年8月土石流発生箇所の合同現地調査 ～

1. 内 容

6月1日～30日は土砂災害防止月間です。土砂災害防止月間にあたり、昨年8月24日～25日の集中豪雨で土石流が発生した本巢市根尾越波（おっぱ）地先の越波谷において、本巢市と越美山系砂防事務所が合同で土砂災害危険箇所の現地合同調査を6月4日（月）に実施しました。

今回の調査において、越波谷第3砂防堰堤の堆砂敷には不安定土砂が厚く堆積し、上流部の崩壊地は昨年豪雨で上流に新たな崩壊が発生しており、引き続き土砂の供給が懸念されるため、土砂災害発生の危険性が高い状態が継続していることを確認しました。今後も、本巢市と当事務所が連携して監視を継続し、土石流発生による被害の防止を図るため警戒にあたることとしました。（詳細は別添資料参照）

なお、今回の合同現地調査に先立ち、当事務所では管内砂防施設170基を対象とした点検を5月8日～31日にかけて実施しておりますが、前年度の点検結果と比較し特段の変状は見られませんでした。



本巢市、国土交通省職員による法面調査の様子

2. 実施概要

調査日：平成24年6月4日（月） 14：30～
調査箇所：本巢市根尾越波地先「越波谷第3砂防堰堤」及びその周辺
実施者：本巢市・国土交通省越美山系砂防事務所

3. 解禁指定

なし

4. 配布先

大垣市政記者クラブ
中日新聞揖斐川通信部・北方通信部
岐阜新聞揖斐支局・本巢支局
建通新聞

（問い合わせ先）

越美山系砂防事務所	副所長	大塚康司	TEL 0585-22-2161 FAX 0585-22-6971
越美山系砂防事務所揖斐川砂防出張所	出張所長	岩田幸雄	TEL 0585-22-3526 FAX 0585-22-6626

本巢市と越波谷合同現地調査を実施

本巢市・越美山系砂防事務所

昨年8月24日～25日の集中豪雨で土石流が発生した本巢市根尾越波(おっぱ)地先の越波谷において、本巢市と越美山系砂防事務所が合同で土砂災害危険箇所の現地合同調査を6月4日(月)に実施しました。

昨年越波谷で発生した土石流については、越波谷に当事務所が設置した越波谷第3砂防堰堤により土石流本体については捕捉しましたが、後続流等が堰堤の袖部を越流し下流の山腹を一部浸食するとともに、本巢市が管理する林道にも被害をもたらしました。

越波谷第3砂防堰堤の応急復旧工事はすでに完了しています。被災した林道については、現在本巢市により復旧工事を実施しているところです。林道の復旧工事完了後に越波谷第3砂防堰堤の本復旧工事を行う予定をしています。



越波谷第3砂防堰堤



越波谷第3砂防堰堤 堆砂状況



林道復旧工事の状況

なお、今回の合同現地調査に先立ち実施した管内の砂防施設等170基を対象とした点検を実施した結果、前年度の点検結果と比較し、特段の変状は見られませんでした。点検の結果、堆砂敷には不安定土砂が厚く堆積しており、上流部の崩壊地は昨年の豪雨で上流に新たな崩壊が発生して、引き続き土砂の供給が懸念されるため、土砂災害発生の危険性が高い状態が継続していることを確認しました。また、梅雨の時期を迎え土石流の発生の可能性が高まるため、現在本巢市が実施している林道復旧工事にあたっては、作業員等が土石流の被害に遭わないよう充分注意が必要であることを確認しました。

今後も、本巢市と当事務所が連携して監視を継続し、土石流発生による被害の防止を図るため警戒にあたることとしました。