

令和5年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書<工作物>

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要
1	天竜川	工作物 (橋梁)	左右	3.15k+38m	磐田市掛塚地先 浜松市南区河輪町地先	-	桁下不足 根入れ不足 掛塚橋
2	天竜川	工作物 (橋梁)	左右	7.8k+40m	磐田市森本地先 浜松市東区国吉町地先	-	桁下不足 東海道線天竜川橋
3	天竜川	工作物 (ひ門)	右	11.0k+110	浜松市東区白鳥地先	-	対応基準 (堤体空洞化の恐れ) 豊田樋門
4	天竜川	工作物 (橋梁)	左右	11.4k+55m	磐田市池田地先 浜松市東区常光町地先	-	桁下不足 東名高速道路天竜川橋
5	天竜川	工作物 (ひ管)	左	11.8k+78m	磐田市東名地先	-	対応基準 (堤体空洞化の恐れ) 池田樋管
6	天竜川	工作物 (橋梁)	左右	28.0k+160m	浜松市天竜区二俣町地先 浜松市天竜区渡ヶ島地先	-	桁下不足 塩見渡橋
7	天竜川	工作物 (橋梁)	左右	31.0k	浜松市天竜区船明地先 浜松市天竜区伊砂地先	-	桁下不足 伊砂橋
8	天竜川	工作物 (橋梁)	左右	46.5k+10.0m	浜松市天竜区龍山町戸倉地先 浜松市天竜区龍山町大嶺地先	-	桁下不足 竜山橋
9	天竜川	工作物 (橋梁)	左右	51.0k	浜松市天竜区龍山町下平地先 浜松市天竜区龍山町瀬尻地先	-	桁下不足 峰之沢橋

前年度重要水防箇所調書				変 更 理 由
図面 対象 番号	重要 度	左右 岸別	位 置	
工B1		左右	3.15k+38m	
工B2		左右	7.8k+40m	
工B4		右	11.0k+110	
工B5		左右	11.4k+55m	
工B6		左	11.8k+78m	
工B7		左右	28.0k+160m	
工B8		左右	31.0k	
工B10		左右	46.5k+10.0m	
工B11		左右	51.0k	

令和5年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書<工作物>

(重要度 B)

図面 対象 番号	河川名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延長 (m)	摘 要
			合計	9箇所	静岡県：9箇所		

前年度重要水防箇所調書				変 更 理 由
図 面 対 象 番 号	重要 度	左右 岸 別	位 置	
		合計	新規：0箇所 削除：0箇所 0箇所	静岡県：0箇所