


天竜川における外来種の対策 ～オオキンケイギク～

オオキンケイギクを除去後、今後さらに拡大する恐れがあるため、抜本的対策として表土除去及び芝の張替を行いました。施工前の様子

3.4k+92～3.8k
(本堤・堤内)



天竜川における外来種の対策 ～オキソケイク～

芝張替が完成！オキソケイクは刈り取り後、焼却処分をしました。

3.4k+92～3.8k
(本堤・堤内)

