

飯田国道 NOW

地域と連携した
緑の道づくり

国土交通省 中部地方整備局
飯田国道事務所

〒395-0024
長野県飯田市東栄町3350番地
電話 (0265) 53-7200 (代表)
ファックス (0265) 53-7210
E-メール iikoku@cbr.mlit.go.jp

飯田国道事務所からのお知らせ

平成25年6月12日

道路の法面の点検を行いました

～大雨による災害にそなえて～

1. 点検結果

大雨にそなえて、飯田国道事務所では土砂崩れや落石などのおそれがないか道路の両脇の斜面（法面と呼びます）や排水施設などの点検を実施しました。

点検の結果、これからの大雨にそなえ、降雨時に道路パトロールなどで継続的に観察する箇所の再確認や、防災施設の損傷の補修、側溝や排水管などの排水施設の清掃を実施しました。

2. 記者発表資料 配布先

飯田市役所記者クラブ、木曽合同庁舎記者室、塩尻桔梗ヶ原記者クラブ

3. 問い合わせ先

飯田国道事務所

副所長 唐澤 良治 管理第2課長 澤田 敦則

TEL 0265-53-7200 FAX 0265-53-7210

E-Mail : iikoku@cbr.mlit.go.jp

道路の異常を発見したら・・・ 道路緊急ダイヤル#9910

飯田国道事務所ホームページ <http://www.cbr.mlit.go.jp/iikoku/>
飯田国道事務所モバイル <http://www.cbr.mlit.go.jp/iikoku/mobile/>

法面点検結果

点検概要

■実施期間

平成25年5月31日（金）～平成25年6月10日（月）

■対象路線

飯田国道事務所が管理している国道19号、153号、474号

■点検箇所

- ・国道19号 : 43箇所
- ・国道153号 : 21箇所
- ・国道474号 : 6箇所

■点検方法

過去10年間に災害により被災した箇所、及び防災の観点から事務所として注意している箇所について、事務所職員により班体制（全8班）を構成し点検を実施

点検結果と対応

防災施設の損傷箇所



落石防護柵を1箇所補修しました

落石防止ネットを5箇所補修しました

排水施設等に貯まった土砂



9箇所で撤去を行いました

樹木等で見にくい箇所



5箇所で伐採を、1箇所で除草を行いました

点検状況

沢の点検

(降雨等の出水で土砂が道路に流れ込まないか)



対策後の法面の点検
(異常はないか)



斜面の点検
(落石などの危険がないか)



排水管の点検
(詰まっていないか)

対応状況


落石防止ネットの補修



破れている



落石防止柵の除草



草が繁茂すると落石があってもわからない

