

地域と連携した  
緑の道づくり

国土交通省 中部地方整備局  
飯田国道事務所

〒395-0024  
長野県飯田市東栄町3350番地  
電話 (0265) 53-7200 (代表)  
ファックス (0265) 53-7210  
E-メール cbr-iikoku@mlit.go.jp

# 飯田国道 NOW

飯田国道事務所からのお知らせ

平成29年2月13日

## 国道153号飯田BP 安全緊急点検を実施 ～ETC2.0を活用し、危険箇所を顕在化～

### 1. 概要

- 飯田国道事務所では、普及が進むETC2.0の車両挙動データを活用し、道路の潜在的な危険箇所を顕在化させるなど、安全性の向上に向けた検討をすすめています。
- 一方、飯田国道事務所が管理する国道153号においては、今年に入り2件の死亡事故が発生し、特段の注意が必要な状況です。
- このことを受け、飯田BPの追突事故等の死傷事故データやビッグデータ（ETC2.0プローブ情報の車両挙動データ）の分析結果と併せ、現地の状況を確認するため、事務所職員による危険箇所の安全緊急点検を実施します。

### 2. 点検日時と点検場所

点検日時 : 2月17日(金) 10:00 ~ 16:00

点検場所 : 飯田バイパス 飯田IC西 ~ 東

※悪天候のため2月9日に予定していました緊急点検を上記日程に変更しました。

### 3. 添付資料

- 別紙-1 飯田バイパスの急制動と交通事故の発生状況
- 別紙-2 ビッグデータによる分析と安全対策の流れ

### 4. 記者発表資料 配布先

飯田市役所記者クラブ

※飯田IC西より東へ順に点検しますので、取材場所等につきましては問い合わせ先まで連絡をお願いいたします。

### 5. 問い合わせ先

飯田国道事務所

副所長 野田 茂樹

管理第二課長 島崎 玲一

TEL 0265-53-7206


FAX 0265-53-7212

E-Mail : cbr-iikoku@mlit.go.jp

道路の異状を発見したら・・・道路緊急ダイヤル **#9910** (通話料無料・24時間受付)

# 飯田バイパスの急制動と交通事故の発生状況

- 急ブレーキの発生状況は、ETC2.0の急制動データ(1年分:H27.8~H28.7)
- 交通事故の発生状況は、平成26年の死傷事故データ
- 飯田BPでは、追突事故が最も多く発生(約6割)。次いで、右折時事故、出会い頭事故、人対車両事故が多い。



ビッグデータの分析結果から、潜在的な危険箇所を把握し、安全対策を実施

