

地域と連携した
緑の道づくり

国土交通省 中部地方整備局
飯田国道事務所

〒395-0024
長野県飯田市東栄町3350番地
電話 (0265) 53-7200 (代表)
ファックス (0265) 53-7210
E-メール cbr-iikoku@mlit.go.jp

飯田国道 NOW

飯田国道事務所からのお知らせ

平成29年 6月 7日

大雨による災害を防ぐために

～降雨期を迎えるにあたり、職員による防災点検を実施します～

近年、短期間で集中的な降雨による道路の災害が発生しており、本格的な降雨期を迎えるにあたり、道路への土砂流入などが予想される危険箇所についてより一層の注意が必要です。

このため、飯田国道事務所では、交通障害が発生する可能性の高いのり面や道路を横断する沢などについて職員による現地防災点検を実施します。なお、点検の結果、緊急対策が必要と判断された箇所については速やかに対策を実施します。

1. 点検概要

■実施日及び路線

平成29年 6月 15日 (木) 11:00～

国道153号 (飯田国道管理区間)

平成29年 6月 16日 (金) 11:00～

国道19号 (飯田国道管理区間)

2. 配布先 :

飯田市役所記者クラブ、塩尻桔梗ヶ原記者クラブ、
木曾合同庁舎記者室

3. 配布資料 :

別紙 点検箇所位置図

4. 問い合わせ先

国土交通省 中部地方整備局 飯田国道事務所

副所長 ^{かみはら}上原 ^{しげいち}繁一 管理第二課長 ^{おおさき}大崎 ^{よしやす}義保

TEL 0265-53-7206 FAX 0265-53-7212

E-Mail : cbr-iikoku@mlit.go.jp

※ 当日現地を取材頂けます場合は、事前に上記までご連絡ください。
待ち合わせ場所・時刻について調整いたします。

平成29年度 本格降雨前の職員による防災点検スケジュール

●日時：平成 29 年 6 月 15 日 (木) 11:00 ~ 14:30

●対象路線：飯田維持出張所管内 国道153号

【調査箇所】

- ①豪雨に伴う土石流発生箇所
- ②豪雨に伴う切土法面および盛土法面の浸食・崩壊発生箇所
- ③湧水に伴う吹付法面の変状発生箇所

順番	時間帯	施設管理番号	距離票	次距離	移動時間
①	11:00 ~ 12:00	I153E130(土石流)	101.25kp 寒原峠北		
	↓			6.25km	約10分
	12:10 ~ 13:00	昼食			
	↓				
②	13:00 ~ 13:30	I153Z127(切土法面) I153F112(盛土法面)	95.0kp 治部坂峠北		
	↓			15.6km	約30分
③	14:00 ~ 14:30	I153Z034(切土法面)	79.4kp 根羽村役場北		

●日時：平成 29 年 6 月 16 日 (金) 11:00 ~ 15:00



●対象路線：木曾維持出張所管内 国道19号

【調査箇所】

- ①落石および豪雪に伴う雪崩発生箇所
- ②豪雨に伴う土石流発生箇所
- ③豪雨に伴う土石流発生箇所(H26.7南木曾町豪雨災害)
- ④横断管変状に伴う盛土区間沈下発生箇所

順番	時間帯	施設管理番号	距離票	次距離	移動時間
①	11:00 ~ 11:20	K019D208(雪崩) K019X208(落石)	155.1kp 鳥居トンネル北		
	↓			4.1km	約10分
②	11:30 ~ 11:50	K019E182(土石流)	151.0kp JR藪原駅北		
	↓			11.8km	約20分
	12:10 ~ 13:00	昼食			
	↓			36.3km	約50分
③	13:50 ~ 14:30	南木曾町豪雨災害(土石流)	102.9kp 南木曾町役場北		
	↓			1.7km	約10分
④	14:40 ~ 15:00	K019F304(盛土法面)	101.2kp 三留野交差点西		

点検箇所位置図



6/16

6/15