

# ～川の親しみやすさの成績表～

## 川の通信簿

個所名：天竜川 水辺の楽校 飯田川路地区

### 川を楽しみながら学習できる場所

#### ■ 水辺の楽校はこんなところ

河川名	1級河川天竜川水系天竜川右岸139.4k～140.6k
所在地	長野県飯田市川路地先
アクセス	JR 飯田線天竜峡駅・川路駅より 徒歩約 10 分
面積	約60000㎡
管理者	飯田市・天竜川上流河川事務所
特徴	広い河川敷を利用し整備された水辺の楽校。H14年に治水対策事業が竣工し安全かつ川を楽しむ学習の場として生まれ変わる。
主な利用	自然観察、散策 H17年度利用者12,000人
点検参加人数	33名



#### ■ 平成18年現在の成績表

総合的な成績：☆☆☆☆(四つ星)

ゴミ等がなく管理が行き届いており、景色が良い空間。

No.	点検項目	現在の状況			整備必要%	重要度			
		良い	普通	悪い		非常に重要	重要	普通	不要
1	豊かな自然を感じますか	○			52%		○		
2	水辺の楽校の中を流れている水はきれいですか		○		63%		○		
3	水辺の楽校の中を流れている水の量は十分ですか		○		40%		○		
4	ゴミがなくきれいですか		○		65%		○		
5	危険な場所がなく安全ですか		○		39%		○		
6	景色はいいですか	○			9%		○		
8	堤防や河川敷には近づきやすいですか	○			32%		○		
9	水辺の楽校の中を流れている川へは入りやすいですか		○		35%		○		
10	広場は利用しやすいですか	○			20%		○		
11	休憩施設や木陰は十分ですか		○		65%		○		
12	散歩はしやすいですか	○			32%		○		

良い点
  悪い点

#### ■ 特に良い点

自然が豊かで、様々な水辺の植物・生物を身近に見ることができる。  
 ゴミがない。  
 小川に入りやすい。  
 緑が多く、景色が良い。

#### ■ 特に悪い点

木陰が少ない。アレチウリが気になる。  
 川は汚く、水量が少ない。  
 川岸には危険な場所があり、川幅がない。  
 小川の岸の足場が悪く、スズメバチの巣も多い。  
 草原としては豊かだが、もっと河川敷に木を植えて欲しい。

#### ■ 総合コメント

ゴミがなく清潔に管理されており、周囲の河川環境も保全されていて景観的にも良い空間です。  
 今後は危険な場所を無くし、木陰や休憩施設を多くすること、また小川の水質、水量の改善が必要です。