

事業名：一般国道1号 北勢バイパス

意見・質問	回答
掘削が困難な営業中のゴルフ場の直下を坂部トンネルで通過するルートとした理由は何か。	北勢バイパスの坂部トンネル付近は、東名阪自動車道と沿岸部の津波浸水区域に挟まれた、住宅密集地とゴルフ場のいずれかを通過せざるを得ない地形となっており、地域への影響を考慮し、丘陵地にあるゴルフ場をトンネルで通過するルートを選定したものです。 また、坂部トンネルは前後に複数の交差点が計画されているため、トンネルを深く設ける事も困難な状況です。
今後、道路計画策定の際には、本事業のゴルフ場直下のトンネル施工に苦慮したことを踏まえ、道路のルート検討に活かす事が大事であると考えている。	-

事業名：一般国道23号 中勢道路

意見・質問	回答
なし	-