

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要
1	揖斐川	重点監視	左	30.8k から 31.2k	安八郡輪之内町塩喰 ～福束新田	389	法崩れ・すべりA
2	揖斐川	重点監視	左	32.0k から 32.4k	輪之内町福束	381	基礎地盤漏水B
3	揖斐川	重点監視	左	32.4k から 32.8k	輪之内町福束	344	基礎地盤漏水B
4	揖斐川	重点監視	左	36.2k から 36.6k	安八郡安八町牧	347	法崩れ・すべりA
5	揖斐川	重点監視	左	44.8k から 45.2k	瑞穂市大月	397	法崩れ・すべりA
6	揖斐川	重点監視	左	50.2k から 50.6k	揖斐郡大野町加納	412	法崩れ・すべりB
7	揖斐川	重点監視	左	50.8k から 51.2k	揖斐郡大野町加納 ～大野町公郷	436	基礎地盤漏水B
8	揖斐川	重点監視	左	57.0k から 57.4k	揖斐郡揖斐川町三輪	376	基礎地盤漏水B
9	揖斐川	重点監視	左	57.0k から 57.4k	揖斐郡揖斐川町三輪	376	法崩れ・すべりB

重複区間		前年度重要水防箇所調書							延長の増減と変更理由		
重複 番号	重複 延長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)		延長 (m)		変 更 理 由
									増	減	
		1	重点監視		左	30.8k から 31.2k	389				
		2	重点監視		左	32.0k から 32.4k	381				
		3	重点監視		左	32.4k から 32.8	344				
		4	重点監視		左	36.2k から 36.6k	347				
		5	重点監視		左	44.8k から 45.2k	397				
		6	重点監視		左	50.2k から 50.6k	412				
		7	重点監視		左	50.8k から 51.2k	436				
		8	重点監視		左	57.0k から 57.4k	376				
		9	重点監視		左	57.0k から 57.4k	376				

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要
			左岸 計	9箇所		3,458	
10	揖斐川	重点監視	右	26.2k から 26.4k+108.1	養老郡養老町大巻	402	基礎地盤漏水B
11	揖斐川	重点監視	右	27.2k から 27.6k	養老郡養老町大巻	443	法崩れ・すべりB
12	揖斐川	重点監視	右	37.6k から 38.0k	大垣市平町	401	法崩れ・すべりA
13	揖斐川	重点監視	右	38.8k から 39.2k	大垣市直江町	358	基礎地盤漏水B
14	揖斐川	重点監視	右	47.8k から 48.0k+94m	安八郡神戸町新屋敷	312	法崩れ・すべりA

重複区間		前年度重要水防箇所調書							延長の増減と変更理由		
重複 番号	重複 延長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由	
								増	減		
					左岸 計	9箇所	3,458	0	0	0m	
		10	重点監視		右	26.2k から 26.6k	535				
		11	重点監視		右	27.2k から 27.6k	443				
		12	重点監視		右	37.6k から 38.0k	401				
		13	重点監視		右	38.8k から 39.2k	358				
		14	重点監視		右	46.0k+66m から 46.2k	152		152	基礎地盤漏水Bの区間が削除されたため	
		15	重点監視		右	47.8k から 48.0k+94m	312				

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要
15	揖斐川	重点監視	右	55. 4k から 55. 8k	揖斐郡揖斐川町脛永	443	法崩れ・すべりB
16	揖斐川	重点監視	右	58. 4k から 58. 8k	揖斐郡揖斐川町小島	528	基礎地盤漏水B
			右岸 計	7箇所		2, 887	
			合計	16箇所		6, 345	
17	揖斐川 (杭瀬川)	重点監視	左	6. 0k から 6. 4k	大垣市多芸島	468	基礎地盤漏水A
18	揖斐川 (杭瀬川)	重点監視	左	6. 2k から 6. 6k	大垣市多芸島	416	法崩れ・すべりA

重複区間		前年度重要水防箇所調書							延長の増減と変更理由		
重複 番号	重複 延長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由	
								増	減		
		16	重点監視		右	55. 4k から 55. 8k	443				
		17	重点監視		右	58. 4k から 58. 8k	528				
					右岸 計	8箇所	3, 172	0	152	-152m	
					合計	17箇所	6, 630	0	152	-152m	
		18	重点監視		左	6. 0k から 6. 4k	468				
		19	重点監視		左	6. 2k から 6. 6k	416				

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要
			左岸 計	2箇所		884	
19	揖斐川 (杭瀬川)	重点監視	右	4. 2k から 4. 6k	養老町祖父江	344	法崩れ・すべりA
20	揖斐川 (杭瀬川)	重点監視	右	4. 2k から 4. 6k	養老町祖父江	344	基礎地盤漏水B
21	揖斐川 (杭瀬川)	重点監視	右	6. 0k から 6. 4k	大垣市野口	417	法崩れ・すべりA
			右岸 計	3箇所		1, 105	
			合計	5箇所		1, 989	

重複区間		前年度重要水防箇所調書					延長の増減と変更理由			
重複 番号	重複 延長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左 右 岸 別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								増	減	
					左岸 計	2箇所	884	0	0	
		20	重点監視		右	4. 2k から 4. 6k	344			
		21	重点監視		右	4. 2k から 4. 6k	344			
		22	重点監視		右	6. 0k から 6. 4k	417			
		23	重点監視		右	7. 8k から 8. 2k	385		385	基礎地盤漏水Aの区間が削除されたため
					右岸 計	4箇所	1, 490	0	385	-385m
					合計	6箇所	2, 374	0	385	-385m

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要
22	揖斐川 (牧田川)	重点監視	左	8.6k から 9.0k	養老郡養老町直江	406	法崩れ・すべりA
23	揖斐川 (牧田川)	重点監視	左	11.0k から 11.4k	養老郡養老町金屋	434	基礎地盤漏水A
			左岸 計	2箇所		840	
24	揖斐川 (牧田川)	重点監視	右	0.4k から 0.8k	養老郡養老町大巻	418	法崩れ・すべりA
25	揖斐川 (牧田川)	重点監視	右	4.6k から 5.0k	安八郡輪之内町塩喰	454	基礎地盤漏水B
26	揖斐川 (牧田川)	重点監視	右	8.6k から 9.0k	養老郡養老町島田	446	法崩れ・すべりA
27	揖斐川 (牧田川)	重点監視	右	9.2k+99m から 9.6k	養老郡養老町島田 養老郡養老町高田	297	基礎地盤漏水B
			右岸 計	4箇所		1,615	

重複区間		前年度重要水防箇所調書							延長の増減と変更理由		
重複 番号	重複 延長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由	
								増	減		
		24	重点監視		左	8.6k から 9.0k	406				
		25	重点監視		左	11.0k から 11.4k	434				
					左岸 計	2箇所	840	0	0	0m	
		26	重点監視		右	0.4k から 0.8k	418				
		27	重点監視		右	4.6k から 5.0k	454				
		28	重点監視		右	8.6k から 9.0k	446				
		29	重点監視		右	9.2k から 9.6k	396		99	基礎地盤漏水の延長に合わせて区間修正	
					右岸 計	4箇所	1,714	0	99	-99m	

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要
			合計	6箇所		2,455	
28	揖斐川 (根尾川)	重点監視	左	3.4k から 3.8k	本巣市浅木	404	基礎地盤漏水B
29	揖斐川 (根尾川)	重点監視	左	1.0k から 1.4k	瑞穂市唐栗	403	法崩れ・すべりA
30	揖斐川 (根尾川)	重点監視	左	5.0k から 5.2k	本巣市海老	226	法崩れ・すべりB
			左岸 計	3箇所		1,033	

重複区間		前年度重要水防箇所調書						延長の増減と変更理由		
重複 番号	重複 延長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左 右 岸 別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由
								増	減	
					合計	6箇所	2,554	0	99	-99m
		30	重点監視		左	3.4k から 3.8k	404			
		31	重点監視		左	1.0k から 1.4k	403			
		32	重点監視		左	5.0k から 5.2k	459		459	基礎地盤漏水Bの区間が削除されたため
		33	重点監視		左	5.0k から 5.2k	226			
					左岸 計	4箇所	1,492	0	459	-459m

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

令和8年度 直轄河川重要水防箇所河川別調書 <重点監視区間>

図面 対象 番号	河 川 名	種 別	左右 岸の 区分	位 置	地 先 名	延 長 (m)	摘 要
31	揖斐川 (根尾川)	重点監視	右	1.6k から 2.0k	揖斐郡大野町下座倉 ～安八郡神戸町西座倉	439	基礎地盤漏水B
32	揖斐川 (根尾川)	重点監視	右	1.6k から 2.0k	揖斐郡大野町下座倉 ～安八郡神戸町西座倉	439	法崩れ・すべりA
33	揖斐川 (根尾川)	重点監視	右	9.4k から 9.8k	大野町稲富	383	法崩れ・すべりB
			右岸 計	3箇所		1,261	
			合計	6箇所		2,294	

重複区間		前年度重要水防箇所調書							延長の増減と変更理由		
重複 番号	重複 延長	図面対象 番 号	種 別	重要 度	左右 岸別	位 置	延 長 (m)	延長 (m)		変 更 理 由	
								増	減		
		34	重点監視		右	1.6k から 2.0k	439				
		35	重点監視		右	1.6k から 2.0k	439				
		36	重点監視		右	9.4k から 9.8k	383				
					右岸 計	3箇所	1,261	0	0	0m	
					合計	7箇所	2,753	0	459	-459m	

(注) 摘要の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。