

平成12年11月2日  
木曽川上流工事事務所

## お 知 ら せ

1. 件 名 「平成12年度木曽川水系水質保全連絡協議会（略称：木曽川水保協）水質事故対策実施訓練」について
2. 概 要  
木曽川、長良川、揖斐川の建設省が管理する河川区域においては平成10年に46件、平成11年に28件の水質事故が発生し、そのうち約9割が油流出事故でした。このため木曽川水保協参加機関により杭瀬川に油類が流出したとの想定のもと、現地においてオイルフェンス・マットによる油の回収訓練を行うものです。
3. 主 催 木曽川水系水質保全連絡協議会（会長：中部地方建設局長 岡野眞久）  
（構成機関）中部地方建設局・中部通商産業局・東海農政局・中部近畿鉱山保安監督部・長野県・岐阜県・愛知県・三重県・名古屋市・水資源開発公団中部支社
4. 場 所 岐阜県大垣市野口地先（杭瀬川 6.4km・杭瀬川スポーツ公園内）
5. 日 時 平成12年11月9日（木）14時～16時（小雨決行）
6. その他 降雨、増水等により中止する場合があります。
7. 解禁指定 な し
8. 同時配布 名古屋建設記者クラブ、岐阜県政記者クラブ、三重県政記者クラブ、桑名市政クラブへ同時配布しています。
9. 問合せ先 建設省木曽川上流工事事務所 調査課長 津森ジュン  
建設専門官 山田 仁  
TEL 058-251-1321

( 参 考 )

木曽川水系水質保全連絡協議会の水質事故対策訓練は、平成5年からはじめて今回で6回目です。木曽川上流・下流工事事務所にて、隔年で開催しています。

平成11年度は、木曽川下流工事事務所により管内の揖斐川南濃町海津橋北詰めにおいて約120名の参加者によりオイルフェンス展長訓練・簡易水質試験・新油処理技術実演などを実施しました。

今回は、木曽川上流工事事務所管内の支川杭瀬川に油が流出したとの想定のもとに開催し木曽川水保協会員の油回収技術・知識の向上と会員相互の連携を密にすることを目的に訓練を行います。

木曽川上流・下流管内での平成10年で46件、平成11年で水質事故が28件発生し、そのうち約9割が油流出事故でした。

今年には既に27件発生しており最近の主な水質事故は、H12年9月26日に長良川支川千虎川における大型トラックの交通事故によるフェノール樹脂など1,600Lが流出した事故。H12年10月2日長良川支川境川における機械油700Lが流出した事故が発生し、長良川南濃大橋にオイルフェンスを設置しています。