



治水・維持管理（伊自良川：0.0k～5.6k） 長良川合流点～繰舟橋

<p>■河川環境の現状</p> <p>自然環境</p> <ul style="list-style-type: none"> 砂礫河原 樹木群 ヨシ原 干潟 	<p>■河川の整備の実施</p> <p>河川工事</p> <ul style="list-style-type: none"> 水位低下 河道掘削 樹木伐開 橋梁改築 堰・床止め改築 堤防強化 堤防整備 高水護岸整備 低水護岸整備 浸透対策 高水敷整備 樋門・樋管・水門の整備 <p>内水対策</p> <ul style="list-style-type: none"> 排水ポンプ整備 遊水地整備 <p>危機管理対策</p> <ul style="list-style-type: none"> 河川防災ステーション 防災拠点 防災船着場 緊急用河川敷道路
<p>■河川の維持の実施</p> <ul style="list-style-type: none"> 樹木伐開 樹木伐開 	



1 : 20,000



— 県・市町村界

※施行の場所については、今後の河川の状況等により変更が生じる場合がある。