

# 治水・維持管理（杭瀬川：0.0k～8.8k） 牧田川合流点～塩田橋

岐阜県



<p>■河川環境の現状</p> <p>自然環境</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 砂礫河原</li> <li>● 樹木群</li> <li>● ヨシ原</li> <li>● 干潟</li> </ul>	<p>■河川の整備の実施</p> <p>河川工事</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>水位低下</li> <li>河道掘削</li> <li>樹木伐開</li> <li>橋梁改築</li> <li>堰・床止め改築</li> <li>堤防強化</li> <li>堤防整備</li> <li>高水護岸整備</li> <li>低水護岸整備</li> <li>浸透対策</li> <li>高水敷整備</li> <li>樋門・樋管・水門の整備</li> </ul> <p>内水対策</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>排水ポンプ整備</li> <li>遊水地整備</li> </ul> <p>危機管理対策</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>河川防災ステーション</li> <li>防災拠点</li> <li>防災船着場</li> <li>緊急用河川敷道路</li> </ul>
<p>■河川の維持の実施</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>樹木伐開</li> <li>樹木伐開</li> </ul>	

岐阜県



1 : 20,000



— 県・市町村界

※施行の場所については、今後の河川の状況等により変更が生じる場合がある。