
# 雲出川水系中村川・波瀬川・赤川流域水害対策計画(原案)の意見聴取



資料-1

#### ●意見聴取の概要

■ 期間: 令和6年3月28日(木) ~ 令和6年4月26日(金)の30日間

■ 方法:WEBサイトへの掲載、意見箱の設置

■ 広報:WEBサイトへの掲載、流域住民への回覧配布

#### WEBサイト



### 意見箱の設置




### 流域住民への回覧




### 意見箱設置場所

- •三重河川国道事務所
- •三重河川国道事務所 雲出川出張所
- •三重県庁 県土整備部河川課
- •三重県庁 津建設事務所
- •三重県庁 松阪建設事務所


- •津市役所 建設部河川排水推進室
- •津市役所 一志総合支所
- •津市役所 久居総合支所
- •津市役所 上下水道事業局下水道工務課
- •松阪市役所 建設部建設総務課
- •松阪市役所 上下水道部下水道建設課
- •松阪市役所 建設部北部建設保全事務所



No.	意	見箇所		意見内容	対応	計画書(原案)	計画書(案)
NO.	章	ページ	図・表	<b>总元</b> 内谷	און ניא	司四音(原采)	計画者(柔)
1		全体			特定都市河川流域外から雨水が流 入する可能性も考慮して地域の現 状把握や浸水原因の調査と雨水計 画の検討を行ってまいります。	_	_
2		全体		(爆野地域にあげる)週去にめつ た被害の緊急性も考慮して短期計 画の検討と早急な対策実施をして	浸水被害防止のため既設排水施設 の適切な維持管理の継続に努め、 地域の現状による浸水原因の調査 と雨水計画の検討を行ってまいり ます。	_	_
3		全体		水害対策計画には、専門的な言葉 が多数出てくるので、住民が見て もわかるように解説を記入して欲 しい。		_	(用語集の作成)
4		全体		上昇スピードが急激に増すと思われる	安全度が低下する区間が生じない よう上下流や本支川のバランス、 堤防の左右岸バランスを考慮し、 雲出川本川の築堤、河道掘削等河 川整備を実施してまいります。	_	_



No.	意	見箇所		意見内容	対応	計画書(原案)	計画書(案)
INO.	章	ページ	図・表	总兄内谷 	X) NC	計画者(原条)	計画者(余/
5	総説	i		バックウォーターが問題とされており、堤防かさ上げや河道拡幅のほうが効果があるように思われるが、対策は「河道掘削等」なのか、局所的な河道断面の不足があるのではないか。	雲出川本川の対策がバックウォーター対策となり、雲出川本川の対策といい雲出川本川の対策として、遊水機能の確保、無堤部対策、樹木伐開、河道掘削を実施します。 総則本文21行目を「『雲出川の』 河道掘削等の河川整備」と修正します。	こ削よと川流係流か害水づての等のの事に対する場合をでする場合をでする場合をできまる。 川野のは、川ら働でのなり、川が、川ら働でのないのでは、川ら働でのが流えをといる。 川関りの災 基し要 は し り の い し い い い い い い い い い い し い い い い い い	赤川流域のあらゆ る関係者の協働に より、流域全体で
6	総説	i		iが、総説と目次にある。	ページ番号を修正します。	(ページ番号の重 複)	(ページ番号の修 正)
7	総説・ 第4章 第1節	i		「波瀬川第七排水区」内の六つの 自治会(高野区、高野4、日置、 庄村、其村団地、八田団地、其 村)で、平成31年より、この水害 対策問題につき、現地調査を行い 協議を重ねてきております。 今後は私どもからも意見聴取をし ていただければと思う次第です。	本及次に、   本   立	_	_



### (原案)

#### 総説

中村川・波瀬川・赤川の平野部は、地形的な特徴から洪水のたびに氾濫し、流出土砂が堆積し、 高度な土地利用は困難であった。しかし、肥沃な平野は優良な農地となる可能性を秘めていたこ とから、次第に開田が進み、同時に農地を守るために流路を固定するための築堤に着手してき た。一方で、波瀬川・赤川が合流する雲出川では無堤部(霞堤)で洪水を一時貯留するなど浸水 を許容する土地利用がなされてきたが、近年においては、浸水のおそれのある低平地の一部で市 街化が進行している状況にあり浸水被害が頻発してきている。

このような状況において、雲出川流域の国管理区間では、平成 26 年(2014)11 月に「雲出川水 系河川整備計画」を策定し、戦後最大である昭和 57 年(1982)8 月洪水と同規模の洪水に対して 家屋浸水被害を防止することを目標に、平成 27 年(2015)から順次、河川整備を進めている。さ らに三重県管理区間では、令和 5 年(2023)4 月に「一級河川雲出川水系(指定区間)河川整備計 画」を策定し、赤川を対象として河川整備を進める予定である。

しかしながら、我が国では、近年、毎年のように全国各地で水災害が頻発しているとともに、 気候変動の影響により、全国の一級水系で治水計画の目標とする規模の洪水の流量の平均値は 約1.2倍になり、洪水の発生頻度の平均値は約2倍と試算される等、今後、降雨量や洪水発生 頻度が増加し、水災害の激甚化が予測されている。

このように、気候変動による降雨量の増加等の影響が河川整備の進捗を上回る新たなフェーズに突入したとも言える。とりわけ、中村川・波瀬川・赤川流城は、雲出川からのバックウォーターの影響等により水害が発生しやすい特性を有しており、内水氾濫等の浸水被害も頻発している状況にあり、施設能力を超えた水災害への対応が急務である。

このため、河道掘削等の河川整備をより一層加速するとともに、中村川・波瀬川・赤川流域の あらゆる関係者の協働により、流域全体で総合的かつ多層的な水災害対策「流域治水」の考え方 に基づく取組を実践していくことが重要である。

「流域治水」の実効性を高め、強力に推進するための法的枠組みである「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律」の全面施行に伴い、令和5年(2023)3月31日、特定都市河川の指定を受けたものである。

この雲出川水系中村川・波瀬川・赤川流域水害対策計画は、このようなバックウォーターの影響等を踏まえ、特定都市河川浸水被害対策法改正で新たに創設された様々な制度を活用することで、これまでの中村川・波瀬川・赤川流域の治水対策の取組を一歩進め、流域治水を計画的、効果的かつ早期に進めることができるよう河川管理者・下水道管理者及び流域自治体、地域の防災リーダーなど、中村川・波瀬川・赤川流域のあらゆる関係者の協働による総合的な浸水被害対策を定めたものである。本計画に沿って、水害に強いまち(流域)づくりを目指し、関係者が一体となって流域治水を本格的に実践し、流域の早期かつ確実な治水安全度の向上を図るものとする。

### (案)

#### 総説

中村川・波瀬川・赤川の平野部は、地形的な特徴から洪水のたびに氾濫し、流出土砂が堆積し、 高度な土地利用は困難であった。しかし、肥沃な平野は優良な農地となる可能性を秘めていたこ とから、次第に開田が進み、同時に農地を守るために流路を固定するための築堤に着手してき た。一方で、波瀬川・赤川が合流する雲出川では無堤部(霞堤)で洪水を一時貯留するなど浸水 を許容する土地利用がなされてきたが、近年においては、浸水のおそれのある低平地の一部で市 街化が進行している状況にあり浸水被害が頻発してきている。

このような状況において、雲出川流域の国管理区間では、平成26年(2014)11月に「雲出川水系河川整備計画」を策定し、戦後最大である昭和57年(1982)8月洪水と同規模の洪水に対して家屋浸水被害を防止することを目標に、平成27年(2015)から順次、河川整備を進めている。さらに三重県管理区間では、令和5年(2023)4月に「一級河川雲出川水系(指定区間)河川整備計画」を策定し、赤川を対象として河川整備を進める予定である。


しかしながら、我が国では、近年、毎年のように全国各地で水災害が頻発しているとともに、 気候変動の影響により、全国の一級水系で治水計画の目標とする規模の洪水の流量の平均値は 約1.2倍になり、洪水の発生頻度の平均値は約2倍と試算される等、今後、降雨量や洪水発生 頻度が増加し、水災害の激甚化が予測されている。

このように、気候変動による降雨量の増加等の影響が河川整備の進捗を上回る新たなフェーズに突入したとも言える。とりわけ、中村川・波瀬川・赤川流域は、雲出川からのバックウォーターの影響等により水害が発生しやすい特性を有しており、内水氾濫等の浸水被害も頻発している状況にあり、施設能力を超えた水災害への対応が急務である。


このため、<mark>雲出川の</mark>河道掘削等の河川整備をより一層加速するとともに、中村川・波瀬川・赤 川流域のあらゆる関係者の協働により、流域全体で総合的かつ多層的な水災害対策「流域治水」 の考え方に基づく取組を実践していくことが重要である。

「流域治水」の実効性を高め、強力に推進するための法的枠組みである「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律」の全面施行に伴い、令和5年(2023)3月31日、特定都市河川の指定を受けたものである。

この雲出川水系中村川・波瀬川・赤川流域水害対策計画は、このようなバックウォーターの影響等を踏まえ、特定都市河川浸水被害対策法改正で新たに創設された様々な制度を活用することで、これまでの中村川・波瀬川・赤川流域の治水対策の取組を一歩進め、流域治水を計画的、効果的かつ早期に進めることができるよう河川管理者・下水道管理者及び流域自治体、地域の防災リーダーなど、中村川・波瀬川・赤川流域のあらゆる関係者の協働による総合的な浸水被害対策を定めたものである。本計画に沿って、水害に強いまち(流域)づくりを目指し、関係者が一体となって流域治水を本格的に実践し、流域の早期かつ確実な治水安全度の向上を図るものとする。



No		見箇所		辛且由命	対応	弘丽事 (原安)	弘丽事 (安)
No.	章	ページ	図・表	意見内容	XJ NC	計画書(原案)	計画書(案)
8	第1章 第1節	9		「経年的に有意な変化は見られない。」と記載されているが、浸水被害があったH16,H26,H29は雨量が多くなっているため、変化は見られる。 気象庁ホームページに記載されている1時間降雨量50ミリ以上の年間観測回数、1時間降水量80ミリ以上の年間観測の年間観測回数についても増加しては増加している。	年間発生回数は増加しているとみられます。しかし、雲出川水系中村川・波瀬川・赤川流域が含まれる津気象台における雨量データを確認すると、統計上の経年的に有意な変化は見られません。	_	_
9	第1章 第1節	10	図13	家屋浸水被害は発生しない最大浸 水範囲の黄色点線内に住宅が入っ ているので、浸水被害は発生する のではないか。	凡例の表記を「現況河道の想定浸 水範囲(戦後最大相当の洪水発生 時)」に修正します。	頃 河川の概要 凡例:「家屋浸水 被害が発生しない 県大温水統田」	第1章 第1節 第2 項 河川の概要 凡例:「現況河道 の想定浸水範囲 (戦後最大相当の 洪水発生時)」
10	第1章 第1節	12	図14	公共下水道計画区域の排水区の場 所がわかりづらい。地名など記載 してわかりやすくしてほしい。	高精細の図を添付します。	_	(図の修正)
11	第1章 第2節	14	表5	H30洪水かめるか、一覧表に記載 がないので、記載してほしい。 平成26年8月の被災家屋の数につ いて、松阪市の住宅被害は平成26 年8月15日15時現在で床下浸水83	表5は、主要洪水のみ表に記載しております。 H24洪水について一覧表に追加します。 平成26年8月の被災家屋数については、三重河川国道事務所資料による値です。	_	第1章 第2節 流 域の浸水被害状況 表5を修正
12	第1章 第2節	15			ご提供いただきました下記写真を 掲載させていただきます。	_	第1章 第2節 流 域の浸水被害状況 図18に追加



### (原案)

#### 第2項 河川の概要

中村川・波瀬川・赤川が位置する雲出川中流部は、地形的な特徴から洪水の度に氾濫し、流 出土砂が堆積するなど、高度な土地利用は困難であったが、肥沃な平野は優良な農地となる可 能性を秘めていたことから、次第に開田が進み、同時に農地を守るために流路を固定するため の築堤に着手してきた。

また、雲出川では、かつては 12 箇所の無堤部があり、洪水調節地として有効に機能している霞堤である一方、度重なる浸水被害の主要因ともなっており、これまでに順次締切が行われ、現時点では 6 箇所 (牧、小戸木、赤川、其村、中川原、庄田)まで減少している。この内、中村川・赤川合流点付近には赤川無堤部が、波瀬川合流点付近には其村無堤部が位置し、近年の浸水被害の原因となっている。

雲出川では、平成26年(2014)の河川整備計画策定以降、順次、上下流バランスを踏まえて下流より整備を進めており、現在須賀瀬区間の河道掘削等に着手している状況である。雲出川本川に、中村川・波瀬川・赤川が合流し本川からのバックウォーターの影響を受けること、合流箇所には無堤部があり、上下流・本支川・左右岸バランスを考慮した段階整備と住まい方の工夫等を踏まえて、河川整備の推進・加速化を図っていく必要がある。



図 12 雲出川中流部に位置する 12 箇所の無堤部



図 13 雲出川 中流部無堤部の概要

10

### (案)

#### 第2項 河川の概要

中村川・波瀬川・赤川が位置する雲出川中流部は、地形的な特徴から洪水の度に氾濫し、流 出土砂が堆積するなど、高度な土地利用は困難であったが、肥沃な平野は優良な農地となる可 能性を秘めていたことから、次第に開田が進み、同時に農地を守るために流路を固定するため の築堤に着手してきた。

また、雲出川では、かつては 12 箇所の無堤部があり、洪水調節地として有効に機能している霞堤である一方、度重なる浸水被害の主要因ともなっており、これまでに順次締切が行われ、現時点では 6 箇所(牧、小戸木、赤川、其村、中川原、庄田)まで減少している。この内、中村川・赤川合流点付近には赤川無堤部が、波瀬川合流点付近には其村無堤部が位置し、近年の浸水被害の原因となっている。

雲出川では、平成26年(2014)の河川整備計画策定以降、順次、上下流バランスを踏まえて下流より整備を進めており、現在須賀瀬区間の河道掘削等に着手している状況である。雲出川本川に、中村川・波瀬川・赤川が合流し本川からのバックウォーターの影響を受けること、合流箇所には無堤部があり、上下流・本支川・左右岸バランスを考慮した段階整備と住まい方の工夫等を踏まえて、河川整備の推進・加速化を図っていく必要がある。



図 12 雲出川中流部に位置する 12 箇所の無場部



図 13 雲出川 中流部無堤部の概要

### (原案)

#### 第2節 流域の浸水被害状況

上流に日本有数の多雨地域を抱える雲出川流域は、これまで度重なる氾濫被害を受けてきた。 昭和 57 年(1982)8月洪水では、中村川島田橋地点、波瀬川下川原橋地点で計画高水位を上回 る洪水が発生するとともに、中村川・波瀬川において破堤し、浸水面積977ha、被災家屋1,426 棟の洪水被害となった。また、近年においても平成16年(2004)、平成21年(2009)、平成26年 (2014)、平成29年(2017)の洪水等で浸水被害が生じている。

表 5 主要洪水一覧表

表 5 王要决水一覧表											
洪水発生年	原因	雲出橋 日雨量	地点※1 流量	被害状況※2							
供水光生牛	床囚	口的里 (mm/日)	(m <sup>3</sup> /s)	<b>双音</b> 状况							
昭和 34 年 9 月	伊勢湾台風	261	約 4, 400m³/s	浸水面積 2,531ha							
四州 34 十 9 万	D-351号 口 AN	201	жу 4, 400m / S	被災家屋 3,053 棟							
昭和 46 年 9 月	台風 29 号	188	約 2, 900m³/s	浸水面積 1, 121ha							
10 TO TO 71	LI /3K 25 75	100	7, 500m / S	被災家屋 2,760 棟							
昭和49年7月	低気圧	293	約3,900m³/s	浸水面積 2, 589ha							
PD/11 45 - 1 /1	PEX XV/II.	233	жу 5, 500m / S	被災家屋 617 棟							
昭和 57 年 8 月	台風 10 号	361	約 5, 400m³/s	浸水面積 977ha							
四和57年6月	日/ <u>無</u> (10 万	301	жу 5, 400m / S	被災家屋 1,426 棟							
平成5年9月	台風 14 号	166	約3,600m³/s	浸水面積 272ha							
十成 3 年 9 万	日風日夕	100	жу 3, 000m / s	被災家屋 242 棟							
平成 16 年 9 月	台風 21 号	244	約 4,800m³/s	浸水面積 786ha							
十成 10 午 9 万	口 /3% 21 万	244	жу 4, 600ш / S	被災家屋 120 棟							
平成 21 年 10 月	台風 18 号	271	約3,900m³/s	浸水面積 449ha							
十成 21 年 10 万	日風 10 万	211	жу 3, 900ш / S	被災家屋0棟							
平成 26 年 8 月	台風 11 号	350	約 4,500m³/s	浸水面積 454ha							
十八人 20 午 6 月	D/35/11 /5	330	жу ч., обощ / S	被災家屋3棟							
平成 29 年 10 月	台風 21 号	297	約3,800m³/s	浸水面積 419ha							
十八 25 年 10 月	口風 21 万	291	水y 3, 000m-/S	被災家屋0棟							

<sup>※1</sup> 流量は氾濫がないとした場合の計算値

(但し、昭和34年(1959)9月、平成16年(2004)9月洪水は、三重河川国道事務所資料による)

### (案)

#### 第2節 流域の浸水被害状況

上流に日本有数の多雨地域を抱える雲出川流域は、これまで度重なる氾濫被害を受けてきた。 昭和 57 年(1982)8 月洪水では、中村川島田橋地点、波瀬川下川原橋地点で計画高水位を上回 る洪水が発生するとともに、中村川・波瀬川において破堤し、浸水面積 977ha、被災家屋 1,426 棟の洪水被害となった。また、近年においても平成 16 年(2004)、平成 21 年(2009)、平成 24 年 (2012)、平成 26 年(2014)、平成 29 年(2017)の洪水等で浸水被害が生じている。

表 5 主要洪水一覧表

原因		0.000	被害状況**2
	(mm/ 🗆 )	(m°/s)	
伊勢湾台風	261	約 4.400m³/s	浸水面積 2,531ha
		.,, -,,	被災家屋 3,053 棟
<b>公園 20 早</b>	199	\$51.2 Q0.0m <sup>3</sup> /c	浸水面積 1, 121ha
D /30, 25 /5	100	жу 2, 900ш / S	被災家屋 2,760 棟
はたに		#h 0 000 3/	浸水面積 2, 589ha
低风圧	293	ポリ 3, 900m 7 S	被災家屋 617 棟
/- E E		At = 100 3 (	浸水面積 977ha
台風 10 号	361	約 5,400m³/s	被災家屋 1,426 棟
6 Pl P		46 3 (	浸水面積 272ha
台風 14 号	166	約 3,600m³/s	被災家屋 242 棟
/- E or E		46 4 000 3 /	浸水面積 786ha
台風 21 号	244	約 4,800m³/s	被災家屋 120 棟
4			浸水面積 449ha
台風 18 号	271	約 3,900m³/s	被災家屋0棟
			浸水面積 327ha
台風 17 号	210	約 3.200m³/s	被災家屋0棟
			浸水面積 454ha
台風 11 号	350	約 4,500m³/s	被災家屋 3 棟
			浸水面積 419ha
台風 21 号	297	約3,800m³/s	被災家屋 0 棟
	原因 伊勢湾台風 台風 29 号 低気圧 台風 10 号 台風 14 号 台風 21 号 台風 17 号 台風 17 号	原因 日雨量 (mm/日)  伊勢湾台風 261  台風 29 号 188  低気圧 293  台風 10 号 361  台風 14 号 166  台風 21 号 244  台風 18 号 271  台風 18 号 271  台風 17 号 210  台風 11 号 350	伊勢湾台風 261 約 4, 400m³/s 台風 29 号 188 約 2, 900m³/s 低気圧 293 約 3, 900m³/s 台風 10 号 361 約 5, 400m³/s 台風 14 号 166 約 3, 600m³/s 台風 21 号 244 約 4, 800m³/s 台風 18 号 271 約 3, 900m³/s 台風 17 号 210 約 3, 200m³/s 台風 11 号 350 約 4, 500m³/s

14

<sup>※2 「</sup>水害統計」の値

<sup>※1</sup> 流量は氾濫がないとした場合の計算値

<sup>※2</sup> 昭和34年~平成21年は「雲出川水系河川整備計画」の値 平成24年~平成29年は三重河川国道事務所資料による値 (但し、平成24年洪水は洪水痕跡調査結果からの推定値)

## (原案)



図 16 平成 16年(2004)9月洪水浸水状況(松阪市嬉野平生地区)




図 17 平成 21 年 (2009) 10 月洪水浸水状況 (雲出川中流部)

15

### (案)



図 16 平成 16年(2004)9月洪水浸水状況(松阪市嬉野平生地区)




図 17 平成 21 年(2009) 10 月洪水浸水状況 (雲出川中流部)




図 18 平成 26年(2014)8月洪水浸水状況(松阪市嬉野中川新町)


15





M	意	見箇所		*	11-4		1.7.4 (d)
No.	章		図・表	意見内容	対応	計画書(原案)	計画書(案)
13	第1章 第2節	16	図18		図のサイズを大きくし、別紙にて高	_	(図のサイズの拡大、 別紙に高精細の図の
14	第1章 第2節	16	図18	流域水害対策協議会が地域の浸水被害の状況をどこまで把握してもらっているのか、この図では分からない。把握している地名や状況を記載してほしい。現状把握で漏れがあっては、必要な対策が計画、実施できない。	精細の図を添付します。		掲載)
15	第1章 第2節	16	図18	H29洪水について、表5では被災家屋0棟となっているのに、家屋浸水発生となっており、整合が取れていない。 どちらが正しいのか。	【H29洪水】の凡例を修正します。	-	(図の修正)
16	第1章 第2節	16	図18	添付資料の資料1のように(嬉野中川 新町)四丁目内では用水路から越流 し、浸水が発生した。このように浸 水被害状況の詳細が分かる図を記載 してほしい。	別紙にて高精細の図を添付します。	_	(別紙に高精細の図 の掲載)
17	第1章 第3節	18	図20	近鉄「新中村川橋梁」の図左アップ にある「現橋桁下高」とあるのは間 違いではないか。	「旧橋」に修正します。	_	(図の修正)
18	第1章 第3節 · 第4章 第1節	20 37 38	表9 図33	JR名松線の鉄橋の橋げた間隔が狭い ため、土砂や、茂った樹木、竹等が 流れてこの橋げたに留まって水が越	事項に記載のとおり実施することで、 流域の治水安全度を早期に向上させ ることとしており、その対策箇所と して予定している箇所を記載してい ます。 ご意見いただいた箇所については、	_	_



(原案) (案)







### (原案)

#### 第3節 治水対策の沿革と現状の課題

#### 第1項 治水対策の沿革

#### (1) 中村川・波瀬川

中村川と波瀬川では、昭和57年(1982)8月洪水を契機として、河道掘削や堤防整備等を実施し平成5年(1993)に概成している。また、中村川では平成14年(2002)より、洪水時に流下阻害となっていた近畿日本鉄道連絡線新中村川橋梁の架け替え及び周辺の河道掘削・護岸整備を特定構造物改築事業として実施し、平成24年(2012)に完成している。






図 20 近畿日本鉄道連絡線新中村川橋梁の特定構造物改築事業の概要

その後、平成 26 年(2014)11 月に「雲出川水系河川整備計画」を策定し、戦後最大である昭和 57 年(1982)8 月洪水と同規模の洪水に対して家屋浸水被害を防止することを目的に、中村川(小川橋)・波瀬川(八太新橋)の河道整備流量として、それぞれ1,000㎡/s、330㎡/sの流下能力を確保できるように、下流より順次、整備を進めている。

中村川では、令和元年度に取水施設統合により不要となった黒田頭首工の撤去を実施し、令和2年度(2020)には撤去区間周辺での河道掘削・護岸整備を実施している。また、波瀬川では令和2年度(2020)に、黒田頭首工と同様に、取水施設統合により不要となった波瀬川井堰の撤去を実施している。

### (案)

#### 第3節 治水対策の沿革と現状の課題

#### 第1項 治水対策の沿革

#### (1) 中村川・波瀬川

中村川と波瀬川では、昭和 57 年(1982)8 月洪水を契機として、河道掘削や堤防整備等を実施し平成 5 年(1993)に概成している。また、中村川では平成 14 年(2002)より、洪水時に流下阻害となっていた近畿日本鉄道連絡線新中村川橋梁の架け替え及び周辺の河道掘削・護岸整備を特定構造物改築事業として実施し、平成 24 年(2012)に完成している。








図 23 近畿日本鉄道連絡線新中村川橋梁の特定構造物改築事業の概要

その後、平成 26 年(2014)11 月に「雲出川水系河川整備計画」を策定し、戦後最大である昭和 57 年(1982)8 月洪水と同規模の洪水に対して家屋浸水被害を防止することを目的に、中村川(小川橋)・波瀬川(八太新橋)の河道整備流量として、それぞれ1,000㎡/s、330㎡/sの流下能力を確保できるように、下流より順次、整備を進めている。


中村川では、令和元年度に取木施設統合により不要となった黒田頭首工の撤去を実施し、令和2年度(2020)には撤去区間周辺での河道掘削・護岸整備を実施している。また、波瀬川では令和2年度(2020)に、黒田頭首工と同様に、取水施設統合により不要となった波瀬川井堰の撤去を実施している。




No.	意	見箇所		意見内容	対応	計画書(原案)	計画書(案)
NO.	章	ページ	図・表	总兄内谷 	X.j l/C.	計画者 (原業)	前 凹音 (条)
19	第1章 第3節 · 第4章 第1節	20 38	図33	津波による逆川(さかさがわ)についての影響範囲、逆川の対策はどうするのかを記載されたい。また、台風、集中豪雨と巨大地震による津波の同時襲来が検討しないのか。	ない想定となっており、地震による津波の影響は小さいと推定しています。	_	-1
20	第1章 第3節	21		として見てもらいたい。 また其村地区の雲出川堤防は暫定 京でもり、ま水宝時には越流して	国の河川事業については、雲出川河川整備計画に基づき、取り組んでまいります。 また、国の雲出川の整備と連携しながら内水対策も進めてまいりま	_	_
21	第2章 第1節	22		発生している。未だ具体的な対策	特定都市河川流域外から雨水が流 入する可能性も考慮して地域の現 状把握や浸水原因の調査と雨水計 画の検討を行ってまいります。	-	_



N-	意	見箇所		<b>在日内</b> 南	41 <i>÷</i>	司本者 (医安)	三本事(安)
No.	章	ページ	図・表	意見内容	対応	計画書(原案)	計画書(案)
22	第2章 第1節	22			作成された計画に基づき、適切に対 応してまいります。	_	-
23	第2章 第2節	26		完了目標のある個別事業まで逆に遅	係者等と十分な協議・連携を図り進 めてまいります。	_	_
24	第2章 第4節	29		も、民地は民地で片付ければよいというような安易な発想に陥らないことを強く望みます。	内水氾濫時においては、全国的にも 稲わら等が周辺道路や用水路、宅地 に散乱する問題が発生していること から、稲刈後のすき込みの適切な処 理などについて、関係機関と連携し り組んでまいります。	-	_
25	第3章	31, 33	図27,	図が細かく、自分の地域の浸水想定 が分かりづらい。図を大きくしたり、 地名を記載したり、工夫してほしい。	高精細の都市浸水想定を別紙にて追 加します。	_	(別紙に高精細の 都市浸水想定図の掲 載)
26	第4章 第1節	37		波瀬川では水位低下対策として河道掘削等の対策を行う⇒についての意見 (P38の図33) ①河川距離標2.2~2.4k間の右岸側の護岸(石積)にはらみが数箇所見受けられます。 (上部の山は土砂災害警戒区域(地すべり)指距離標3.0k間付近の右岸側の山肌が、がけ崩れを起この右岸側の山肌が、がけ崩れを起この左岸側の山脈が、が設備の構造が複雑で増水時に、川の流れを悪くして変撃はで増水時に、川の流れを悪くして変撃としてが、もしがけ崩れ等が発生した場合の事を想定して意見を提出	現地状況を監視し、適切に河川管理 してまいります。	<del>-</del>	_



No.	意	見箇所		意見内容	対応	計画書(原案)	計画書(案)
NO.	章	ページ	図・表		X) I/L	司四音 (以采)	司四音(采)
27	第6章	42		「松阪市公共下水道事業計画では 中川西部排水区において、浸水被 害の解消を目指す整備(管渠、ポ ンプ場、貯留施設整備)を位置づ けている。」とあるが、具体的に どのように位置づけしているのか 記載してほしい	公共下水道事業計画に位置づけられた排水施設は概ね7年に1回の確率で発生し得る規模の降雨に対応した整備が完了(主要な管調をでかったを強がった。 中川西部ポンプ場、ポンプ場調整 中川西部ポンプ場が、近年の気 ・ボンではいますが、近年の気候 変動を踏まえた降雨に対する雨水 計画を検討してまいります。	_	_
28	第6章	43	図37	公共下水道雨水計画の排水区にお いて、どのように雨水を処理する のかを図に記載してほしい。	主要な水路を図に記載いたします。	_	(図中への水路の 追加)
29	第7章 第2節	44		い。	ため池の一時貯留について、普及 啓発を推進してまいります。	_	_
30	第7章 第3節	45		浸水被害区域への雨水の流入量を 抑えるため、上流域での水田貯留 の普及啓発を推進してほしい。	水田貯留について、農作物に与え る影響を考慮し効果的な場所にお いて普及啓発を推進してまいりま す。	_	_
31	第9章 第1節	48		洪水時にホンノの運転調益が行われた場合、内水による浸水被害が増大するのでそれに対する対策も明記してほしい。	洪水時の河川水位によるポンプ場の運転調整については、流域住民の速やかな避難ができるよう周知の方法や情報伝達について検討してまいります。	-	_
32	第11章 第1節	50		貯留機能保全区域、浸水被害防止 区域の指定については、まずは河 川工事、下水道工事での解決を最 優先として努力を尽くしていただ き、これらの制限地域の指定は最 後の手段と考えていただきたい。	河川工事などハード対策は、各機 関の計画に沿って、事業を推進し てまいります。 浸水が想定される地域においては 土地利用規制(貯留機能保全区域 是水被害防止区域)等の活用も含 め、流域一体で総合的かつ多層的 に浸水被害対策を講じてまいりま す。	_	_
33	第11章 第1節	51	43, 45,	図が細かく、自分の地域の浸水想 定が分かりづらい。図を大きくし たり、地名を記載したり、工夫し てほしい。	高精細の都市浸水想定を別紙にて	-	(別紙に高精細の 都市浸水想定図の 掲載)



## (原案)



図 36 津市波瀬川排水区でのポンプ場整備箇所



(案)




※出典:津市雨水管理総合計画 (R5.3)



図 39 津市波瀬川排水区でのポンプ場整備箇所

図 40 松阪市中川西部排水区での事業計画

45



No.		見箇所		意見内容	対応	計画書(原案)	計画書(案)
INO.	章	ページ	図・表	思元//  合	ال الأخ	可凹音 (水米)	前凹音 (朱)
34	第11章 第2節	52	図44	病院、診療所等に「+」を使っているが、 https://www.jrc.or.jp/about/pd f/20180401_shitteimasuka- kaiteiWeb.pdfのp5にある通り、 関係機関以外は勝手に使用できないマークです。	赤十字のマークを修正します。	_	(マークの修正)
35	第12章 第2節、第 3節 第13章	56, 58		 	ホームページ、SNSでの公表も踏まえ、一般住民の皆様にも広く周知できるよう努めてまいります。 市役所等に本計画書を置き、広く一般の人々が自由に閲覧できるようにします。	_	_
36	第13章	58		「・地域住民などの息見を聞き」とあるが、具体的にはどのような方法で聞いてもらえるのか。	流域水害対策協議会のHP公開ページを作成しております。 計画の進捗状況については、毎年 開催いたします流域水害対策協議 会にて協議の上、HPにて公表して まいります。		_
37					現地状況を確認し、必要に応じて 検討いたします。	_	_