

鈴鹿川ふれあい懇談会 鈴鹿川行政会議で 頂いた意見について

鈴鹿川ふれあい懇談会

- ❑ 鈴鹿川水系河川整備計画策定に係る「関係住民の意見を反映させるための必要な措置」の一環として、「鈴鹿川ふれあい懇談会」を開催し、鈴鹿川河川整備計画の現状と課題について意見交換を行いました。
- ❑ 平成27年 9月18日：四日市市（楠・河原田地区）【参加者18名】
- ❑ 平成27年 9月28日：鈴鹿市【参加者26名】
- ❑ 平成27年 9月30日：四日市市（塩浜・内部地区）【参加者29名】
- ❑ 平成27年11月 4日：亀山市【参加者45名】

【四日市市（楠・河原田地区）で頂いた主な意見】

- 川に砂が溜まっている。特に河口部に砂が溜まっており、さらにはその上に樹木が繁茂している。これらが水の流れを阻害しているので、何とかして頂きたい。
- 地震等の災害対策についても、耐震・津波対策ということで、堤防の強靱化・補強を強く要望する。
- 昔は、農水のための取水については自然取水出来たが、砂利採取等で河床が低下し、現在はポンプアップで電気代が非常に大変な状況である。取水の実態などを加味してやって河川整備を行って頂きたい。
- 昔は子供たちが川に下りて遊んでいたが、今は雑木や雑草が生えて川に下りられなくなったので遊べなくなった。
- 整備するにあたっては、自然豊かな川ということで、散歩やサイクリングなど川を利用していく事が必要だと思うので、そういう整備を合わせてやって頂きたい。
- インターネットの河川情報を結構活用しているが、出水の時は回線が混雑して反応が遅くなるので何とかして頂きたい。
- ホームページで見られる水位観測所や定点カメラの地点をもっと増やして欲しい。




会場状況（H27.9.18）

鈴鹿川ふれあい懇談会

【鈴鹿市で頂いた主な意見】

- 全体的に川底が高くなっているのに、豪雨の時に堤防を越水する恐れがある。中州状態になっているという中で、支川がオーバーフローするのではないかと心配だ。
- 鈴鹿川は土砂が堆積している。その上に樹木が繁茂しているため、水の流れを阻害しているのではないかと。砂を取って木を切って流れを良くするべき。
- 定五郎橋から第二頭首工の区間で、定五郎橋より下流は堤防が無いので堤防整備をしてほしい。
- 気象条件が変わってきて、異常気象が異常気象では無くなってきている。想定外が想定内になっているのではないかとという中で、優先順位は有るだろうが、しっかりと河川整備をして頂きたい。
- 草や竹が多いため川に入れない。昔と比べて親水性が無くなってしまった。子供たちが川で遊べなくなっている。
- 高水敷を整備して、もっとスポーツなどが出来るようにしてほしい。
- NHKに水位情報など色々と提供しているが、安楽川の情報についてもNHKに情報提供してはどうか。
- 橋に水位が表示されているが、左岸側からは見えるけど右岸側からは見えないので、両方から見えるようにしてほしい。
- 市や県の兼用道路と国の堤防除草の時期を合わせてほしい。



会場状況 (H27.9.28)

鈴鹿川ふれあい懇談会

【四日市市（塩浜・内部地区）で頂いた主な意見】

- 川に砂が堆積して木が生えている状況である。川の流れを悪くしているのではないかと、早急に対応するべき。
- 河床に土砂が溜まることで流水が流れず、県や市が管理する河川の方まで逆流してきて洪水時には不安だ。
- 鈴鹿川派川の近鉄橋梁や内部川のJR橋、内部橋などの所は設置から年数が経っていて堤防整備が遅れているように感じる。そちらの方の改修も進めてほしい。
- 堤防の有効活用ということで、美観も含めてサイクリングロードや球技場などの整備が出来ないか。
- 河口は自然が豊かなので、そういう環境を大事にしながら河川整備をしてほしい。
- ホームページで水位情報などを情報提供しているということだが、水位計の設置箇所が少ない。また、橋脚に水位の表示をしているのだから、カメラを使って見えるようにして頂きたい。
- 昨年、大雨特別警報が出されたが、川の情報とかよく分からなかった。川の水位とか雨の状況というのがとにかく知りたい。
- 市や県の兼用道路と国の堤防除草の時期を合わせてほしい。



会場状況（H27.9.30）

鈴鹿川ふれあい懇談会

【亀山市で頂いた主な意見】

- 井尻頭首工上流の土砂堆積が多い。除去に困っている。
- 堆積する土砂は、上流から支川から流れてくる。土砂流出を抑えるために関連部署との連携もある。
- 椋川と鈴鹿川の合流について、大雨時には椋川の水がスムーズに流れないので、導流堤設置や瀬替えなどを行い、流れるようにしてほしい。
- 鈴鹿川の生物を増やすための環境整備をしてほしい。魚、亀、スッポンの生物が減っている。
- 毎年「避難準備情報」が発表されるので、至急に河底の土砂を撤去してほしい。
- 左岸西堤防の改修を願います。5年以内に竜川の埋め立てを願います。地域住民（案）を参照してください。
- 擁壁工事により、市道がせまくなった。国か市で改修してください。
- 農業（米作）に必要な水量が少なくなっている。
- 第一、第二頭首工、井尻頭首工等の堰堤の魚道の改善が必要である。
- 神辺小学校の魚に対する教育の場、魚の生息場を造ってほしい。
- 河川の中の河川敷に、簡単なスポーツのできる場所を設けてほしい。
- 神辺大橋を新しく架け替えてほしい。



会場状況（H27.11.4）

鈴鹿川行政会議

- ❑ 鈴鹿川水系河川整備計画策定あたり、関係行政機関と鈴鹿川に関し情報共有を図ることを目的として「鈴鹿川行政会議」を開催し、鈴鹿川河川整備計画の現状と課題について意見交換を行いました。
- ❑ 実施日 ：平成27年10月15日
- ❑ 構成機関：三重県、四日市市、鈴鹿市、亀山市、国土交通省

【行政会議で頂いた主な意見】

- 堰上流は、河床が高く、堆積土砂や樹木の撤去をお願いしたい。
- 期成同盟会にて要望している近鉄橋梁の嵩上げ対応について、宜しくをお願いしたい。
- ソフト対策として、水位情報の提供などはさらなる充実を期待する。
- 堰上流の土砂堆積は住民が心配している。対策をお願いしたい。
堰撤去と取水の確保は両輪であるため、実現に向けてできる限り協力していく。



会場状況 (H27.10.15)

鈴鹿川ふれあい懇談会でいただいたご意見（1/11）

No.	意見をいただいた地区名	項目	いただいたご意見
1	四日市市(塩浜、内部)	治水	家が多くある地区で堤防にも補強していない。早く砂を除くように。
2	四日市市(塩浜、内部)		鈴鹿川汲川原橋下流の堰、以前は水が溜っていたが今は砂が流れ込み、また右岸の堤防が低いので決壊のおそれ大。
3	四日市市(塩浜、内部)		内部橋横の下流、堰の右岸堤防が低い。川が切れるのは堰や出水口が多いので心配だ。
4	四日市市(塩浜、内部)		内部川 内堀町付近 堤防が切れやすい。
5	四日市市(塩浜、内部)		河口から3km(近鉄の線路)より西の堤防の工事予定は。(高さが低いので)
6	鈴鹿市		堤防の高さ、耐震補強はどれ位か。(市内での範囲内)
7	鈴鹿市		現在までに鈴鹿川流量の危険水位がどれ位になっているか(決壊の恐れ) 鈴鹿市内での範囲。
8	鈴鹿市		近年の洪水の水位から越水の恐れがあり、堤防の強化が必要。
9	鈴鹿市		鈴鹿川右岸第一頭首工付近の堤防未改修。
10	鈴鹿市		第一頭首工の洪水水位による庄野地区の被害の恐れ。
11	鈴鹿市		平田都市下水路と第一頭首工の水による越水の恐れ。
12	鈴鹿市		近年の洪水の水位から第1頭首工堤防道路の越水の恐れがあり堤防のかさ上げを検討推進して下さい。
13	鈴鹿市		第2頭首工手前の堤防高さは十分ですが昭和49年集中豪雨では堤防が切れそうになったが。
14	鈴鹿市		鈴鹿川左岸、定五郎橋から第2頭首工の区間については堤防がない状態。水位が上がってくると支川の方に逆流してきて、田畑が耕作できないような状態になるので、堤防の整備をしてほしい。
15	鈴鹿市		JRと鈴鹿川の間田買い取りして堤防の改修をしてほしい。
16	鈴鹿市		堤防高くする。
17	鈴鹿市		西富田～加佐登左岸、出水のたびに切れそうでこわい。女人堤防がある意味理解してほしい。
18	亀山市		堤防の強化。
19	亀山市		26kあたりの災害の修理は広げず強化してほしい。他に影響が出るため。
20	亀山市		木下橋から山下橋の間に堤防が無い。
21	四日市市(楠、河原田)		豪雨対策に併せて地震・津波への対策も求められている。
22	四日市市(楠、河原田)		本川・派川共通で、地震対策として、耐震と津波対応化(コンクリート護岸化)。
23	四日市市(塩浜、内部)		津波による遡上(シミュレーション)のハザードマップは。東南海・南海・南海トラフ地震による堤防の沈下・崩壊の予測は？
24	四日市市(塩浜、内部)		津波遡上シミュレーションは。地震による堤防の沈下予測は。
25	四日市市(楠、河原田)		集中豪雨時に満潮と重なった場合、絶対的な排水能力が不足している。南、北地区のポンプ場の完成による排水能力はどの位か読めない。
26	四日市市(楠、河原田)		満潮時のバックウォーターが怖い。(49災の際)
27	四日市市(塩浜、内部)		津波の場合、逆遡上があるのでは。石原先の堤五地(?)で止められ、3mの津波が数m高くなるのでは。
28	四日市市(塩浜、内部)		海からの平常時に潮の遡上はどの辺まで来ているのか。近鉄橋梁までか。
29	四日市市(楠、河原田)		津波、大雨や台風に対する強固な堤防の治水施設の整備、堤防ぎわの漏水が心配。
30	四日市市(楠、河原田)		本川の漏水箇所が多い、どれ程かけて整備を行っているのか。
31	四日市市(楠、河原田)		堤外からの漏洩状況に問題ないか。堤内側は土地の余裕が無く整備していく事が出来るのか。
32	四日市市(楠、河原田)		漏水はまだある。液状化心配。早く進めて。どれくらいの工期でやってもらえるのか。 チョロチョロ出ているだけでは分からないが、普段からしみだしている。鈴鹿出張所に写真を出せばよいのか(どこにどのように知らせたいのか)。 本川でもふき出ているところが、20箇所くらいあるので、これから写真を撮る。 堤内、外の漏水まで見回っているのか。堤外がしっかりしていれば、堤内に影響出ない。海岸堤は沈下まで調べていたが、河川も穴をあけてやっているのか。
33	四日市市(楠、河原田)		今後、堤防危険箇所の洗出しと住民との協議の場を持つて行く。
34	四日市市(楠、河原田)		派川、大洪水の時、川の中で空気がボコボコ抜ける。
35	四日市市(楠、河原田)		小古曽地区(内部川右岸)の漏水が心配。緊急。
36	四日市市(塩浜、内部)		増水時の堤防外側への水の吹き出し。
37	四日市市(塩浜、内部)		町内(大里町)の堤防から漏水が大雨の都度見られる様になった。
38	四日市市(塩浜、内部)		大里町左岸堤防 液状化・伏流水・わき水発生による左岸堤防の強化。



鈴鹿川ふれあい懇談会でいただいたご意見（2/11）

No.	意見をいただいた地区名	項目	いただいたご意見
39	四日市市(塩浜、内部)	治水	鈴鹿川、塩浜地区大里町、近鉄橋梁より上流、内部川合流地点まで堤防の補強を早急に。漏水があちこち有る。
40	鈴鹿市		甲斐の裏堤防の下が砂で地下水がくぐる。これの対策。
41	鈴鹿市		大雨の時、安楽川堤防の川側グラウンドで泡がすじ状に出でいた、いいのか。 (西富田のグラウンドの堤防表法先に大雨の時に泡が筋状にふいていた。H26大雨の時、市民センターから国交省へ言っている。)
42	四日市市(楠、河原田)		本川：近鉄橋梁と県道小倉橋のかさ上げ。
43	四日市市(楠、河原田)		派川：近鉄橋梁のかさ上げと、その周辺堤防の早急な補強整備。
44	四日市市(楠、河原田)		近鉄橋梁の整備を早急にして頂きたい。
45	四日市市(楠、河原田)		楠地区の本川、派川堤防で最も危険な箇所は近鉄橋梁付近か？
46	四日市市(楠、河原田)		鈴鹿川派川の近鉄橋梁と河床の間が距離が無く、早く対応願いたい。
47	四日市市(楠、河原田)		南五味塚を考えると護岸工事を考えるより近鉄橋梁がなんとかならないか。
48	四日市市(塩浜、内部)		楠町南五味塚、北五味塚付近の近鉄橋梁部の拡幅整備(堤防か)
49	四日市市(楠、河原田)		近鉄橋梁下掘削と河道の拡張。
50	四日市市(塩浜、内部)	維持管理	JR関西線の鉄橋部の拡幅整備。河原田橋部の拡幅整備。
51	四日市市(塩浜、内部)		内部川河原田橋の架け替えがまだなので早急に。川も曲がっていて幅も狭い。
52	亀山市	維持管理	JR紀勢線の橋桁が危ない。JR付近は砂の堆積が進み、周辺の田んぼより高くなっているので、大雨の時に田んぼの水が川にはけないので、砂をとってほしい。
53	鈴鹿市		鈴鹿川の逆流によるJRの前の水門の開閉をどうするの。
54	四日市市(楠、河原田)	治水	本川：堤脚水路の改修整備(石垣の補修や川底の高低差の解消)。
55	四日市市(楠、河原田)		派川：神社参道の堤脚水路整備(道路冠水防止、堤防からの縮出し水を取る)。
56	四日市市(楠、河原田)		堤脚水路にU字溝を入れてほしい。石積みだけだと、堤防内に水がしみこむ(図)
57	四日市市(楠、河原田)		鈴鹿川派川の河口砂州の撤去。
58	四日市市(塩浜、内部)		掘削。
59	四日市市(塩浜、内部)		河口の堆積土。
60	四日市市(塩浜、内部)		堆積土の除去。
61	四日市市(塩浜、内部)		川床が上がっている。4～5m。
62	四日市市(塩浜、内部)		河口の土砂浸淫はできないか。
63	四日市市(塩浜、内部)		鈴鹿川の下流域の砂の問題。
64	四日市市(塩浜、内部)		堆積土砂除去計画は？(鈴鹿川河口～上流域)
65	四日市市(塩浜、内部)		磯津橋から川を見ていると、2～3年の間でも砂の形状の変化が見られる。前は段階がなかったが50cm以上の段差が出来ている。
66	四日市市(塩浜、内部)		磯津橋从小倉橋までの間砂を取る。全体に水位が上がっている。小倉橋周辺(北側)の堤防整備ありがとう。
67	四日市市(塩浜、内部)		小倉橋付近 橋脚付近で以前より2m位土砂が堆積して上昇している。
68	四日市市(塩浜、内部)		鈴鹿川下流付近は以前に比べて約2m土砂の堆積が散見される。(小倉橋橋脚付近)(今後、土砂撤去計画はあるのか)
69	四日市市(塩浜、内部)		鈴鹿市内 河川敷の土砂多く、河床の方が高くなるのでは。
70	四日市市(塩浜、内部)		宅地より川底が高い。40～50年前に川底を下げるため土砂を取り除いていたが行わないのか。
71	四日市市(塩浜、内部)		小松町 内部川の川床を下げ、鎌谷川の流れを良くしてほしい。現状は鎌谷川より逆流して集落へ度々水が上ってくる。
72	四日市市(塩浜、内部)		横井用水堰西側土砂除去
73	鈴鹿市		川底の高さが高くなっている。
74	鈴鹿市		全体的に川底が浅くなっている。
75	鈴鹿市		上流からの砂が下流にたまり鈴鹿川に中州が出来ている。
76	鈴鹿市		河川の中州(砂山)による水の流れて逆流による水害の恐れ。
77	鈴鹿市		砂を取る。
78	鈴鹿市		土砂を出す。全体的に。
79	鈴鹿市		鈴鹿川底の砂除去を進め、川底を低くして欲しい。

鈴鹿川ふれあい懇談会でいただいたご意見（3/11）

No.	意見をいただいた地区名	項目	いただいたご意見
80	鈴鹿市	治水	堤防を高くする(強度アップ)。鈴鹿川の底の砂利、砂を取って深くする。
81	鈴鹿市		河床のしゅんせつで流水量能力アップ。
82	鈴鹿市		鈴鹿川庄野橋下流の川底しゅんせつ。
83	鈴鹿市		平野地区について 昔と比べ、土砂の堆積があり、堤防の決壊の危険性がある。
84	鈴鹿市		安楽川と鈴鹿川の合流点の土砂が多い。
85	鈴鹿市		安楽川の土砂が昔に比べて多くなっている様に思う。
86	鈴鹿市		安楽川 川の高さが高くなっている。(昔は砂利などを取っていた)
87	鈴鹿市		安楽川水系の土砂の流入が多くなっている。上流の変化に対応して、しゅんせつが必要ではないか。
88	鈴鹿市		第2頭首工手前に土砂が堆積している。昨年申請して少し取ったがまだ沢山堆積している。
89	鈴鹿市		第2頭首工から上の砂を取ると良い。第2頭首工を新しく改修。
90	亀山市		砂が多い。
91	亀山市		川底に砂が堆積している箇所がある。
92	亀山市		上流より砂が流れてきて川底が上がっている。(大和橋～久成橋付近)
93	亀山市		土砂で川底が上昇して天井川に近づいて来ている。土砂の除去。
94	亀山市		川の表面に中州が出来ていて水の流れが安定していない。
95	亀山市		河床の堀下げを。
96	亀山市		井尻頭首工の上の土砂堆積が多い。鹿島付近の改修は急ぐ必要がある。
97	亀山市		南鹿島地内。集中豪雨浸水警報あるが川床改修等で鈴鹿川本流への排水をより良くならないか。
98	亀山市		鈴鹿川の川底が砂の堆積が多く、棕川より高く棕川の水が鈴鹿川から逆流して来る。
99	亀山市		毎年避難準備が出るので至急に土砂の除去。
100	亀山市		亀山橋から鹿島大橋間の堆積土砂除去。
101	亀山市		鹿島橋上下流域の堆積土砂の除去。地域住民(案)参照下さい。5年以内実行ください。
102	亀山市		鈴鹿川は堆砂が進んでおり、非常に問題である。特に鹿島橋の上下流がひどくて、20年前から砂をとってくれと言っているが、なかなか進まない。堆砂の問題をどうにかしてほしい。
103	亀山市		鈴鹿川本流に合流している北河原の砂の堆積がある。
104	亀山市	治水、維持管理	東新田自治会内の堤防除草、今後の護岸対策。関消防署前の堆積砂の除去。下流へ流れて水位が上昇するおそれがある。
105	四日市市(楠、河原田)	利水、維持管理	派川：中州の解消として、河川内の雑草樹木の除去と堆積土砂のみの搬出。 (堆積土砂の搬出に際しては、絶対に河床を下げないことを条件とする。塩害が危惧される。)
106	亀山市		井尻頭首工は付近に砂が多いため、井尻取水路に土砂が多くなり除去に困っている。
107	鈴鹿市	環境、維持管理	第2頭首工上の砂が多いのでそれをとってほしい。逆に下はウナギのすみかになっているので砂をとってはいけない。
108	亀山市		鈴鹿川・加太川合流の下方。砂が多いので自然が保たれていない様です。
109	四日市市(楠、河原田)	維持管理	川底をさらえるのを回数を増やしてもらいたい。
110	四日市市(楠、河原田)		派川河口に砂が堆積しているが、流量が確保出来るのか。川のなかの植物、木がたくさん繁殖している。
111	四日市市(塩浜、内部)		河川の浚渫。工事を定期的実施。
112	四日市市(塩浜、内部)		河口から上流までの堆積土砂の除去計画。堤防の除草は、国と市に別れて実施されているが統一できないのか。
113	四日市市(塩浜、内部)		川の中の砂州は流れを妨害するので取りさつてほしい。樹木や草も切ってほしい。
114	四日市市(塩浜、内部)		鈴鹿川河口の定期的浚渫工事。
115	四日市市(塩浜、内部)		磯津橋のところの砂を取る、草の整備。
116	鈴鹿市		土砂や堆積物が多く、ヨシや樹木で川幅が狭くなっている。
117	鈴鹿市		鈴鹿川の底の砂利・砂を除去。川幅を広げる為、竹藪等取り除く。水の流れを良くする。「災害は忘れた時にやって来るので予知、予防を大切にする」
118	鈴鹿市		下流域に居る者として、河川の水量が非常に心配でもあります。定期的な(こまめな)川底整備を是非継続願います。
119	鈴鹿市		汲川原町 汲川原ひ管の管理をしていると、川底浚渫の影響で水の引きが良く、定期的な浚渫をお願いしたい。
120	鈴鹿市		砂利採取料を徴収するなら、その費用で鈴鹿浚渫にあてる。

鈴鹿川ふれあい懇談会でいただいたご意見（4/11）

No.	意見をいただいた地区名	項目	いただいたご意見
121	亀山市	維持管理	土砂の継続撤去。
122	亀山市		小野周辺の鈴鹿川は河床の土砂の除去完了いただき、今は安心な状況である。定期メンテナンスをぜひやってほしい。
123	亀山市		鈴鹿川の川床の土砂の除去工事を行って頂いたが、定期的なメンテナンスはされるのか。
124	亀山市		井尻頭首工から東御幸排水樋管までの堆積土砂の撤去。
125	亀山市		大雨による土砂が多くて、井溝（ゆみぞ 入口部）が砂で埋まることが度々起こる。
126	亀山市		河床への土砂の堆積は上流からの流入はもちろん支流からも発生する。支流管理との連携も要る。
127	亀山市		大和橋より下流。砂が多くなっている下流の方で砂利を採っているが砂利の発生源を止めることが第一と考える。
128	亀山市		小野川、北河原に土砂が溜まり、草木が川の中に育っている。
129	亀山市		加太、坂下などの源流の整備をしないと土砂などの対策が難しいのではないかな。
130	亀山市		（国が管理している28kから上流の加太川が鈴鹿川本川に合流している付近が、土砂が非常に堆積しており、その原因として、山が荒れていることによる土砂流出が危惧される。）
131	亀山市	その他	上流川底の砂を取ってほしい。（合流地点）
132	亀山市		亀山市管理の上流のダムが満杯近く大雨の時に下川に流れてきて、川底が上がっている。従って上流のダムの砂だまりをなくす。
133	亀山市		河床に土砂がたまるのは、上流あるいは支流からの流入。土砂の流入を少なくする抜本対策が必要と思う。最終の育林！
134	亀山市		関連省庁との連携を容易にし、効率的に育林が可能となる具体対策を計画してほしい。
135	亀山市		上流の山林管理を十分行ってほしい。（砂防ダム含む）
136	亀山市		上流部での森林間伐をさらに進めること（土砂流出を防ぐ）
137	亀山市		棕川上流の開発が進むほど一度に水が下流に流れる。山の保全も大切。
138	亀山市		グリーン税を沢山払っているが山の保全は進んでいますか。
139	亀山市		土砂は上流から流れて来る。基本は土砂の流出を少なくすること（育林）。国として関連部署との連携をやり易くする。
140	亀山市		久我道（城山下）のガケくずれ対策を早急に。
141	四日市市（楠、河原田）	維持管理	県への要望になると思うが、土砂が流出しないようなガケ対策や流出防止のための施設整備を上流域でやっていただけると、本川支川に土砂が流入してこないのではないかな。
142	四日市市（楠、河原田）		砂利は上流の方から来る。その砂利は山林等の土砂崩れ等が原因と思われる。
143	四日市市（楠、河原田）		山林の土砂崩壊は、人工林が多くなり、山での保水能力が落ち、土砂崩壊が発生する。まず山林の整備（雑木林）をするべきである。
144	四日市市（楠、河原田）		サイクル（土砂の流れ込み）【山の人工林化⇒保水能力の低下⇒ガケくずれ⇒砂利の発生】この対策は農林課も含めて考えるべき（セクトにこだわらず）。
145	四日市市（楠、河原田）		内部川：内堀橋から上流河川内の樹木が多い。
146	四日市市（楠、河原田）		内部川河川内の雑草が多い。川に下りられないので川で遊べない。
147	四日市市（塩浜、内部）		内部川の中の2Kの前後の立木が多い。
148	四日市市（塩浜、内部）		派川には雑木が多い。なぜ処分が出来ないかな。
149	四日市市（塩浜、内部）		野鳥で伐採できないと聞いた。河川の水も見えない。野鳥より地元は命が大切。
150	四日市市（塩浜、内部）		本川、派川の河口に樹木が繁茂し水の流れをさえぎっている。伐採はどのように行っているか。
151	四日市市（塩浜、内部）		派川でいうと南川の方からしているみたいだが、上からしては下が溢れる。下からやるべきではないかな。
152	四日市市（塩浜、内部）		鈴鹿川の両岸に草木等が繁って川底体積が減少している。
153	四日市市（塩浜、内部）		河川の樹木の撤去。大里町付近は電車、道路等の橋が多くそれに流れてきた流木がかわくと水が溢れる心配がある。
154	鈴鹿市		近鉄の鉄橋下に上流からの木が流れて止まり、水の流れが変化したりするが、除去は行わないのか。
155	鈴鹿市		内部川：河原地内、立木多い。
156	鈴鹿市		貝家町 上杉 内部川 鎌谷川（足見川？） 河口の北側の雑草幹木等の刈り取りをお願いしたい。
157	鈴鹿市		貝家橋下流 河川内の竹木の伐採。
158	鈴鹿市		河川敷の樹木（内部川国道23号上流）。



鈴鹿川ふれあい懇談会でいただいたご意見（5/11）

No.	意見をいただいた地区名	項目	いただいたご意見
159	鈴鹿市	維持管理	汲川原町付近 竹藪は堤防の役割を果たしている為、撤去せず有効に活用すべき。
160	鈴鹿市		支川の流水が田に入ってくる。農家は悩み。もっと支川に目を向けて。
161	亀山市		河川敷内に樹木が多く、水が出た時に詰まる。橋桁に詰まる。
162	亀山市		河川内の立木が大きくなって水流流下の支障となっていたりするが、河川管理者の考え方は。（鹿島橋下流他）
163	亀山市		山下橋から野村和賀線の橋までの間、両岸に草木が沢山あり川幅の1/3～ 1/2を占めている所がある。土砂も多い。
164	亀山市		河川（川床）の中に大木が生えている箇所がある。場所はがんごの堰の上（加行山）。
165	亀山市		川の土手の竹の管理が出来ていない。
166	亀山市		明神橋より下流に大木等が河川中央にあり、水の流れを止めるとともに砂利の集積につながっている。中央の草木の取り除きを早急に。
167	亀山市		河川の中に多い、木、竹を取り除くこと。
168	四日市市（楠、河原田）	治水	派川の流れを良くして本流の負荷を減らして欲しい。
169	四日市市（楠、河原田）		鈴鹿川本川2700m ³ /s+ 800m ³ /s、派川1200m ³ /s、計画水量があるが、計画通りに流れるのか。 基準地点高岡となっているが内部川の合流前であり、内部川の水量も考えてあるのか。
170	四日市市（楠、河原田）		鈴鹿川の水流が多いので、内部川が流れなくなった。
171	四日市市（楠、河原田）		本川の潮位が上がってくると内部川の水が流れにくい。
172	四日市市（塩浜、内部）		内部川との合流部分の水位が上がって来ていることが気になる。
173	鈴鹿市		支川への対策はどうなっているのか。
174	鈴鹿市		市の界について統一した改修方針を示してほしい。支流部分。
175	鈴鹿市		芥川の改修整備促進。
176	鈴鹿市		芥川の川幅の拡張してほしい。
177	鈴鹿市		芥川との合流地点を以前より融してもらっているが、逆流による冠水が心配。
178	鈴鹿市		椋川等、支川部分の改修も行って欲しい。
179	鈴鹿市		椋川の合流点が危ない。
180	亀山市		鈴鹿川と椋川の合流点の所の見直し。
181	亀山市		鈴鹿川と椋川の合流点での改善を今まで以上に引き続き行って欲しい。
182	亀山市		椋川と鈴鹿川の合流点での瀬替え工事も必要。
183	亀山市		平和橋の所で鈴鹿川の瀬替えをしてほしい。椋川の水量をスムーズにすること。
184	亀山市		椋川が鈴鹿川へ合流する平和橋付近、椋川の水量が大雨の時に流れないので導流堤を設置してスムーズに流れるようにしてほしい。
185	亀山市		椋川の合流点について、本流の流れを変えることが出来たのか。
186	亀山市		鈴鹿川へ合流する小野川合流部の水量と安全性について。（地元住民より合流部の土手の流出を心配していた）
187	亀山市		現在発生している椋川や安楽川などの水害対策としての整備が第一優先と思う。
188	亀山市		私の町内は椋川とともに生活をしているが、昭和49年7月豪雨には床上50cmあがった。今まで床上にならなかったが、大変な苦勞をした。最近では雨が降るたびに避難勧告、指示がすぐ発令される。雨の量も多いと思うが、これは椋川の水がうまく流れていかず、鈴鹿川の合流点（平手橋）にて、鈴鹿川が塞ぎ止められているためと思われる。 ⇒ 椋川に逆流堤を設置、また合流地点の鈴鹿川の瀬替をしていただく。
189	亀山市		鹿島橋供用開始時、竜川の整備。
190	亀山市		左岸西堤防の改修を願います。5年以内に竜川を埋め立て願います。地域住民（案）参照ください。
191	亀山市		鈴鹿川（本川）と支流（竜川）の下流における排水を流す。
192	亀山市		昭和18年頃から事業計画を立てて、上下流の堤防整備を進めてきたが、鹿島橋の上流左岸、竜川のところが残っている。早急に整備するべきだ。
193	鈴鹿市		想定外、異常気象、現状の河川、排水口、連動してないと思われる。 150年、50年降雨と計画していたが、気候が変わってきている。150年50年は確率が今の時代に合っていない。水害の可能性。
194	亀山市		川の水量が昔と比べて少なくなっており、降雨時の洪水の発生割合を高めている。
195	亀山市		最近の雨量が昔より多くなっている。

鈴鹿川ふれあい懇談会でいただいたご意見（6/11）

No.	意見をいただいた地区名	項目	いただいたご意見
196	四日市市(楠、河原田)	治水	河原田地内の内水が増えた時はポンプによる排水をしてもらうが鈴鹿川の水位が高いと止められるとのことだが住民としては困る。
197	四日市市(塩浜、内部)		大雨が降った後、伏流水がたくさん流れる。マンホール等がふき出る。
198	四日市市(塩浜、内部)		町内(大里町)の水はけが遅くなっている気がする。
199	鈴鹿市		市街地、大雨 排水能力不足。
200	鈴鹿市		北勢バイパス、鈴亀道路ができたら、道路で囲まれて水はけが悪くなり、浸水してしまう。
201	亀山市		大雨が降ると水が直ぐに溢れる。竜川と下水路。
202	亀山市		川底が上昇した為、集落からの雨水の鈴鹿川への排水が困難になってきている。
203	四日市市(楠、河原田)		河原田の地区は昔より水害の被害があつて、上流に移転してきた経緯がある。毎年、出水があると浸かる。上流で開発があつて、水が前より出るようになった。
204	四日市市(塩浜、内部)		下流は護岸強化済んだが23号～近鉄間未完なので、相対的に弱って不安。
205	四日市市(塩浜、内部)		北小松町 前川橋左岸の護岸補強を望む。
206	四日市市(塩浜、内部)		鈴鹿川の派川 楠町方面を今の倍の川幅に。洪水の心配が無くなる。
207	鈴鹿市		小さな開発工事は調整池が無い。
208	四日市市(楠、河原田)		河上の降水から河原田までの流れる時間が短い(1.5～ 2.0時間)のでたくさん降水があると、避難時間が短く危険。
209	四日市市(塩浜、内部)		鈴鹿川と内部川の合流点に中学校がある。
210	四日市市(塩浜、内部)		塩浜小学校左岸堤防が対岸に比べ低い5. 7m。対岸は6. 0m。堤防決壊の心配。
211	四日市市(楠、河原田)	治水、環境	派川左岸の完成堤で堤防断面が違う。
212	四日市市(楠、河原田)		一部分で堤防の断面が強弱があるようなところもある。
213	四日市市(楠、河原田)		派川河口右岸、高潮天端に水がたまる。
214	四日市市(塩浜、内部)		堤防断面の形状について、陸側の勾配を1:3にしているが、天端付近は1:2で盛る方が強くなるのでは。堤防をなぜこんな形にしたのか。
215	四日市市(塩浜、内部)		取水管を撤去した後の盛土の箇所が危険ではないか。 (過去に取水が不要になって取水管を撤去した箇所があり、そこに盛土で補修をしているが、昔の堤防との接合部などがかえって危険ではないか。)
216	亀山市		洪水時の東御幸樋管止めしなくて良いように、5年以内にやって下さい。 (H4、東御幸樋管、堆積多くて機能していない。大雨警報で閉鎖する。⇒設計がS58の河床状況でされている。)
217	亀山市		東御幸排水ひ門の手前(竜川)で閉鎖中、雨水がとどまり、鹿島地区の方へ少しづつ流れるのが、もっとスムーズに流れるように改良してほしい。 ※以前、ひ門の管理(民間人、自治会推薦)をされていた方
218	四日市市(塩浜、内部)		堤防の護岸工事は何の為？下流域は強度(津波対策、増水に対する防護)。 自然の豊かさを残して整備をしていただきたい。 伊勢湾内も含めての対策が必要と思われる。湾内の床が高くなり潮位が高くなり鈴鹿川を潮が遡上してくる場所が近鉄の鉄橋まで来るようになったのでは？
219	四日市市(塩浜、内部)		磯津側の堤防下整備されている様に思われますが利用(用途)目的は？
220	四日市市(塩浜、内部)		鈴鹿川河口(磯津橋付近)の堤防工事は上流へどの付近まで工事がおこなわれるのか？
221	四日市市(塩浜、内部)		護岸対策は、パイプラインまで終わっているのはどうしてですか？
222	鈴鹿市		大曲(地元で)の堤防の形状がT字になっている。地元で自治会員に質問を受けても情報が無く答えようが無い。
223	鈴鹿市		安楽川直轄の上流端、クランクになっている理由は。
224	亀山市		鈴鹿川沿いの畑の買収は終わったが工事は。
225	亀山市		306高架の橋脚の足下工事の時、足下の岩板が抜けているということはないか。
226	鈴鹿市		北勢バイパス及び鈴亀道路計画があるが第2頭首工手前の送所計画に反映してほしい。
227	亀山市		勸進橋西の公園に増水時水が上がり対策必要。
228	亀山市		勸進橋上流の公園に大雨時流入を防いでほしい(堤防が低い)。
229	四日市市(楠、河原田)	利水	本川：小倉第二樋管の改修整備(快適に取水が出来るよう)。
230	四日市市(楠、河原田)		本川：丑の新田樋管の撤去(丑の新田地区合意のうえで)。
231	四日市市(楠、河原田)		本川：北一色地区の墓地付近に堤脚水路が無いので設置整備。
232	四日市市(楠、河原田)		派川：北五味塚農業用水取水場の早期改修整備(施設改修と集水対策)。
233	四日市市(楠、河原田)		本川：第3頭首工の建設(農業用水の確実な確保と公平な分配送水)。
234	四日市市(楠、河原田)		本川・派川共通：農業用水の安定確保と、安全で快適な利便性の高い施設整備化(第3頭首工を建設し、各4集落へパイプラインにて送水できる施設とする)。

鈴鹿川ふれあい懇談会でいただいたご意見（7/11）

No.	意見をいただいた地区名	項目	いただいたご意見
235	四日市市(楠、河原田)	利水	本川・派川共通：農業用水取水口への塩害対策(河口堰の建設)。
236	四日市市(楠、河原田)		地元で水取っているので調整して。塩害の影響出る。
237	四日市市(楠、河原田)		河口砂州の撤去による海水の上昇地点までの塩害調査と過去のデータは。堆砂の対策として掘削があるが、利水の方でも水を使うということでそのあたりにも気を配ってほしい。
238	四日市市(塩浜、内部)		塩害対策等、実態調査をしてもらって、掘削したらどうなるか等の検証もして、塩害があるのなら、きちんとその対策をしてほしい。
239	四日市市(楠、河原田)	治水、利水	大里のポンプで掘削すると塩水が入る。
240	四日市市(楠、河原田)	利水	本川の浚渫に伴う河床低下により小倉・北五味塚地区の取水が困難になった。 また第二頭首工の建設に関しては、楠町全地区の同意が無いにも関わらず建設されたと聞いている。 上流から下流まで、どの地区においても公平な用水の利用形態であるべき。下流地区には利水面に加え治水面での安全に対する配慮が不可欠。
241	四日市市(塩浜、内部)		第二頭首工の建設や、砂取りが原因で河床低下が起こり、楠地区の農業用水(特に北五味塚用水と小倉第二樋管用水)が取水困難になった事実を、現在どのように考えているか？
242	四日市市(塩浜、内部)		昔は自然取水ができていたが、現在は河床が低下してポンプアップで電気代をかけて取水している。
243	鈴鹿市		砂利採取→河床低下→小倉第2樋管、浮き上がってきた。出水時に浮き上がってくる。どう考えているのか回答を聞きたい。
244	鈴鹿市		北小松町 内部川(井口 井堰)サイフオンの老朽化による農業用水の取水が困難となっている。
245	亀山市		塩浜水利組合より、内部川と鈴鹿川の合流のところで田に水を入れる水門が2箇所あるが内部川の土地が低いため、水門まで水が来ない。
246	亀山市		昔(30年以上)は農家が出て水門まで来るようにしていた。
247	亀山市		昔は定期的に水が流れていたが、今は国が水をくれない。
248	亀山市		昔は地域を流れる川で食器や野菜を洗えるきれいな水や水量もあった。今は地区を流れる川に水が無く、火事の時の水が無い。合併浄化槽の水が流れるだけで不衛生。
249	亀山市		伏流水の幅が狭く、揚水ポンプが止まることが多い。
250	鈴鹿市		鈴鹿川の派川の小野川にJRの橋が有るが、川幅がそこで狭くなり、大雨時はそこで、砂・石が溜まり水利用水路が埋まる。
251	鈴鹿市		頭首工から農業用水を取水しているが、雨量が多いと取水口から200mほどトンネル状の取水口になっているため、土砂が多くトンネル内にたまり、土砂を除去するのに多くの労力を要する。
252	鈴鹿市		⇒ 地元負担なしの取水口を整備してほしい。簡単に土砂除去ができるようにしてほしい。
253	亀山市		亀山橋の下で取水され、井尻は水が来ないときがある。
254	亀山市		農業(米作)に必要な水量が少なくなってきた。海本でH19シャープ伏流水取水による。
255	四日市市(楠、河原田)	治水、利水	頭首工は必要か？
256	四日市市(楠、河原田)	治水、環境	木や竹藪は水害のためにプラス、マイナスどちらか？
257	四日市市(塩浜、内部)	環境	第2頭首工の改修計画と改修方法。長良川方式の採用を申請していたが？
258	四日市市(塩浜、内部)		南鹿島町地先で小下ポンプ場より農業用水を利用しているが、河川改修・堤防強化による内でのシートパイルという話は有ったが、伏流水としてのポンプ場深井戸への影響は。
259	四日市市(塩浜、内部)		田植えの時期が早まり、梅雨入り前の五月のGW前後の雨が降らない時期に取水されているという実態があるので、そういったことも影響しているのではないか。
260	亀山市		内部川で昔はアユがたくさんとれた。
261	亀山市		環境維持、河口付近の整備。干潟維持。多自然型の整備。
262	亀山市		生態の大きな変化(河口部)
263	亀山市		昔は川に入って遊んだが、川に入れなくなった。川が流れていない。魚を取っていたが取れなくなった。
264	亀山市		河口部は自然がいっぱいでウグイスやキジの鳴き声も聞こえるが、そういうものを大事にしながら河川整備を行ってほしい。
265	亀山市		昨今、川魚(特にウナギ)が遡上していない。
266	亀山市		神辺付近の堰でアユが遡上が出来なくなっている。
267	亀山市		井尻付近は魚が少ない。
268	亀山市		昔の少年時代は鈴鹿川で魚を獲ったりして遊んだ、今泳ぐ魚はいいのかな。
269	亀山市		鈴鹿川の水量が少なくなって来ている。通常魚が棲める状態でない。
270	亀山市		渇水時に瀬切れが発生するため、魚(うなぎ)が上ってこない。対策はないか。
			昭和初期から昭和40年位まではアユ、ホウセン(うなぎ)等が数多く生息していた。今はほとんどいない。環境の悪化。
			鈴鹿川の生物を増やすための環境整備をしてほしい。魚、亀、スッポン等の生物が減っている。
			昔の生態を取り戻してほしい。(子供たちのふれあいの場、アユ、オイカワ、ウナギ等)
			自然を取り戻してほしい。ネコヤナギ。魚がいない。
			昔はヨシはそんなに生えていなかった。ネコヤナギが増えてきたら、自然が戻ってきたことになる。
			(ヨシが繁茂することは、川が荒れており、逆にヤナギが多くなると自然が豊かになったという認識をお持ちの方が多かった。)

鈴鹿川ふれあい懇談会でいただいたご意見（8/11）

No.	意見をいただいた地区名	項目	いただいたご意見
271	亀山市	環境	生き物が生きるための構造変化を考えてほしい。
272	亀山市		神辺小学校の魚に対する教育の場の魚の生息環境を造ってほしい。
273	亀山市		堰堤の魚道の改善が必要。第一、第二頭首工と鹿島の堰堤。
274	亀山市		井尻頭首工は魚道が有るが、第一・第二頭首工に魚道の整備が必要
275	亀山市		亀山橋下は絶好の生き物育つ場。堰堤の改修は役立っている。
276	亀山市		昔は魚も多く生息していたが、現在は洗剤を中心としたリン系が流出することによる水質悪化にともなって、魚が少なくなった。横断工作物等の魚道が機能していないこともひとつの原因ともいえる。そういったことも加味して、自然環境に配慮した計画にしてほしい。
277	四日市市(楠、河原田)		堤防への外来種の種をまくのはやめてほしい。
278	亀山市		田の排水に外来魚(ブルーギル等)が増えた。
279	亀山市		22.4k付近にカミツキ 亀らしきものがいる。
280	四日市市(楠、河原田)		自然環境を守ることは大切ですが、そこに無くてもよい自然は他でなんとかなる。そこにしか無い自然を守るべき。
281	四日市市(楠、河原田)		環境に関しては地元四日市の環境学習センターの先生方の話も聞いていただきたい。
282	亀山市		人が遊ぶのを優先も生き物には困る。
283	四日市市(楠、河原田)		南川、南五味塚の環境用水の確保。自然に流入するように考えてほしい。
284	四日市市(塩浜、内部)		派川南側、本川からポンプでくみ上げしている(H35まで許可)。永年とれるよう計らってほしい。
285	四日市市(塩浜、内部)		大雨による水汚染。
286	四日市市(塩浜、内部)		大雨の時の水質管理。鈴鹿川(内部川)の堤防から、昨冬灯油運搬車両が転落したが水質汚染 鈴鹿川の水質管理(測定)の自動化を図り、連続的に管理すること。 大雨の時の土壌汚染土砂汚染が連続管理測定するシステムがあれば、台風時の汚染物質の管理が出来、警報等の発令も可能。 子供達が河川敷で遊べるスペースが出来ないか。並びに散歩するスペース(堤防に近い所、堤防の下でより水に近い所)
287	四日市市(塩浜、内部)		河口に砂の堆積があり、海への影響大。漁業への悪影響がある。
288	四日市市(塩浜、内部)		石油コンビナートの排水が増えているのではないか？
289	鈴鹿市		川の水量流水が少ない。川魚生息していない。汚れにつながっている。
290	鈴鹿市		水質が悪い。
291	亀山市		水質が分からず安心して入れない。
292	四日市市(楠、河原田)		昔は川に近づけて、魚とりとかいろんなことで遊べたが、木が生えて行けなくなった。川と離れるような環境になっていることが気になっている。
293	鈴鹿市		平野地区について 雑草等が繁っており、子供達の川で遊ぶ機会が失われている。親水性の回復。
294	亀山市		子供が遊ぶにも川に下りる所が無い。
295	亀山市		小学校前(南)の場所が大きな石が有り、子供達が入っていけない。
296	亀山市		川原で子供が遊べるよう整備がされていらない。神辺から野村から鹿島橋間。
297	亀山市		川へ下りていける歩道を神辺地区に数カ所設けて欲しい。
298	亀山市		勸進橋付近に生態系の学習の場を作ってほしい。
299	鈴鹿市		「里山」という用語が最近使われるようになってきた。河川は日常生活とかかわりある。将来こういう方向にあるべきという姿があって良いと思う。「里河川」が国民に合意が得られると良い。
300	鈴鹿市		河川にも「里山」に当たる用語を定着させてほしい。里山⇔里河川。河川とはどうあるべきかを考えて。一系一貫の計画の検討に含めてほしい。
301	四日市市(楠、河原田)		堤防の整備によって新しくなった堤防沿いが散歩道となって良い。
302	四日市市(楠、河原田)		健康づくりの面から楠地区、鈴鹿川、本川、派川の外周を利用したサイクリングロードや遊歩道、河川敷グランドの整備。
303	四日市市(塩浜、内部)		堤防の活用。サイクリング道路。遊技場の設備。
304	四日市市(塩浜、内部)		高水敷にテニス公園とかがあるところもあるが、内部川ではできないのか。
305	四日市市(塩浜、内部)		海蔵川などには桜の木が植わっているが、内部川ではなぜ植えないのか。町おこしで桜を植えたら良いという話もあるが、事務所に行くときとだめと言われる。
306	四日市市(塩浜、内部)		堤防の活用:サイクリング道路、競技場の設置
307	鈴鹿市		レクリエーションの場所をもっと作る。
308	鈴鹿市		以前埼玉の入間川沿いにすんでいたが、入間川河川敷はスポーツ施設、インフラが大変充実しているが、鈴鹿川の将来像はどうなるのか関心がある。中町(石薬師地区)

鈴鹿川ふれあい懇談会でいただいたご意見（9/11）

No.	意見をいただいた地区名	項目	いただいたご意見
309	亀山市	環境	関から河口までサイクリングロードがほしい。亀山、鈴鹿、四日市の市民交流を図る。
310	亀山市		河川公園の整備
311	亀山市		河川公園整備は今後も続くのか。
312	亀山市		河川敷を川と親む意味で整備して下さい。（子供がサッカー・野球が出来るように）。里山と合わせて考えてほしい。
313	亀山市		河川の中に河川敷を設けてほしい。簡単なスポーツが出来る場所。
314	亀山市		名阪国道の西（上流）の右岸に公園を作って。
315	亀山市		忍山大橋周辺河川敷にキャンプ場や児童公園がほしい。
316	亀山市		太岡寺堰の北側は、今年から3年計画で桜・松の植樹を進行中。南側は桜がちらほら。植樹を検討願いたい。
317	亀山市		亀山消防署の関支所横の河川敷きを公園（芝）にしてほしい。（鈴鹿市の方ではグランド等があるが、以前要望したが国交省絡みで許可されなかった）
318	四日市市（楠、河原田）	維持管理	（川を渡る道の必要性）本川、派川にかかる橋の耐震補強は大丈夫か。想定外の地震で壊れた場合、地区外への避難のために堤防に広い大きい階段を設置してほしい。
319	四日市市（楠、河原田）		堤体自身のランダム的な検査を実施はしているのか。
320	四日市市（塩浜、内部）		今回の堤防決壊（鬼怒川）で裏面（川の反対）が弱いのが原因でした。その教訓として対策は？
321	四日市市（塩浜、内部）		鈴鹿川から少し離れていますが、過去に堤防が切れた場所（大里地区）は大丈夫でしょうか。折見てないだけに心配です。
322	四日市市（塩浜、内部）		堤防の破損。
323	四日市市（塩浜、内部）		磯津海岸堤防、堤防の天端の隙間から堤体の砂が見える。
324	鈴鹿市		鬼怒川の被害は切れるべくしてきれたとか？鈴鹿川にも危険箇所を把握しているのか？
325	鈴鹿市		庄野汲川原地内 内水側水路（左岸堤防沿い）の古い石積みが壊れかけている。
326	亀山市		井尻頭首工の魚道の下側が掘れ込んでいる。
327	四日市市（楠、河原田）		隣接地区住民への情報提供（降雨量や水位の状況等、他に関連する情報）。
328	四日市市（楠、河原田）		河川の情報の発信内容を充実してほしい。水位計や定点カメラを住宅密集地に近い場所に設置してほしい。
329	四日市市（楠、河原田）		全体に定点カメラを増加してほしい。特に小倉橋より下流。
330	四日市市（楠、河原田）		全体的に水位観測点を増やす。特に小倉橋より下流。
331	四日市市（楠、河原田）		インターネットの河川情報をけっこう活用している。ただ、出水の時だと回線が混雑して反応が遅い。
332	四日市市（塩浜、内部）		鈴鹿川、内部川合流地点に水位観測所を。
333	四日市市（塩浜、内部）		内部川の水位 測定ポイントを市のハザードマップで問題がある場所に設置。
334	四日市市（塩浜、内部）		貝家橋 水位計をCCDカメラ等で安全な所から監視出来る様をお願いします。
335	四日市市（塩浜、内部）		TV放送による河川水位情報の見方及び信頼度。
336	四日市市（塩浜、内部）		鈴鹿川が危険な状態の場合、その場所の現在の情報発信方法。インターネット、テレビ等（鈴鹿川のどこが危ないのか）
337	四日市市（塩浜、内部）		近鉄の橋桁に水位標をつけて欲しい。（小倉橋はついている）
338	鈴鹿市		水位、流量、雨量観測所を第2頭首工手前にも設置してほしい。 （亀山の雨量、水位を見て、高岡にはその40分後に流れてくる。第2頭首工の付近は水位は予測で判断している。もう1ヶ所観測所がほしい。）
339	鈴鹿市		汲川原町と中富田町の境、中富田水位観測所の水位情報をNHKのデータ放送に流してほしい。 （NHKで水位情報等、いろいろ流しているが、安楽川の情報についても入れてほしい。）
340	鈴鹿市		安楽川 橋の水位が片側しか見えない（和泉側）。
341	鈴鹿市		安楽川の和泉橋の水位標が西富田町側からの標が無い。（橋に水位標示が書いてあるが、兩岸から見えるようにしてほしい。）
342	亀山市		データ放送による水位計の場所は。
343	亀山市		避難経路の確認、区民への周知方法について、台風の時など周知しにくいことが多い。
344	四日市市（楠、河原田）		内部橋が改修され重量車両（大型車）が県道（左岸）の堤防を通るようになった。舗装や堤防そのものが痛んでくるので心配だ。
345	四日市市（塩浜、内部）		鈴鹿川右岸の堤防を道路として利用しているのが現状です。問題点は、道路幅が狭い。ガードレールが無い。
346	四日市市（塩浜、内部）		堤防上の道路にセンターラインを引く。
347	四日市市（塩浜、内部）		鈴鹿川のパイプラインより西には、道路のガードが無いのは理由があるの？
348	四日市市（塩浜、内部）		通学路を兼ねる堤防道路の安全対策。

鈴鹿川ふれあい懇談会でいただいたご意見（10/11）

No.	意見をいただいた地区名	項目	いただいたご意見
349	四日市市(塩浜、内部)	維持管理	改修工事時の堤防道路通行止による交通渋滞。
350	鈴鹿市		汲川原町 堤防道路の草刈りは現在2回実施しているが市道部分は市が担当しており、草刈り時期を合わせて実施してほしい。
351	鈴鹿市		第2頭首工事前堤防を拡幅していただいたが、上部道路としての整備は市と調整していますか。
352	鈴鹿市		第1頭首工前の国土交通省の土地に電柱があり、防犯灯(LED)の設置をしたら河川法で使用料が必要と言われました。地域の防犯の為、前向きに検討してください。
353	亀山市		忍山大橋から亀山橋間の堤防の草刈りが1回／年と少ない。2回／年刈り込み対向に適した路を確保してほしい。
354	亀山市		河川周辺の草刈りについて、見え難くて困るとの意見をもらう。
355	亀山市		擁壁工事により市道が狭くなった。国か市で改修ください。12月4日までに回答願います。 (鹿島橋の左岸下流、昨年度に道路(堤防)の整備をしたが、やり方がよくない。急に道路幅が狭くなるのは危険であるため、すぐにでも現場を見に来て、直してほしい。)
356	亀山市		各橋間の堤防から川岸への道をコンクリートでなく草刈でやってほしい。その後は地元で管理する。
357	亀山市		川原に下りていく道が無い。
358	亀山市		東新田自治会内の鈴鹿川の堤防の除草をお願いしたい。自治会で年1回対応しているが、雑草が激しく、対応が難しくなってきたり、また荒地になっているのでイノシシ、シカが来るようになってきている。
359	亀山市		竹林の獣害(鹿)対策。
360	亀山市		井尻沿いの河川敷内に私有地が多い。改修時地主の了解をいちいち取る必要がある。
361	亀山市	その他	大臣管理区は上流はどこからなのか。
362	亀山市		大臣管理区間を上流の加太川と鈴鹿川の合流点まで延ばしてほしい。
363	四日市市(楠、河原田)		鈴鹿川行政会議の構成員案は記載があるが、三重河川流域委員会とは、どのような構成なのか？誰が選任したのか？
364	四日市市(楠、河原田)		鈴鹿川の利水については農業用水が85.9%で、慣行水利権の水量不明分は含まないとあるが、含めた場合どれだけの量になるのか？ 鈴鹿川は農業用水の川といえる。→もっと下流域に対し、しっかりとした水利用の考えと整備が必要である。流域委員会に農家関係者が必要。
365	四日市市(楠、河原田)		意見が学識経験者にどこまで伝えていただけるのか。
366	四日市市(楠、河原田)		行政会議として二回の開催とあるが、拙速すぎるのではないのか。たったの1〜2ヶ月で、行政手続きが出来るのか(予算の算定、計画、確保など)。
367	四日市市(楠、河原田)		住民対象の懇談会、今後の予定は？もっとやってほしい。計画策定までもに数回、策定後は経過も聞かせてほしい。
368	四日市市(楠、河原田)		鈴鹿川河川整備計画の策定から決定までの間は、進捗状況の報告と双方(国と住民)の協議は定期的に行うこととし、合意がなされるまでは決定としないものとする。 また、決定後の工事着手から完成に至るまでの事業実施期間においても、その進捗状況の報告と協議の出来る場を必ず定期的に設けることとする。
369	四日市市(楠、河原田)		ふれあい懇談会、自治会や水利組合で答え集めてもらって、それから住民へのオープンではないか。
370	四日市市(楠、河原田)		ふれあい懇談会とは市民・隣接住民、水利権利者などのガス抜き場ではないのか。あまりにもスケジュールがタイトである。 もう決まっているのか？今回で終わるか？これから決めていく事ではないのか。
371	四日市市(楠、河原田)		全体の流れがみえない。どう整備するのかわからない。
372	四日市市(楠、河原田)		各団体で集まって要望書を作成した。回答もらえるのか。
373	四日市市(塩浜、内部)		率直な意見交換ができました。地区の皆様の意見が皆同じ様なので良かった。
374	四日市市(塩浜、内部)		内部川民家付近は整備されたが、上流下流の話が聞け全体の整備補強等がわかり良かった。
375	四日市市(塩浜、内部)		堤防改修計画の提示。全体像が見えない。
376	四日市市(塩浜、内部)		堤防改修の全体像の提示。
377	四日市市(塩浜、内部)		ふれあい懇談会 次回はいつ開かれるのか。
378	鈴鹿市		今回の懇談会 今後の計画は。一過性の懇談会であれば疑問を感じる。
379	鈴鹿市		提出させていただいた意見書等、よろしくご検討お願いします。
380	鈴鹿市		この会議自体が意見交換の場であるということを良く知らなかったもので、あまり準備してこれなかったもので、今後はそういったことを教えてほしい。
381	亀山市		現状と課題、15分で説明があったが全く理解できなかった。
382	亀山市		初めて鈴鹿川について検討会を開かれた。今後は3年に1回、1年に1回ぐらい検討会をしてほしい。
383	亀山市		川改造時には地元住民の意見を聞いてから行ってほしい。
384	亀山市		今回、いろいろ意見を出したものの議事録がましい。本日の議事録を作って1部でも配布してください。
385	四日市市(楠、河原田)	利水	最近、経過もわからず、権利を主張している人が多い。水利権、農業取水については、優先順位をもって着手してほしい。
386	四日市市(楠、河原田)	利水、環境	第一は住民の命と安全を守ることが目的の工事を途中で遅らせることの無いように計画時から利水や環境のことを考えに入れてほしい。

鈴鹿川ふれあい懇談会でいただいたご意見（11/11）

No.	意見をいただいた地区名	項目	いただいたご意見
387	四日市市(楠、河原田)	その他	あなた方は、過去からの経緯をどのように把握しているのか。本来、人が変わっても仕事はキッチリしていかなければならないはずだが、いつの間にか場当たりのな業務になった感じがうかがえる。(側道設置、堤脚水路、土地買収、河川の中へ新たな流入を認めたり等)
388	亀山市		S58右・JR～八野まで、左・JR～井尻までの改修事業計画を建設省でたてた。まだ、終わってないのに、予算がついていない。
389	亀山市		竜川を埋めてほしい(南鹿島地区の前)。S58には埋め立てる絵があった。S58の青写真通りになぜ改修しないのか。要望した所を放っておいて、他をやっている。20年前から要望している。ここで話を聞いてもらっても1～2年で変わってしまう。ちゃんと引き継がれるのか。
390	四日市市(楠、河原田)		宮川からあがってきているが、懇談会後、どのくらいの期間で工事してもらえるのか。
391	四日市市(楠、河原田)		北楠地区は輪中の地形で、有事の際には高台の無い水没地域になる為、万が一の備えとして「命の丘」なる避難所、又は避難施設の設置が必要。
392	四日市市(楠、河原田)		地区内に避難所、生命の丘、施設を作って。
393	四日市市(楠、河原田)	その他	関連要望として、公共下水道事業の促進(浄化槽から排出される栄養素になる水の流出を防ぐ為)。
394	四日市市(塩浜、内部)		今回の改修計画の内容によっては、四日市市都市計画マスタープランの中の地域地区別構想に反映するなど整合を図る必要があると思います。今後、改修計画等の情報提供をよろしくお願いします。
395	四日市市(塩浜、内部)		港湾管理組合との調整にし、四日市全体の防災を検討。
396	四日市市(塩浜、内部)		出水時に水位の状況を誰が判断するのか。いつ逃げてくださいといった情報を、誰が判断していつ出すのか。
397	鈴鹿市		避難所が心配。小学校の体育館が天井にブルーシート、非常食・毛布は1階校舎に。これで水害に耐えられるのか？
398	亀山市		遊水地的な土地に住宅を建たせない条例が必要。(市の問題だが)
399	四日市市(塩浜、内部)		三滝川の土砂で海岸の養浜をしている。鈴鹿川の土砂でよいのではないのか。
400	四日市市(塩浜、内部)		三滝川から土砂の捨て場(磯津海岸養浜計画)、なぜ鈴鹿川からとらないのか。
401	亀山市		神辺小学校前の橋の横に歩行者用の歩道橋を設置してほしい。
402	亀山市		木下町信号から1号線に向けての道(神辺大橋の作製)。
403	亀山市		神辺大橋の新しい物。

鈴鹿川行政会議でいただいたご意見

No.	項目	いただいたご意見
1	その他	(「現状と課題」P10) 鈴鹿川を上・中・下流と区分しているが、どのような考え方で決めているのか。
2	治水	(「現状と課題」P13) 堰上流は河床が高く、堆積土砂や樹木等の除去をお願いしたい。
3	その他	(「現状と課題」P13) 設定したH.W.Lの、目標とする整備規模は？
4	その他	(「現状と課題」P13) 左右岸の痕跡水位に差があるのは何故？
5	その他	(「現状と課題」P14) 堤防の整備不要区間とは？
6	治水	期成同盟会にて要望している近鉄橋梁の嵩上げ対応について、よろしくお願いしたい。
7	治水、利水	堰上流の土砂堆積は住民が心配している。対策をお願いしたい。また、堰撤去と取水の確保は両輪であるため、実現に向けてできる限り協力していく。
8	維持管理	ソフト対策として、水位情報の提供などは、さらなる充実を期待する。