# お知らせ

# 揖斐川町藤橋地内東横山地すべりについて

## 1. 概要

4月18日ごろ、岐阜県揖斐郡揖斐川町東横山の揖斐川左岸の山腹において崩壊が起き、 現在、付近が立ち入り禁止となっています。

国土交通省と県との合同調査の結果、大規模な地すべりが今後発生するおそれがあり、 最悪の場合崩落した土砂が揖斐川をせき止める可能性があることから、国土交通省越美山 系砂防事務所において観測機器を設置し、4月28日より監視を開始しました。

現時点での変動等は、一部で小規模な崩壊、法面及び法枠のクラック等が見られますが、 現在は小康状態となっています。越美山系砂防事務所では監視体制を継続しています。

また、関係機関と東横山地すべり対策会議を設け、情報共有を密にし、連携を図っています。抜本的な地すべり対策については、県事業等で検討中です。

今後、揖斐川を利用される方は、関係機関からの情報に十分ご注意ください。

#### 2.地すべり区域の規模

- ·幅 約100m
- · 奥行 約150 m
- ・想定崩壊土砂量 約20万m3
- 3.解禁

なし

## 4.配布先

中部地方整備局記者クラブ 岐阜県政記者クラブ

#### 5.問い合わせ先

国土交通省 中部地方整備局 河川部 建設専門官 伊藤 誠記


TEL 052-953-8148(代)

国土交通省 中部地方整備局 越美山系砂防事務所 副所長 大石 誠

TEL 0585-22-2161(代)

岐阜県 県土整備部 砂防課 課長補佐 形岡 勝久

TEL 058-272-1111(内線3742)









崩壊現場下部