

お 知 ら せ

揖斐川町東横山地内地すべりについて（第6報）

1. 場 所 岐阜県揖斐郡揖斐川町大字東横山地内

2. 内 容

本日22:38に今までに一番大きな崩壊が発生しました。

発生規模は、幅 約90m、高さ 約70m、推定土砂量 約1万m³です。

崩壊土砂は、揖斐川に達しておりますが、一部堆積しているものの、河川の流れを大きく妨げておりません。

現地は引き続き危険な状態が続いておりますので、付近住民及び関係者の方は、現場や下流の河川に近寄らないよう十分注意していただくと共に県や揖斐川町が発表する情報に気をつけて下さい。

3. 今後の対応

現在、現場は夜間であるため、詳細な状況は把握できておりません。引き続き現地に常駐し現場を監視すると共に、現場に設置したカメラ映像による監視を実施します。

明朝、調査に入り、対策工を検討していきます。

4. 被害状況写真等の情報提供

インターネットホームページによる提供

<http://www.saigai.cbr.mlit.go.jp/saigai/index.htm> にデータをアップしました。

個別に電子データが必要な場合は、電子メールアドレス saitai03@cbr.mlit.go.jp まで電子メールにて連絡願います、確認出来次第、写真を添付して返信させていただきます。

その他の方法で入手希望の場合は、中部地方整備局災害対策本部（TEL 052 - 953 - 8256）までご連絡下さい。

5. 配布先 中部地方整備局記者クラブ、岐阜県政記者クラブ

6. 問い合わせ先

国土交通省 中部地方整備局 河川部 建設専門官 伊藤 誠記

TEL 052-953-8148(代)

国土交通省 中部地方整備局 越美山系砂防事務所 副所長 大石 誠

TEL 0585-22-2161(代)

岐 阜 県 県 土 整 備 部 河川課 課長補佐 大野 真義

TEL 058-272-1111(内線3723)

岐 阜 県 県 土 整 備 部 砂防課 課長補佐 棚瀬 秀樹

TEL 058-272-1111(内線3744)



01



02



03



04



05



06



07



08



09



10



11



12



13



14




15



16



17



18



19



20

