

お 知 ら せ

揖斐川町東横山地内地すべりについて（第12報）

1. 場 所 岐阜県揖斐郡揖斐川町大字東横山地内

2. 概 要 （5月15日10時現在）

現時点では、一昨日の午前8時頃に発生した崩壊以降、大規模な崩壊は起きておりません。落石等の動きもおさまっています。

今朝より現状の地すべりを監視する伸縮計4箇所の設置に着手するほか、斜面変動調査を継続し、応急工事の検討・準備に入りました。現場では、崩壊の可能性が残されていますので、引き続き厳重に監視し情報を発信してまいります。

付近住民及び関係者の方は、現場や下流の河川に近寄らないように十分注意していただくと共に、県や揖斐川町が発表する情報に気をつけて下さい。

3. 現時点の対応状況

・国土交通省中部地方整備局

非常体制を継続中。

・国土交通省木曽川上流河川事務所・木曽川下流河川事務所・横山ダム工事事務所

河川パトロールにより、河川利用者に対し、河川に立ち入らないように注意喚起を実施。引き続き、河川の監視に努める。

横山ダムへの流入量及び貯水容量の把握に努める。

・岐阜県県土整備部

非常体制を継続中。

・現地の国土交通省越美山系砂防事務所及び岐阜県揖斐土木事務所

今後とも注意深く監視するとともに、河川の安全確保に努める。

4. 緊急時の対応

今後、新たな崩壊により完全に揖斐川がせき止められた場合には、一時的に上流横山ダムの放流を停止し、二次災害防止を図りつつ仮排水路に着手する予定。

5. 配布先 中部地方整備局記者クラブ、岐阜県政記者クラブ、三重県政記者クラブ

6. 問い合わせ先

国土交通省 中部地方整備局 河川部 建設専門官 伊藤 誠記

TEL 052-953-8148(代)

国土交通省 中部地方整備局 越美山系砂防事務所 副所長 大石 誠

TEL 0585-22-2161(代)

岐 阜 県 県 土 整 備 部 砂防課 技術主査 池戸 和文

TEL 058-272-1111(内線3746)

岐 阜 県 県 土 整 備 部 河川課 技術主査 広瀬 隆男

TEL 058-272-1111(内線3726)