

## ～～大井川～～ 河川の合同・共同点検

6月8日(水)島田市・焼津市、6月13日(月)島田市にて、大井川の危険な箇所(重要水防箇所)を、静岡河川事務所と自治会代表の方・水防団・消防団・関係行政機関で確認しました。

現地を確認することで、水防に対する意識向上、迅速な防災対応ができるように備えます。



島田市



焼津市

## 大井川



吉田町

島田市では、地域の方も交えた共同点検を実施。焼津市と吉田町では、現地の点検のほかに、防災ステーションの紹介をしました。

### 重要水防箇所 の考え方と評価基準について

市町職員  
水防団  
向け  
パンフ

#### 重要水防箇所とは

『重要水防箇所』とは、洪水時に危険が予想され重点的に巡視点検が必要な箇所のことです。その箇所の堤防の状態などにより『堤防高』『堤防断面』『漏水』などの**6個の種類**と**3種類の要注目区間**に分類されます。

- ・重要水防箇所・・・①堤防高、②堤防断面、③工作物(橋梁桁下高)、④漏水、⑤水衝洗掘、⑥法崩れ・すべり
- ・要注目区間・・・工事施工、新堤防・破堤跡・旧川跡、陸間

#### 危険水位(危険箇所)とは

『はん濫危険水位』とは、水位観測所ごとに設定されており、それぞれの水位観測所の受け持ち区間の**堤防の低い箇所(危険箇所)**の堤防高から決められています。

