

## 新東名アクセスの案内標識についての意見募集結果について

平成24年5月25日(金)から6月末までの期間に「新東名高速道路のインターチェンジへ誘導する案内標識」または「新東名高速道路のインターチェンジから出た後の案内標識」について皆様からいただきましたご意見の結果についてお知らせします。

### ■ご意見の対象施設

ICへ向かう時およびICから出た後の案内に関するものが約57%  
一般道から「ぷらっとパーク」へ向かう案内に関するものが約16%


### ■ご意見の多かった場所

「長泉沼津IC」(5件)  
「藤枝岡部IC」(5件)

### ■ご意見の内容

- ・標識案内不足が約59%を占める  
(IC出口の分岐で目的方面の案内があると良いなど)
- ・案内がわかりにくいのが約11%  
(県外者には判りにくい地名表示となっているなど)
- ・表示が見にくいのが約11%  
(標識が小さくて見にくいなど)

※IC、ぷらっとパークに関する意見の内訳です




※「ぷらっとパーク」は、新東名のSA・PAで、一般道からも入れる施設です。

### 「IC」・「ぷらっとパーク」への意見数

IC名	意見の数
長泉沼津IC	5
新富士IC	1
新清水IC	1
清水いはらIC	2
新静岡IC	1
藤枝岡部IC	5
島田金谷IC	1
森掛川IC	1
浜松浜北IC	2
浜松いなさIC	1
その他	1

※本線、その他は除いた数です。



### 〈意見への対応例(新東名「藤枝岡部IC」への案内)〉

#### ■新東名アクセスへの意見

1号藤枝BP(上り)の広幡ICより、新東名「藤枝岡部IC」へ向かう時、案内を見落とし、通り過ぎてしまった。

