

土岐川・庄内川・矢田川の安全な河川利用のために

～夏休みを前に、川の中の危険や注意して頂きたいことをお知らせします。～

■ 急激な水位上昇に注意しましょう。

- ・今いる場所が晴れていても、上流の雨で一気に増水する可能性があります。
- ・川の水が増水すると逃げる道が無くなってしまふことがありますので注意が必要です。

中州に渡ることのできる施設（矢田川）



平成23年7月の
土岐川で急な
水位上昇が発生

土岐川の水位が20分
で1.8m、急に高くな
りました。



20
分後




■ 複雑な流れに注意しましょう。

- ・人工的な構造物の周辺では複雑な流れが
発生していることが多く、引っかかりと
動けなくなってしまいます。
- ・堰堤の下は強力な渦が発生しています。
横方向の流れの変化が無く抜け出すこと
が困難です。
- ・河口付近は潮位の影響で水深が変わります。

人工構造物の周りで
急に深くなる場所（庄内川）



河口に近く水深が変わる階段護岸（庄内川）



増水時に注意が必要な人工構造物
（土岐川）



【問合せ先】 土岐川・庄内川安全な河川利用連絡会 事務局 庄内川河川事務所管理課
ホームページ「川で安全に楽しく遊ぶために」 <http://www.cbr.mlit.go.jp/shonai/boushi/index.html>
TEL：052-914-6714 FAX：052-914-6784

《平成27年 夏休み前の点検で見つけた川遊びの注意箇所》

平成27年6月29日、30日、沿川の自治体やNPO等で構成する「土岐川・庄内川安全な河川利用連絡会」で、河川利用の見られる施設周辺の安全利用点検を行いました。この点検で把握された、**利用の際に注意が必要な箇所**をお知らせします。（これ以外にも、川の中には思いがけず危険な箇所があります。）

NO.	川の名前	位置図	点検の時の様子	川の危険、気をつけること
1	庄内川 右岸 5.8km	<p>親水護岸 (名古屋市中川区富田町前田)</p>		<ul style="list-style-type: none"> 川の水面でボートの練習などに利用されている。 階段護岸の前面にヘドロが溜まり、滑りやすい状況。 河口に近く、潮位の影響を受けて水深が変化するので、時によって深い時や浅い時がある。 水深が深い時は、水際で転落しないように注意が必要。 水深が浅い時は、水際が滑るため注意が必要。
2	庄内川 右岸 11.8km	<p>親水護岸 (豊公橋右岸下流)</p>		<ul style="list-style-type: none"> 散策路として利用されている通路の休憩施設脇に設置されている親水護岸。 点検の時は水位が高い状態で、水深が深かった。 河口に近く、潮位の影響を受けて水深が変化するので、時によって深い時や浅い時がある。 水深が深い時は、水際で転落しないように注意が必要。 水深が浅い時は、水際が滑るため注意が必要。
3	矢田川 左岸 6.0km	<p>矢田川こどもの水辺付近 (名古屋市中区矢田町)</p>		<ul style="list-style-type: none"> 「矢田川こどもの水辺」は、地元の小学校などを対象にした総合学習などに利用。 本箇所は昨年度完成した新しい親水施設。 施設の周りで急に深くなる場所は見られなかった。 矢田川は急な水位上昇に注意が必要。 水深は浅いが流れが速く足を取られやすい。注意が必要。
4	土岐川 左岸 48.5km	<p>飛び石遊歩道 (多治見市平和町)</p>		<ul style="list-style-type: none"> 川表に遊歩道が整備されており、笠原川の合流点には、飛び石の親水施設が整備されている。 笠原川の合流点付近では、急激に水位が上昇する恐れもあり、注意が必要。 飛び石遊歩道の手前に土砂が堆積しているため、増水時には滑り落ちないように注意が必要。
5	土岐川 左岸 57.0km	<p>親水・環境護岸 (土岐市土岐津町)</p>		<ul style="list-style-type: none"> 土岐市図書館の前面の下流で、公園として利用されている。 土岐川は平成23年7月に、20分間で1.8mの急な水位上昇が発生した場所。 草木が生い茂っているため、水際には足を踏み外して、転落に注意。 急に深くなっているところもあるため、水際から離れないように注意が必要。