

主な災害の記録（庄内川水系）

昭和32年8月 豪雨による災害(多治見市・土岐市)

総雨量476.9mm(多治見)
多数の山腹・溪岸崩壊が発生、死者8名、負傷者15名
多治見市で5000戸、土岐市で4000戸を超える浸水被害



土砂流出により埋まった家屋



通行止めになった県道(多治見～妻木下石線)

昭和47年7月 梅雨前線豪雨による災害(土岐市)

総雨量241.5mm(妻木) 河川氾濫、山崩れ、崖崩れが多発 負傷者4名、床上・床下浸水1093戸



土砂が堆積した道路



浸水した集落(土岐市)



崩壊土砂が押し寄せた集落

昭和58年9月 台風10号による災害(多治見市・土岐市)

総雨量250mm超(東濃地方)
多治見市で床上・床下浸水73戸、土岐市で床上・床下浸水102戸
岐阜県下で死者・行方不明者5名



土岐小学校付近



土岐市内の浸水状況

平成元年9月 台風22号による災害(多治見市・土岐市)

総雨量347.5mm(妻木)
多治見市で床上浸水14戸、床下浸水19戸、土岐市で全壊家屋1戸、半壊家屋4戸、床上浸水252戸、床下浸水207戸の被害。土岐市駄知町で西山の崩壊により死者1名。



崩壊した斜面(土岐市西山)



土岐市内の浸水状況

平成11年6月 梅雨前線による災害(多治見市・土岐市)

多治見市で土砂崩れ2箇所、笠原川歩行者専用橋に被害
土岐市で土砂崩れの他、水道橋をはじめ2橋に被害
土岐市で床上浸水27戸、床下浸水61戸



笠原川支流



肥田川支流



土岐市内の浸水状況

平成23年9月 台風15号による災害(多治見市・土岐市)

総雨量496mm(多治見)
床上浸水228戸、床下浸水195戸
死者2名、行方不明者1名



多治見市平和町



道路を塞ぐ土石流(多治見市)



庄内川水系 等雨量線図及び災害発生箇所