

| | | | | |
|---------|-------------------|-----|---------|------------------------|
| No. | 15-2-4 | 場所 | 高森町 大沢川 | 次世代への継承キーワード 災害現象理解 |
| 名 称 | 竜西一貫水路から上流の大沢川の氾濫 | | | |
| 災 害 現 象 | 洪水氾濫 | 河 川 | 大沢川 | |
| 補 足 事 項 | | 支 流 | | |

| | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 概 要 | 高森町吉田地区では、大島川から押し出された土砂が出砂原集落を埋めた。巨岩を積み上げた長さ約 500mにわたる惣兵衛堤防は、200 年以上もこの地域を守ってきたが、竜の背のごとく盛り上がった天竜川は堤防を乗り越え、地上部のほとんどが押し流された。田沢川は鉄砲水により下流一帯が一面河原となり、11 名の犠牲者を出した。 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


| | |
|-----|--|
| 記 録 | |
|-----|--|



竜西一貫水路から上流の大沢川の氾濫状況

| | |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| 出 典 | 「36 災害 20 周年記念 災害の記録」p.43 |
| 備 考 | このページには、関連する教訓事項等の記述は残されていないが、記録写真から当時の状況が推察されるため、ここに紹介しています。 |

| |
|------|
| 諏訪市 |
| 岡谷市 |
| 辰野町 |
| 箕輪町 |
| 南箕輪村 |
| 伊那市 |
| 高遠町 |
| 長谷村 |
| 宮田村 |
| 駒ヶ根市 |
| 飯島町 |
| 中川村 |
| 大鹿村 |
| 松川町 |
| 高森町 |
| 豊丘村 |
| 喬木村 |
| 上 村 |
| 飯田市 |
| 南信濃村 |
| 清内路村 |
| 阿智村 |
| 浪合村 |
| 平谷村 |
| 下條村 |
| 阿南町 |
| 壳木村 |
| 天龍村 |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----|-----------|
| No. | 15-2-4 | 場所 | 高森町 大沢川 | 緯度 | 35.581855 |
| 名 称 | 竜西一貫水路から上流の大沢川の氾濫 | | | | |
| 地 図 | 広域図 | | | | |
|  | | | | | |
| 地 図 | 詳細図 | | | | |
|  | | | | | |
| 備 考 | <p>上記地図に表示されている、黄色の区域は「土砂災害警戒区域」(通称：イエローゾーン)といい、土砂災害のおそれがある区域を指します。また、赤色の区域は、「土砂災害特別警戒区域」(通称：レッドゾーン)といい、土砂災害警戒区域のうち、建築物に損壊が生じ、住民に著しい危害が生じるおそれがある区域を指します。</p> | | | | |