


| | | | | |
|------|--|----|-------------|--------------|
| No. | 15-3-2 | 場所 | 高森町山吹 下平駅付近 | 次世代への継承キーワード |
| 名称 | 下平駅付近の田沢川の濁流 | | | 避難行動 |
| 災害現象 | 洪水氾濫 | | | 河川 田沢川 |
| 補足事項 | | | | 支流 |
| 概要 | <p>高森町吉田地区では、大島川から押し出された土砂が出砂原集落を埋めた。巨岩を積み上げた長さ約 500mにわたる惣兵衛堤防は、200 年以上もこの地域を守ってきたが、竜の背のごとく盛り上がった天竜川は堤防を乗り越え、地上部のほとんどが押し流された。田沢川は鉄砲水により下流一帯が一面河原となり、11 名の犠牲者を出した。</p> <p>●被災状況の記録：新聞掲載記事</p> <p>田沢川上流へ二キロほどのぼって横倒しになったサワラの木をつたわって渡った対岸に急用があるという中年の婦人はマツの木にとまったセミのようなかつこうで濁流をこえたが笑うものはだれもいなかった。一メートル下には“死”が口をあけて待っているからだ。渡りおえた婦人のひたいにどっと汗の吹き出すのがみえた。</p> <p style="text-align: right;">（「信濃毎日新聞」掲載記事より）</p> | | | |
| 記録 |  <p>竜西線～下平駅の間の田沢川の濁流 この後更に濁流の強さが増し、右手の建物もあつという間に流されてしまった</p> | | | |
| 出典 | 「水害から生命・財産を守りましょう」p.11/「信濃毎日新聞」掲載記事 | | | |
| 備考 | | | | |


| | | | | | |
|-----|--------|----|-------------|----|-----------|
| No. | 15-3-2 | 場所 | 高森町山吹 下平駅付近 | 緯度 | 35.572745 |
|-----|--------|----|-------------|----|-----------|

| | | | |
|----|--------------|----|------------|
| 名称 | 下平駅付近の田沢川の濁流 | 経度 | 137.894189 |
|----|--------------|----|------------|

地図 広域図



地図 詳細図



備考 上記地図に表示されている、黄色の区域は「土砂災害警戒区域」（通称：イエローゾーン）といい、土砂災害のおそれがある区域を指します。また、赤色の区域は、「土砂災害特別警戒区域」（通用：レッドゾーン）といい、土砂災害警戒区域のうち、建築物に損壊が生じ、住民に著しい危害が生じるおそれがある区域を指します。