

No.	15-6-7	場所	高森町下市田上洞（対岸は飯田市）	次世代への継承キーワード
名称	下市田上洞付近の氾濫と水防作業			災害現象理解 / 地形地質理解
災害現象	応急対応			河川 南大島川
補足事項				支流

諏訪市 岡谷市 辰野町 箕輪町 南箕輪村 伊那市 高遠町 長谷村 宮田村 駒ヶ根市 飯島町 中川村 大鹿村 松川町 高森町 豊丘村 喬木村 上村 飯田市 南信濃村 清内路村 阿智村 浪合村 平谷村 下條村 阿南町 売木村 天龍村

概要

高森町吉田地区では、大島川から押し出された土砂が出砂原集落を埋めた。巨岩を積み上げた長さ約 500mにわたる惣兵衛堤防は、200 年以上もこの地域を守ってきたが、竜の背のごとく盛り上がった天竜川は堤防を乗り越え、地上部のほとんどが押し流された。田沢川は鉄砲水により下流一帯が一面河原となり、11 名の犠牲者を出した。

●被害状況の記録：新聞掲載記事

こんどの被害地区をみると、天竜川もだが、本流よりは、大小無数の支流のあばれかたがすさまじかった。やられかたをみても、堤防が切れて流されたというものより、山くずれ、土砂くずれなどで押しつぶされたり、山ぐに特有の「鉄砲水」で一家もろともごっそりもっていかれているケースが多い。こういうやられ方が、人命被害を大きくした原因でもあるんだろう。

（「信濃毎日新聞」記者座談会より）

記録



下市田上洞付近の氾濫と水防作業の状況

出典	「36 災害 20 周年記念 災害の記録」p.18/「信濃毎日新聞」記者座談会		
備考			


No.	15-6-7	場所	高森町下市田上洞 (対岸は飯田市)	緯度	35.540079
-----	--------	----	-------------------	----	-----------

名称	下市田上洞付近の氾濫と水防作業	経度	137.861906
----	-----------------	----	------------

地図 広域図



地図 詳細図



備考 上記地図に表示されている、黄色の区域は「土砂災害警戒区域」（通称：イエローゾーン）といい、土砂災害のおそれがある区域を指します。また、赤色の区域は、「土砂災害特別警戒区域」（通用：レッドゾーン）といい、土砂災害警戒区域のうち、建築物に損壊が生じ、住民に著しい危害が生じるおそれがある区域を指します。