

NEWS RELEASE

平成30年5月15日

矢作川水系水質汚濁対策連絡協議会

お知らせ

昨日発生した岡崎市八帖南町地内 早川（矢作川の二次支川）における油類の流出について、現在の対応状況について、お知らせします。

1. 事故概要

- ①通報日時 : 5月14日（月） 17時00分頃
- ②事故通報内容 : 岡崎市八帖南町2丁目地内の早川で油が流れている。
- ③発見場所 : 岡崎市八帖南町2丁目地内の早川
- ④原因者 : 不明
- ⑤原因等 : 不明
- ⑥取水への影響 : 乙川頭首工（かんがい用水）は18:30より取水を停止。

2. 事故対応

- 現在の対応 : 国土交通省において乙川合流部前にオイルフェンスを展開して油類の流下を防ぎ、国土交通省、岡崎市、愛知県においてオイルマットによる油類の回収作業を行っている。
また、乙川合流部前にある岡崎市が管理する樋管のゲートを水面より下げ、上流からの油類の流下をゲートで防ぐ対策も講じている。

3. 資料 位置図 別紙のとおり

4. 解禁 指定なし

5. 配布先 岡崎市政記者会、岡崎新聞記者会

6. 問合せ先 矢作川水系水質汚濁対策連絡協議会事務局

国土交通省 豊橋河川事務所 管理課長 竹内

0532-48-8105

位置図

