

相野谷川の被害状況

○記録的な豪雨により、熊野川左支川の相野谷川では、本川との合流部の水門を越えて、本川の水が流入し、沿川の大部分が浸水。
○内水から家屋を守るために設けられてた輪中堤の一部が転倒。



那智川の被害状況

○豪雨により、紀伊半島全域の広範囲で大きな被害が発生。中でも、那智川流域では、水害・土砂災害により、死者20名を超える人的被害を被った。

※ 当該資料は速報資料であり、今後精査により変更がありうる。



那智川の被害状況



川関橋



JR橋梁被災状況