


クレストゲートの水密ゴム展示

蓮ダムでは、H28・H29年度にクレストゲートの維持修繕工事を実施しました。


維持修繕工事内容は、塗装工事と水密ゴムの取り替えです。

ここに展示した水密ゴムは、取り替え時に発生した古い水密ゴムで、底部水密ゴムについては少し変形もしています。




上流からの写真



下流からの見上げた写真



クレストゲートの水密ゴム詳細



底部水密ゴム

側部水密ゴム

底部水密ゴム (購入品)
115×20×10476 2枚

側部水密ゴム (購入品)
140×12×8511 4枚

