

川 楽 版


はん濫注意水位に！！塩田橋観測地点

6月26日深夜、寒気の影響で、揖斐川の支川杭瀬川の塩田橋地点でははん濫注意水位をこえる出水がありました。揖斐川第二出張所では、警戒第一体勢をとり、27日早朝から職員による巡視を行いました。

巡視状況



塩田橋下流




水都大橋上流



柳橋上流

6/27_6:30頃



新幹線橋下流

途中、川の状況を確認されている方からは、「朝早くからお疲れ様」との声かけがありました。川への関心の高さを感じました。

7月1日、梅雨前線の影響で、揖斐川の支川杭瀬川の塩田橋地点でははん濫注意水位をこえる出水がありました。今年度、早くも2回目のはん濫注意水位超えの出水でした。



塩田橋

観測地点塩田橋のはん濫注意水位付近の河川監視カメラからみた杭瀬川の状況