



平成 29 年 7 月 24 日

## 水害リスクの高い箇所を住民と共同で点検を実施

### ～安倍川 共同点検～

#### ○おしらせ

共同点検は、平成27年9月の関東・東北豪雨を受けて始まったもので、今年7月に九州北部豪雨で大きな水害があったとおり、近年、堤防決壊などの水害が多発する中、**住民の方と共同**で越水や漏水の恐れがある、水害リスクの高い箇所を点検することで、水防に対する意識を高めて頂くためのものです。

静岡河川事務所では、**市・水防団に加え、住民の方も交えて洪水時に水害リスクの高い箇所を一緒に点検します。**

#### ○日程・場所

平成29年7月26日(水) 11時30分～  
安倍川 右岸1.75k(駿河区東新田地先)

#### 1. 集合場所

11時30分 右岸1.75k 別紙参照  
(〒421-0112 静岡県静岡市駿河区東新田付近)

共同点検は、現地へ直接集合頂くようお願い致します。

#### 2. 内容

安倍川右岸 1.75 付近にて住民・市町職員・水防団全員で堤防の点検を行います。

#### 3. 参加機関

沿川の自治会、静岡市、静岡市水防団、静岡河川事務所

配布先 静岡県政記者クラブ

#### ■問い合わせ先

国土交通省 中部地方整備局 静岡河川事務所

副所長 松村 昭洋

調査課長 なめかた 行方 敏剛

電話 (054) 273-9104

FAX (054) 205-1213

※ 同様の内容は下記HP「記者発表」でご覧いただけます。

<http://www.cbr.mlit.go.jp/shizukawa/>







当日は、11時30分までに安倍川右岸1.75k東新田スポーツ広場へ車を駐車いただき、現地スタッフのもとへお越し下さい。共同点検箇所ご案内します。  
スポーツ広場へは、堤防から坂路を下りて河川内に進入できます。



6月20日大井川共同点検の様子