


水質分析結果(2012年11月分)

実施日:11月1日

種別	採取地点	単位	残土処理場		プラント原水	プラント処理水	調整池放流水	新滝ヶ洞溜池		
			コルゲート(東)	コルゲート(西)				流入口	放流後	
分析項目	pH	-	5.0	6.9	5.4	6.6	6.7	6.6	6.6	
	Cd	カドミウム	mg/l	0.0028	0.0011	0.0026	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	Pb	鉛	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	F	フッ素	mg/l	0.52	0.30	0.40	0.28	0.15	0.10	0.09
	As	砒素	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	T-Hg	総水銀	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	Se	セレン	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	B	ホウ素	mg/l	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	SS	浮遊物質	mg/l	15	9	13	1	<1	<1	7
	Cu	銅	mg/l	0.05	0.02	0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	Zn	亜鉛	mg/l	0.40	0.16	0.36	<0.01	0.03	0.01	0.01
		硫酸イオン	mg/l	400	330	360	410	200	68	38
		カルシウム	mg/l	77	93	94	140	67	20	16
	EC	電気伝導度	mS/cm	0.72	0.73	0.74	0.77	0.48	0.21	0.15
	Na	ナトリウム	mg/l	11	8.9	11	11	9.2	4.4	3.2
実施機関			国	国	国	国	国	国	国	



:分析していないことを示す

「<0. 0」の表示は、0. 0mg/L未満を表す。



:環境基準に不適合  
(人の健康の保護に関する環境基準)  
(年平均での評価であるため参考値)



:排水基準に不適合