


水質分析結果(2013年10月分)

実施日:10月1日

種別		単位	残土処理場		プラント原水	プラント処理水	調整池放流水	新滝ヶ洞溜池	
採取地点			コルゲート(東)	コルゲート(西)				流入口	放流後
分析項目	pH		5.0	6.2	5.4	7.2	7.6	7.4	7.0
	Cd	カドミウム	0.0019	0.0013	0.0017	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	Pb	鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	F	フッ素	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.1	0.1
	As	砒素							
	T-Hg	総水銀							
	Se	セレン							
	B	ホウ素							
	SS	浮遊物質	12	4	14	<1	6	3	5
	Cu	銅	0.05	0.02	0.04	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	Zn	亜鉛	0.40	0.30	0.35	<0.01	0.08	0.01	<0.01
		硫酸イオン							
		カルシウム							
	EC	電気伝導度	mS/cm						
	Na	ナトリウム	mg/l						
実施機関			市	市	市	市	市	市	



:分析していないことを示す

「<0. 0」の表示は、0. 0mg/L未満を表す。



:環境基準に不適合
(人の健康の保護に関する環境基準)
(年平均での評価であるため参考値)



:排水基準に不適合