


水質分析結果 (2017年6月)

実施日6月15日

種別	採取地点	単位	残土処理場		巡回水路放流 [プラント原水]	調整池放流・放流 [調整池放流水]	バックグラウンド [迂回水路放流点上流部]		新滝ヶ洞溜池		大萱黄瀬戸橋	小湊溜池流入
			コルゲート(東)	コルゲート(西)			放流点直上①	放流点上流②	流入口	放流後		
pH		—	5.8	7.0	5.9	6.6	7.4	6.9	7.0	7.2	7.4	7.4
Cd	カドミウム	mg/l	0.0005	<0.0003	0.0005	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
Pb	鉛	mg/l										
F	フッ素	mg/l	0.17	0.26	0.22	0.13	0.11	0.12	0.11	0.10	0.12	0.11
As	砒素	mg/l										
T-Hg	総水銀	mg/l										
Se	セレン	mg/l										
B	ホウ素	mg/l										
SS	浮遊物質	mg/l	4	1	2	4	1	<1	1	3	6	2
Cu	銅	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
Zn	亜鉛	mg/l	0.08	0.04	0.11	0.03	0.01	0.01	0.02	0.06	0.01	0.01
	硫酸イオン	mg/l										
	カルシウム	mg/l										
EC	電気伝導度	mS/cm										
Na	ナトリウム	mg/l										
実施機関			市	市	市	市	市	市	市	市	市	市



: 分析していないことを示す

「<0.0」の表示は、0.0mg/L未満を表す。



: 環境基準に不適合
(人の健康の保護に関する環境基準)
(年平均での評価であるため参考値)



: 排水基準に不適合